



(3 re)

rechte und wahrhafte

Sarbe, Munst,

Worinnen

I. Gründlich gewiesen wird, wie man alle Farben auf vier bis fünferlen Art, als wollen, halbwollen und leinen, wie auch auf Baumwolle, und letzlich schone Stücke auf Sciden vollkommen farben kan;

11. Was vor Waaren darzu konnen gebrauchet werden, und wie sie beschaffen senn mussen, wenn das Farben wohl von statten gehen foll;

III. Wie die Wasser verbessert werden sollen, damit ein seder Farber fortkommen kan, auch an solchen Orten, wo andere die Kunst hindan setzen mussen.

Nebst einigen schönen

Kunst Stucken,

ben, wie sie wollen, die Flecken zu bringen, und die Fehler zu verbessern.

Allen Liebhabern der edlen Sarberey mitgetheilt

F. S. S.

verlegts Johann Christoph Hering, 1751.

reches unb model that the

Hunde, out it

To ben and take but the even the level and the election of the election election of the election election election electrons.

Caras restrict

or marker mereday, and and all helds of the figure from marker ments due for held for the figure see

The State of Bulleting Products and the State of State of

month of appears for firm

maintag nun A

and allen Maaren, sie nicht auch Annier kasse Leurwie sie wollen die Maare virougen, was die

thad the firm of a board, with and an doridar I halfic

HAT

verteges Johann Christin Derting 77 fr



Borrede an den Kunst-begierigen Leser.

wen Dinge muß ein Farber an sich haben, wenn er vor einen rechten und wahrhaften Farber paßiren soll, nemlich die Weisheit oder Wissenschaft, und dann die Pra-

xin oder Erfahrung. Eines muß fleißig gestrieben, und das andere sorgfältig und besdächtlich geübet werden. Aus diesen zwenen folget ohnsehlbar das dritte, die vernünstige Rlugheit; diese ist gleichsam der andern Kösnig, und werden von ihr richtig und wohl regieret. Geschiehet es nicht, so gehet alles unsachtsam, unrichtig und falsch; sa es würde die Wissenschaft und Erfahrung leicht anstossen, irren, und wohl gar zu Grunde gehen können. Dahero sagt der gelehrte Italianer Quiccardus

dus an einem Orte gar recht: Die bloffe Erfahrung ohne Wissenschaft sen nicht vielt
nüße, sondern gar gefährlich, woserne sie
von der Vernunft und flugen Verstande,
da man alles auf das blosse Glück muß
ankommen lassen, nicht secundiret und unterstüßet würde. Ingleichen ist mit der Wissenschaft allein auch wenig ausgerichtet:
Denn ist die rechte Hand, die Erfahrung, wie
man sie mit gutem Fug nennen kan, nicht da=
ben, kan ebenfalls nichts beständiges und ge=
wisses gethan und ausgeübet werden.

Diese Dinge und höchstnöthige Wissenschaften zur Färberen kan ein Färber, wenn er
seine ersten Anfänge in der Lehre, und die
Fundamenta bep berühmten Färbern in
Städten leget, nach der Zeit, wann er selbst
ad Praxin schreitet, selbst inne werden: Denn
ob er wohl ben gelehrten Färbern vieles erfähret, so ist doch die selbst eigene Praxin hernach das andere Fundament, und kan sich in
allen Stücken geschwinder, besser und voll-

Commener perfectioniren.

Auf einen andern Zweck zu kommen, so hat der weise König Salomon gar recht geredet, daß des vielen Bücherschreibens kein Ende sen: Denn so man die Weltweisen ansies

bet, muß man fich bochftens verwundern, wie fie die gange Welt mit so vielen Buchern an= gefüllet; und gleichwie sie gar nicht zu rechter und grundrichtiger Erkenntniß der Bahrheit gelanget: also haben sie auch die Lehr= und Wahrheitsbegierigen mit ihren Traumen niemabis vergnigen konnen; immassen sie auch unter sich selbst uneins, einer die naturlichen Dinge auf diese, und der andere auf eine an= dere Art ausleget. Allein gleichwie nur ein einiger GOtt, also ist auch nur eine einige Wahrheit; dahero wenn solche einmahl recht erkennet worden, alles überflüßige Bucher-Schreiben aufhören muß. Weil nun wenig Bucher, diese einsige und pure Wahrheit ju begreiffen und auszuforschen, und des verkehr= ten Bücherschreibens von der edlen Farberen ein Ende zu machen, genug find; so habe ich mich entschlossen, zu meinem vorhabenden Pallast, der königlichen Wahrheit, einen gang neuen Grund zu legen. Ob nun wohl unterschiedliche Bucher bisher über vorhabende Materie geschrieben worden, so ist gleichwohl kein einsiges darunter gewesen, welches den rechten Endzweck in der Farberen erreichet. Ja, es hat folches noch teiner fo flar und deutlich, als ich es gegenwartig vorstelle, gethan. of di macc

Ich habe nemlich den eigentlichen Band der Farbe-Beuge, auch alle Fehler und Berderbs nisse sehr deutlich entdeckt, so daß dersenige, welcher dadurch nicht zur Kanntniß der Farben gelanget, seine Bernunft und Berftand nicht recht gebrauchen fan. Debft diefem ha= be gleichfalls abgehandelt, wie man fich ben allen und jeden Stucken zu verhalten habe. Dieses Werck habe ich den rechten und wahrhaften Farber genennet, nicht, als ob folches alles, mas ein wiffend und Weisheit begieriges Gemuth von allen und jeden zu wissen verlanget, vollkommen begreiffe; son= bern weil ein rechter Farber vor einen Philofophum pagiren fan. Der Urfachen nun habe ich die Feder ergriffen, die Kunft nach beffen mahren Grunden ausgeführet, und gegenwartiges Buch mit dergleichen Titul bega= bet. Der geneigte Lefer lebe indeffen mohl, und urtheile von diesem Werckgen fo, wie er gerne haben mochte, daß man von ihm urthei= ten foll, fo wird mir das Urtheil nicht zu schwer fallen.

Wer aber sonsten nichts, als alles tadeln

Dem kan ichs wehren nicht, sicht mich doch wenig an.

Von Gestalt und Eigenschaft der Farbe. Species, so man in den Farben braucht; auch zum Theil, wo sie herkommen; Item, Kraft und Würckung derselben.

Gallus. marts a mallace

elcher Sallus schwark, und viel Runkeln hat, der ist gut; je alter, ie besser. Der andere, der da grosse Körner hat, glatt und leichte ist, und inwendig weiß siehet, der ist gering, welcher aber inwendig gelb und schwer ist, derselbe ist gut, und der allerbeste.

Vitriol oder Rupfer=Waffer.

Der Bitriol, der da naß ist, des muß man ein Pfund haben, der aber weiß und trocken ist, des nimm & Pfund, er wird unterschiedlich versertiget, als in Engelland, Salsburg, Cypern, Quadimalio, Romanio. Diesen guten nimm nur ½ Pfund, Gallus und Vitriol bringet die Schwärke.

Gummi Arabicum.

Dieser Summi, so er lauter, und durchsichtig als Agtstein, gelb und licht ist, der ist gut. Der Summi, der da grosse Körner hat, als die kleinen welschen Russe, der ist falsch. Der Gummi hale und steift die Schwarze, macht sie glankend, ist gu fibrten eben nicht allezeit dienlich, denn er giebt eine Dunckelheit von sich, es ist eigentlich ein Bark, so aus Indianischen Baumen fleuft.

Gummi Traganth

ist vester Substank, klebrich, und schwimmet empor, wird zu dem klorten Bummi viel gebraucht. Dieses Gummi fließt aus einem Baumlein, das man Trajacanthi nennet, und darum heißt es Traganthum; ist zu den lichten Farben dienlich, und den Weibern, die schöne Angesichte haben wollen, bekannt.

Gummi Aloepaticum

wird auch in farben gebraucht, ist gank braum. Es giebt zwar noch mehr Gummata, welche ich hieher nicht sehen will, weil sie ofterer gebraucht werden.

Zinnober

ist eine kostbare Erd-Farbe, aber gar eine schwere Materie, wird nur in den letten Saten gebraucht.

Paris : Roth.

Paris-Noth wird von Brasilien-Bruch, Laugen oder Urin, Alaun und Kreiden gemacht, ist auch eine liebliche rothe Farbe, und wird zulest in die Farben gethan.

Lack

ist gar ein edles Karbelein, wann es des rechten Brabandischen Lacks ift.

Grapp

Grapp oder Gramm, oder Türckische Röthe

wird beständig roth, auch die schöne Carmesins Rothe damit gefärbet. Des Grapps nimmt man halb so viel, als der Rothe.

Röthe.

Schlefinger Rothe ist ein Gewäche, und wird hernach calcinirt, farbet roth, aber auch vielmahls braun.

Grünspan

wird von Rupfer elaboriret, wird auch manche mahl Griechlich Grun genennet, item Spane grun, ift eins.

Bircken-Laub

färbet gelbsgrün, welche hernach mit Grünsvan zu einer Meersgrünen Farbe kan gebracht wers den. Ingleichen kan man auch etwas blaue Holks Suppe darzu giessen, so färbet es Oliven, auf Leinwand, wie auf wollne Waare.

Indig.

Weil der Indig nicht alle gut zum farben ift, so will nur ben dem bleiben, so vor uns brauchbar, derselbe heißt Indigo Corssau, wenn man ihn von einander bricht, so siehet er schon kupferich aus.

Conchenell oder Coccionelle

kommt aus Spanien zu uns. Es sind Würmstein, so sich in diesem Lande an die Zweige haufig hangen, wenn sie dann einen gewissen Rauch uns 21 5

ter die Zweige machen, so sterben sie, und fallen herunter, werden hernach sauber gemacht, und zu uns herein gebracht, wenn man sie zerbeisset, gesehen sie einen blutrothen Saft von sich.

Rreide .

kan man brauchen zu der rothen Farbe, dieselbe auf eine höhere Art zu bringen, sie muß aber vorsbero calcinirt seyn.

Visit-Gola

wird gebraucht zu gold-gelben Farben, fårbet übersaus schön, wenn nur die Waaren vorhero mit Alaun abgesotten, hernach die Spane in frischen Wasser abgesocht, und darinnen gefärbet werden, so wirst du eine überaus schöne Farbe bekommen, welche deinen Augen wohl gefallen wird.

Dotasche

ist eine gute Sache zum farben, es treibt die Farbe hinan, denn es ist eine scharfe Materie, nemlich ein Salalcali, und ist zu preisen, eben nicht allein in farben, sondern zu vielen andern Dingen.

Weinstein, Tartarus genannt.

Ist eine Sartigkeit von der Scharfe des Weins, welches sich an der Seite anlegt, ist auch ein herreich Mittel in farben, denn es disponirt die Farben an, und wird fast zu allen Farben gebraucht. Er wird gebrannt und ungebrannt gebraucht.

Wie der Weinstein soll gebrannt werden.

Nimm einen unglasirten Hafen oder Schmelk-Tiegel, und thue ihn darein, und sete ihn in Rohlen, so wird er calcinirt.

Num

Welches am allerbesten zum färben dienet.

Qu gemeinen Farben wird insgemein das Rlufe und Strom=Wasser genommen, es sep nun aus groffen oder fleinen Bachen; der Unterschied der Strome ift aber gleichfalls zu beobachten. indem etliche gant helles und lauteres Wasser führen; andere hingegen etwas von grober leis michten Materie mit fich tuhren, und ftete trube find, dabero find die flaren lautern die besten, doch können die andern auch, da man sie einschöpft, und 24 Stunden fteben laßt, gebraucht werden. Nechst diesem ist zu bevbachten, ob das Wasser fehr hart oder weich fen. Die Proben konnen init Erbsen oder Linsen, wann die darinnen gekocht, gemacht werden, dergestalt: Man nimme ein Maaf Erbfen oder Linfen, theilet folche in 2 Sheile, absonderlich mit zweverlen Waffer, als auf Erbsen Strom. und auf Linsen Bluf. Das fer, und laft es bendes & Stunde fochen, welches benn in folder Zeit am weichsten unter Diefen benden Prüchten kochet, solches ist auch das bes fte, sonderlich zu schon roth kan und darf man fein hart Wasser nehmen, weil es vitriolisch ift, und aller Bitriol schwart machet, und schone Farben verderbet. Sonften muß man sich auf weiche Waffer befleifigen, die ibsen die Grecies alle Schon auf: denn es giebt unterschiedliche Masfer, als marmorische, gipsische, kalckigte, vitriolis sche,

sche, leimichte Wasser, und dergleichen, dabero sich ein Farber vorzusehen hat, damit er in farben nicht Schaden leide.

Das harte Waffer weich zu machen.

Wann das Wasser salpetricht oder kalckicht ist, tauget es nicht zum farben, und haben sich schon viele arm daran gefärbet; man nimmt ihm aber seinen Sift also: Nimm des salschen Wasserseine grosse Russe voll, thue ein Maaß Weisten-Rieven darein, mache Psiasters oder Ziegelssteine heiß, und wirt sie auch hinein, alsdenn decke die Russe veste zu, und laß es 24 Stunden stehen und ruhen, dann gieß es ab, so ist ihm geholssen, und kan man daraus farben, was und wie man will.

Ein anders.

Nimm 2 Eimer voll Wasser, 2 Hute voll Weisten-Rieven, laß es zusammen eine Viertelstunde kochen, gieß es aus in ein Gefäß, welches vorherd recht sauber gemacht ist, und thue noch ein Eimer voll Wasser darzu. Die Frankosen nennen diesses Wasser auf ihre Sprache sauer Wasser, und je saurer solches ist, je besser es ist. Dieses ziehet absonderlich die übrige Fettigkeiten des Tuchs an sich, und macht, daß es rein abtrocknet, es macht gelinde, und bricht die harten Wasser.

Wieder ein anders.

Wann etwa, wie sichs oft zuträgt, die beschries bene Leinwands = Rupe von der Pot - Aschen zu fett seyn solte, und nicht recht angreisen wolte, so bange hange ein Sackgen mit Weißen. Meht darein, so wird es alle Fettigkeit ausziehen, und der Küspe wiederum verhelssen, daß sie recht gehet. Fehslet ihr aber etwas anders, so nimm ohngesehr FUsund Salveter, und stosse ihn recht klar, und thue ihn darein, es wird bald wieder zur Würschung kommen; oder geuß etwas Brandtewein darein, item ein wenig Bierhefen, ist auch gut.

Die gar salhigten Wasser zum farben tuchtig zu machen, geschicht auf solche Weise: Wenn man Blenweiß und Weißen - Kleven unter einander menget, und in den ersten Sud wirft, so wird dadurch das Salkgebrochen, und das Was

ser zum farben geschickt gemacht.

Die Materialien, welche die Farben in die Höhe bringen, sind solgende: Potasche, Salpeter, gemein Roch-Salt, oder Mineral-Salt, als Salmiac, Kalckwasser, ohne Beränderung aber, Brandtewein oder Urin, das Grapproth helle zu machen, doch ist seine Würckung demselben zuwider, insonderheit, wenn er etwas alt, so macht er die Farben allezeit etwas tiefer, dahero der Brandtewein und das Scheidewasser allezeit am allerbesten darzu ist.

Eine Schaue zum blauen Baaren.

Wenn sie aus dem Indig nicht dunckelblau genug worden seyn, koche etwas blau Holk in einem
Sack ab, so viel als man zur Waare braucht,
darnach kühle mit kalten Wasser ab, thue darein
nach Gelegenheit etwas Potasche, rühre es woht
unter einander, und lummere die Waare cttiche
mabi

mahl hindurch, so wird alles dunckel genug werden.

Wie man den Zeugen, so man gefärbet, eis nen schönen Glang geben soll.

Berlasse 4 Pfund Gummi Arabicum in warmen Wasser, lege den Zeug in ein Gesäß, geuß den Gummi über, und drücke die Waare sein durch, ziehe es auch zuweilen um, so bekommt der wollene Zeug einen schönen Glank und Stärcke. Oder laßes, wenn es rein gespühlet, im Wasser eine Zeitlang liegen, und hernach pressen. Du kanst auch der Leinwand ohne Gummi einen Glank geben, lasse sie rollen, weil sie noch seuchte ist, oder aber lege sie auf weiß Leder, und reibe sie mit einem Glett- oder Glasstein wohl ab, so bestommt sie einen Spiegel-Glank; läst du sie aber lange anhalten mit rollen, so bekomt sie eine schöne Wasser-Blume, wie der gewässerte Dasset.

Wie man die Leinwand steiffen soll.

Kausse ben den Riemern die Abschnitte oder Abgang vom Leder, koche sie so lange in Wasser, bis das Leder nicht mehr zu erkennen, und alles wie ein Brey oder Muß ist, rühre es im Rochen wohl und oste um, damit nichts davon andrenne, und so oft das Wasser beginnet wenig zu werden, so giesse anders nach, bis alles zerkocht ist. Dies ses ist nun die Stärcke oder der Leim, denselben nimm, thue davon in warmes Wasser, so viel du vonnothen hast, und stärcke deine Leinwand dars innen, gelinde und hart, wie du es verlangest.

Man kan auch etwas Kraftmehl oder Stärcke darunter nehmen, sie muß aber vor sich zubereitet seyn, doch darf man nicht zu viel nehmen, daß es denen Zeugen oder der Blaue nicht zugegen sey.

Von der Praparation des Scheide-Wassers.

Allhier will ich den rechten Grund seigen, wie man das Scheide-Wasser zurichten soll, daß es zum Färben tüchtig ist: Nimm 4 Loth Scheide-Wasser, thue es in ein geraumes Glas, thue nach und nach I Quentlein, auch wohl mehr, klein geschnitten Englisch Zinn darein, wohl umgeschüttelt und veste verwahret, alle Wiertelstunden umgeschüttelt, darauf 3 Stunden stehen lassen, damit es sich aushellet, sonsten kan es nicht gebraucht werden. Wird es aber weiß, so muß es beyseite gethan, und nicht gebrauchet werden. Man kan es unter den Grapp nehmen, dazu ist es allezeit gut.

Nun folget, wie man sich ben dem Färben verhalten soll, daß kein Fehler vorgehe.

Dieweil es sich leichtlich zuträgt, daß im Färben ein Fehler begangen wird, wodurch eine Farbe leichtlich umschlagen, ihren Glank verlieren oder nicht anfallen will, so muß man folgende Lehre wohl in acht nehmen, und zwar erstlich, wenn ein blutslüßig Weib darzu kommt, kan leichtlich die Farbe verderben, auch wenn etwas Fettes in

den Ressel fallet, oder wollen Zeug, item Euch was an sich hat, so kan die Farbe leichtlich umschlagen. Wenn auch die abgesottenen Kräuter Brühen nicht recht geseiget worden, also daß ein Blat oder sonst etwas an der Waare klebt, so verursachet es ohnsehlbar Flecken.

Kosibare Baille zu färben auf 12. Pfund Waare.

Nim Phund klar gestossenen Ballus in gnugfames Wasser in Ressel, wenn es beginnet heiß zu werden, so thue deine Waare hinein, siede sie eine halbe Stunde, hernach giesse abgekochte gelbe Span-Suppe in die Beiße, und lummere oder winde es hindurch etliche mahl, ist es noch nicht gilbig genug, muß mehr gelbe Suppe nachgethan, und hernach geschwind herum gelummert werden, darnach geuß etwas abgekochte Consenell-Brühe darein, und summere geschwind herum, bis du die schöne Nothe hindurch schimmern siehest, diß ist ein überaus schöner Modus, und ist recht Farbe beständig.

Coleur de Nacara oder Leib, Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm i Pfund und 4 Loth weissen Weinstein, 12 Loth Starcke, 1 Pfund 4 Loth abgezogen Scheide-Wasser, 6 Loth Confenell, 12 Messerspißen voll Curcumen-Wurhel zur Beiße.

Modus.

Hier wird auf die 12 Kannen weich Wasser in Kessel gethan, daß es warm werde, alsdenn die Conses

Confenell hinein gethan, sie muß aber vorerft in etwas Wasser eingeweicht werden, und laffen jum Sud kommen, darnach bom Feuer gethan, und mit kaften Waffer geschreckt, dann die Cureumen, Weinstein und Starce binein gethan, aledenn das abgezogene Scheide-Waffer auch binein, fo wird die Flotte schon bell-roth aussehen, aledann die Maare binein, und stets hanthieret mit Aufund Miederziehen, eine Stunde gefocht, dann bete aus gethan, und ausgefühlet, dann recht ausgefpublet. Diefes ift der Absud. Dann nimm nimm wieder fo viel frisch rein 2Baffer, fete es aufs Reuer, thue darein 12 Loth Confenell, so vorhero in Waffer eingeweicht, laß es wie vorhero an Sud fommen, dann schrecke es wieder mit kalten Baffer ab, und thue darein 12 Loth weiffen 2Beinftein, 12 Loth abgezogen Scheidemaffer, da wirds wieder schon bellroth fallen, auch etwas einges meichte Starcke mit hinein gethan, thue die Waas re wieder hinein rubre fie um, daß fie nicht fleckiat wird, alsdann wieder aufs Feuer gefest, & Stuns de kochen lassen, dann gekühlet und gespühlet, fo ift Diefe fostbare Nacara Farbe bereitet. Gines ift zu mercken, daß ben schonen Wetter die Karbe schoner wird, als ben dunckeln Wetter, auch ie mehr man Confenell nimmt, je Carmofiner wird fie, und je weniger Confenell, je heller und scho ner. Mit der halben Leib- oder Nacara - Farbe aber verhalt sichs also, daß man den ordentlichen Farbesag nimmt, und nach obiger Urt verfahret, aber es muß fo viel Confenell zum erften Gud gethan werden, als ben der Leib-Farbe jum andern Sah, und mit dem ersten Sud ausgefärbet wers den. Desgleichen Apfelblüth-Farbe wird auch also gefärbt, nur daß züleht etwas Potasche in die Flotte geschmissen wird, so fällts alsbald ins Cars mesin, je mehr Potasche, je mehr Carmesin, wels ches wohl zu mercken.

Eineschöne grob-grüne Farbe auf wollen auf 40 Pfund.

Nimm ein groß Wein-Faß, thue & Scheffel Weißen-Kleven darein, und geuß es voll Wasser, laß es 14 Tage stehen, bis es sauer wird, darnach conroge die Stücke auf, und nimm aus dem Faß den halben Theil, und den halben Theil Regen-Wasser, fülle den Ressel voll, und thue die geconrogte Stücke hinein, und laß sie eine gute Stunde sieden, darnach hänge sie auf, und laß sie trocken werden, und dieß ist der Absud.

Folget das Farben.

Nimm auf die obgemeldte 40 Pfund Waare 3 Pfund Gallus, klein zerstoffen, und koche ihn wohl ab in Negen-Wasser, nachgehends giesse den Ressel voll, und thue den Gallus darein, auch kochen Laßes ein wenig sieden, nachdem thue diese Stücke in Ressel, und lasse sie 2 Stunden sieden, darnach kühle sie aus. Man muß auch unter währender Zeit in Urin 4 Pfund Vitriol zergeben lassen. Nimm ein wenig alte Farbe, und kühle den Ressel aus, darnach gieß den Urin mit dem Vitriol hinein, laßes ein wenig aussies den, und nimm eine Hand voll Sals, 1 Psund gebrann-

Gebrannten Weinstein; & Loth ungebrannten Weinstein, thue es zusammen in Kessel, darnach Fuble den Reffel ab, thue die Stucke Darein, laf es eine Stunde fieden, alsdann fühle fie aus, nimm 3 Dfund braun Holy, thue die Suppe davon hinein, sie muß aber 10 Tage mit dem Bolk abaefotten seyn, daß es schwark wird, thue auch einen Loffel voll gebrannten Weinstein hinein, sonften wird es nicht schwart, laß den Ressel, wann du das braune Sols hinein gethan haft, ein wenig auffieden, und thue die Stucke hinein, laf fie fieden, denn fuble fie aus, und nimm 16 Loth Gummi Arabicum zerstossen, und lag ihn in einem Topfe fochen, und gieß es in den Reffel, ftecke die Waare binein, und laß fie eine Stunde fieden, fo ist es schwark genug. Man muß auch einen Comer voll Erlen-Schaalen 8 Lage zuvor einweichen, und wann man den Bitriol in Reffel thut. so thue die Erlene Schaalen auch mit zugleich hinein; wann solches alles geschehen, so sind sie schwark genug. Man muß die Waare guch foub. len, und wieder aufconrogen, in reinen Wasser 2 Stunden aufgesotten, auch 4 Loth gebrannten Weinstein hinein gethan, ausgespuhlet, trocken werden laffen, über das Bret gefchlagen, und nach der Presse geschickt.

Gallus Schwarz, auf 6 Pfund Waare.

Nimm & Pfund Alaun, 10 Loth Weinstein, 3 Loth gebrannten Bitriol, 1 & Stunde in Alaun B 3

abgesotten, die Brühe hinweg geschlagen, zu der Galluss oder andern Sotte ein rein Wasser.

Folget der Gallus, Sod, auch daraus geschwärzet.

I Loth gebrannten Weinstein, I Loth gebranne

ten Ditriol, 3 Loth Gala.

Den andern Sat & Stunden, und brauch eine Ochsen-Gallen, i Loth gebrannte Atlaun, und laß den Sack mit dem braunen Holk im Ressel,

aber den erften Gas thue beraus.

Den dritten Sat eine halbe Stunde, und brauch i koth Gummi Arabicum, i Quenti. Mastir, thue die 2 Stucklein in ein neu rein Lopfgen, von der Farbe ausgegossen, und darinn zertrieben, daß nicht Klumpen mit in den Kessel kommen, es legt sich sonsten in die Waare wie Hart, das setze ich hier zur Warnung, zu jeder Farben in als Ien Gummi, und da habt ihr schone Waaren.

Eine probirte Holy-Schwärze auf 6 Vfund.

Nimm & Pf. weissen Beinstein, 1 Pf. Vitriol, 1 Loth Sal gemmæ, ist Pohlnisch Stein-Sals, 1 Loth gebrannten Vitriol, die Waare darinnen eine gute Stunde abgesotten, alsdann diese Brushe weggeschlagen, ein ander rein Wasser in Kessel.

Kolget das Schwärßen.

1 I Pfund braun Holb, in einem Sacklein und genugsamen Wasser eine hatbe Stunde abgesotten. Ich psiege auch drey Sahe zu thun, benmersten Sah den Sack heraus gethan, und eine Stunde

Stunde gekocht, dann 6 Loth Rothe, & Loth Aloe

epaticum, oder Lebers Aloe. -

Den andern Sat & Stunden, und brauche Both braun Solk, ju dem in Sack gethan, eine Biertelftunde abgefotten, dann eine Debfen-Balle, ein Loth gebrannten Weinstein, 3 Loth Gals, Loth Salmiac, den Sact darinnen liegen taffen.

Den dritten Sat eine halbe Stunde, und brauch 1 toth Gummi Arabicum, 1 Loth Galmiac, I Quentl. Maftir, I Loth Galpeter, den Sack mit dem Solf ben dem andern und dritten Sat in dem Reffel gelaffen. Fleiß will in allen Farben angewendet fenn.

Schmack. Schwark auf 6 Ptund.

Dimm & Pfund Alaun, 10 Loth Beinftein, 3 Loth gebrannten Bitriol, Die Baare Darinnen anderthalb Stunden abgefotten, die Bruhe meggeschlagen, und genugsames anderes Waffer in den Reffel.

Folget das Schmack. Sieden.

r Pfund Schmack, & Pfund Rothe, 4 Loth Weinstein, wiederum anderthalb Stunden ab. gefotten, und in diefem God gefchwarst, rein aus. gefühlet.

Folget das Schwärgen.

2 Pfund Ditriol in dren Gage genommen. 3ch nehme ordentlich in schwarten 3 Cage, den erften Sat eine Stunde, und nehme i Pfund Bitriol, von den obigen 2 Bfund, 6 Loth Schmad, 3 Both Rothe, r Loth gebrannten Weinftein.

Den andern Sat & Stunden, und & Pfund Bis Mitriol, 4 Loth Schmack, 4 Loth Salt, 1 Loth

Salveter, 1 Zoth Salmiac.

Den dritten God oder Gat eine halbe Stunde, und brauche & Pf. Bitriol, 1 Quentl. Mastir, 3 koth gebrannten Weinstein, dieß ist eine übersaus glänkende schöne Farbe.

NB. Man kan auch halb Schmack und halb Sallus gebrauchen, hinten foll berichtet werden.

wie man abfloret.

Halb Schmack und halb Holy. Schwarts auf 6 Pfund.

Nimm 20 Loth Schmack, 1 Loth Vitriol, 3 Pfund Weinstein, 1 Quentl. Salpeter, darinnen 1½ Stunden abgesotten, die Brühe oder Sod weggeschlagen, zu dem schwärtzen ein rein Wasser.

Folget das Schwärken.

Pfund braun Holk in ein Sacklein gethan, eine halbe Stunde abgesotten. Allhier können wieder 3 Sake gebraucht werden, den Sack beym ersten Sak heraus gethan, oder gelassen, und die Waare über die Lummer oder Kübel lauffen lassen, daß die Farbe nicht umkommt, die ablauffen thut.

Den ersten Sak eine Stunde, und nimm 4 Loth Schmack, 6 Loth Rothe, 11 Loth gebrannten

Weinstein.

Den andern Saß & Stunden, und brauch 8 Loth braum Holf, in einen Saß gethan, eine hals be Stunde abgesotten, 4. Loth Schmack, 2. Loth gebrannten Vitriol, 4. Loth Salk, und den Sack 3 um andern und driftenmahl drinnen gelassen.

Den

Den dritten Sat & Stunde, und brauche eis ne Ochfensoder Ruh. Sallen, I Loth Gummi Arabicum, I Quentl. Maftir, 2 Loth Galigen. Stein. Diefe Waare wird schwarker, denn aus tauter Schmack, auch beständiger und glankender, und legt fich der Staub nicht in die Waare. Mit Dem Gummi und Mastir wird allwege verfahren, wie zuvor gemeldet worden ift.

Eine schwarze Baumwollne Farbe auf ein Stuck.

Mimm 1 Loth Salmiac, 2 Loth Spiefglaß, und fiede 2 Stunden ab, nach dem Abfud thue es wieder heraus, und zeuch es ab, und dieselbiae Brube hinmeg gethan, und ander Waffer.

Kolget der Gallus. God.

Mimm auf ein Stuck & Pfund Gallus, ger-Roffen, und laf wieder 2 Stunden fieden, denn thue es heraus.

Folget die Schwärke. Nimm auf ein Stück & Pfund Vitriol, 4 Loth Gummi Arabicum, a Loth Arsenicum, I Loth Salveter, denn wieder zwen Stunden gesotten, in der Zeit aber einmahl ausgekühlet und ausgespublet, nach dem spublen geconrogt, und siede es noch eine Stunde im Wasser ab, dann ift es bereitet.

Schwark zu farben auf ein Stück Quadrat 42 Ellen.

Grafich den Absod, und weil hier keiner ftehet, kan man den nehmen, der vorne aufgezeichnet ift.

Folget

Folget das Galliren.

Nimm I Pfund Gallus, & Pfund Schmack, I Pfund Rothe, die dren Stücke in einen Ressel gethan, aussteden lassen, denn das Stück hinein gethan, und eine Stunde sieden lassen, die Brübe hinweg gethan, und ander Wasser in Ressel, und sieden lassen, und die Materie zur Farbe hinsein gethan, als: 1 Pfund Vitriol, & Pfund braun Holk, ein wenig Schliff und Feil-Späne, dann wieder sieden lassen, bis es seine Schwärze bestommt, aber einmahl ausgekühlet.

Schwarze Farbe Wolln auf 42 Ellen.

Erstlich die Stucke in dem Absude gesotten 2 Stunden, denn heraus genommen, und gegalliret, und nimm & Pfund Gallus, & Pfund Schmack, & Pfund Nothe, diese Stuck in Ressel gethan, und autsteden lassen, dann die Waare auch hinein gesthan, und eine Stunde sieden lassen.

Folget das Schwärken.

Pfund Vitriol, 4 Loth Gummi Arabicum, I Bindel Erlen-Schaalen, und denn wieder sieden lassen, bis es schwartz genug ist. Es ist hier zu gedencken, daß ein jeder sich nach dem Gewicht richten soll, nimmt er mehr Stücke, oder mehr am Gewicht, so muß er auch die Species multipliciren, nimt er weniger, so muß er sich gleichfalls auch darnach richten, deun es muß gewisse Dosis sen. Es sind erliche, die farben so oben hin, als sie conrogen es nicht, oder machen aus dem Absod und Galliren eines, das stehet in eines jeden Gefallen.

Gefallen. Das Abkloren und Planiren foll binten gemeldet werden.

Eine kalte angesetzte Farbe aufschwart.

Erstlich folget, wie man fie farben, anfegen oder pravariren, und mit feinen Specerenen auch legtlich zu verfahren. Dimm dann eine Sarings. Conne, oder ein groffes Wein-Fag, ben 6 Cpmern, und mache unten einen Zapfen, daß man Die angesette Farbe alle Zage ein oder zwenmahl ben 20 Kannen abziehen, und wiederum angieffen fan, damit fie zugleich praparire wird, und brauche barzu erstlich, wie folget: Zwey Eymer Erlen-Rinden, zeritoffen, 10 Pfund Erlen-Riffelein, (Erlene Knovfgen) 10 Pfund Schmack, 8 Pfund Bitriol, 2 Pfund Gallus gerftoffen, 2 Pfund Weinstein, 16 Pfund Schliff, 8 Pfund Feils Spahne, 6 Dfund Galt, 8 Dfund Schrott oder Weißen - Rlegen in das Kaf gethan, und fiede rein Wasser ab, daß das Fag voll wird, ab. und angegoffen, wie oben gemeldet, je alter die Karbe wird, je beffer fie wird.

Run folget, wie man sie brauchen foll-Erstlich mache den Absud mit der vornen besichriebenen Art.

Folget das Schwärken.

Nimm die Farbe aus dem Kübel, so viel in deinen Ressel benothiget ist, warm gemacht, und daraus drey Sate gethan, den ersten Sat 2 Stunden, den andern Sat 3 Stunden, und dank den dritten eine halbe Stunde aus dieser angeseteten

sesten Farbe, was übrig bleibt, thue wieder in das Faß. Man kan ein ganzes Jahr daraus farsben; wird die Farbe zu schwach, so nimm den dritsten Theil der verordneten Species wieder, aber in einem viertel Jahr einmahl. Das Planiren und Abklören wird hinten vermeldet.

Eine schwarte Wollen-Farbe zu fellen.

Nimm ein Raf von 5 Epmern, und nimm Erlen-Schaalen fo viel, bis das Raf bald voll wird, flein geritoffen, 11 Pfund Erine Rnopflein, 9 Dfund Schmack, 7 & Pfund Weinstein, 1 Pfund gebrannten Beinftein, 16 & Dfund Schliff, 7 Pfund Reil-Spane, die wohl geroft fenn, 4 Pfund und 12 Loth Sals, 7 Pfund Schrott oder Klenen, alles ins Faß gethan, nimm Regen-Wasier, siede es ab, und geuß es druber, bis es voll wird, es muffen aber nicht die Schaalen an einen Ort gethan werden, und die Speceren auch an einen anbern, sondern die Materie, welche nicht zergehet, muß groblich zerftoffen werden, und in einer Belten unter einander vermenget, und wann man eis ne Schicht Schaalen gestreuet, dann eine derer Species, und denn den Schliff, und so fort an, bis das Faf voll wird, darnach muß man sie alle Tage ben 24 Kannen ablassen, und oben wieder aufgief. fen, damit es wohl prapariret werde, wenn es nicht abgelaffen, und oben aufgegoffen wird, wirds faul, Dahero muß es die erften 8 Lage geschehen.

Folget das Schwärken.

Wann die Waare noch weiß ist, so siede sie in diesem

diesem Sode ab, und nimm & Pfund Alaun, 10 Loth Weinstein, 5 Loth gebrannten Bitriol, anderhalb Stunden darinnen gesotten, dann trockonen lassen.

Folget das Farben.

Nimm von der angesetzen Farbe in Ressel, mache sie warm, und thue drey Sate drauf, den ersten Satzwey Stunden, den andern & Stunden, und dann den dritten eine halbe Stunde, und thue allemahl in Ressel 4 Loth Bitriol, 2 Loth Rothe, zum drittenmahl 1 Loth Gummi Arabicum. Das Planiren wird hinten gemeldet.

Folgen die rothen Farben.

Leib. Farbe auf 50 Pfund Garn.

Erstlich wird das Garn in Rlepen zuvor einges weicht, und in den Ressel eine Schicht Garn, darnach Weißen-Rlepen gestreuet, dann wieder Garn, darnach wieder Rlepen, die der Kessel voll wird, darnach Wasser drüber gegossen, die Nachtstehen lassen, des Morgens ein Feuer drunter gemacht, und eine halbe Stunde sieden lassen, das Garn heraus gethan, und die Rlepen-Brüho weggegossen.

Folget der Alaun. Sod.

Wieder Wasser in den Ressel gethan, und nicht zerstossenen Alaun 2½ Pfund, und darinne eine halbe Stunde abgesotten. Wann das gescheshen, so thue das Wasser auch weg, den Ressel rein aelcheus

gescheuret, das Garn, welches vorhero gefühiet und gespühlet, aledenn mit Consenell gerothet.

Folget das Rothen.

1 Pfund Consenell, 2 Pfund Alaun, 3 Pfund weissen Weinstein, 3 Quentl. Weinstein-Oel, dieses alles ein wenig kochen lassen, dann das Garn auf einmahl hinein geschüttet und umgerüberet, daß es nicht an einem Ort röther wird, und dann gesärbt, bis es seine Farbe bekommt. Je mehr man Consenell nimmt, je röther es wird, und je weniger Consenell, je leibfarbner es wird.

Beständig Scharlacken auf 2 Pfund Garn.

Rimm 2 Loth rothen Maun, 4 Loth weissen Weinstein, 8 Loth gelbe Erbsen, bendes zerstoffen, ro Loth weisse Starcke, 6 Loth Scheides Basser, so mit Englischen Zinn geläutert, zwen Baum = Rannen weich Wasser in Ressel gethan, thue die Materie mit dem Barn hinein, laß eine Stunde sieden, hernach ziehe das Garn heraus, und fühle und spühle es aus.

Kolaet das Röthen.

Weiter nimm 2 Baum Kannen weich Wasser, 4 Loth weissen Amstra, den Ambra in ein wenig Wasser gethan, daß er zerschmelkt, 4 Loth Consenell, auch so gemacht, daß er zergehet, und muß alles im Kessel erstlich aussieden, ehe das Garn hinein kommt, und wann es durch einander gesotten ist, so thue das Garn hinein, und laß sieden, bis es seine Karbe bekomt, darnach

darnach rein ausgespühlet. Es ist aber mit solcher Farbe etwas gescheut umzugehen, bahero muß das Garn geschwinde, wenn es hinein kommt, umgewendet werden, sonsten fallen Flecken, und solche sennd hernach nicht wieder zu verbessern.

Carmefin roth auf 16 Pfund Garn.

Erstlich der Absud, und streue unten in Ressel Weißen-Rleven, klein zerstossenen Alaun, dann eine Schicht Garn, dann wieder Weißen-Rleven und Alaun, und so fort an, und nimm & Pfund Alaun, dann Wasser drüber gegossen, eine Stunde gesotten, darnach das Garn heraus gethan, aekhblet und ausgespühlet.

Kolget das Rothen.

Nimm 16 Loth Consenell, klein zerstossen, 8 Loth Weinstein, auch zerstossen, 2 Pfund abgezogen Scheide. Wasser, und geuß weich Wasser in Ressel, so viel vonnöthen ift, und laß es aufsieden, darnach thue die Consenell mit dem weissen Weinstein hinein, und laß es mit einander eine gute Stunde koden, dann lege das Garn darein, und saß es eine Stunde sieden, hernach thue den Ressel vom Feuer, und saß ihn mit dem Garn eine halbe Stunde stehen, alsdenn in reinen Wasser ausgespühlet und getrocknet.

Carmesin aus Grapp zu färben auf 6 Pfund Waare.

Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinstein, 2 Loth Salpeter, 1 Loth Salmiac, darinnen zwer Stunden gesotten, und diese Alaun - Siede hinweage. toeg geschiagen, und zu den Türckischen Farben, daraus man die Carmesin farben thut, ein rein frisch Wasser.

Kolaet das Rothen.

Ubend zuvor eingeweicht in einem reinen Wasser, in einem Sasen sein zugedeckt behalten, und wann das Wasser im Ressel sieden will, den Gram hinzein gethan, und nicht sieden lassen. Brauch mehr & Loth weissen Arsenicum, ½ Loth gelben Schwessel, z Loth Sasmiac, ½ Loth gebrannten Alaun, und eine Stunde sittig geröthet, nach dem Nöthen durch ein frisch Wasser, ein ander mahl bedarf man nicht so viel, und zu dem Abklören nimm ein rein frisch Wasser.

Kolget das Carmelin Abfloren.

1½ Seidel oder Rosel Spanische Rothe, Lacca, wenn das Wasser im Ressel sieden will, hinein
gethan, und brauche mehr 2 Loth Potaschen, 16
Loth Gummi Arabicum, ½ Loth weissen Arfenicum.
Diese 3 Stucke in einen Topf gethan, und von
der Farbe angegossen, und zerrühret, daß nichts
grobes in Ressel kommt. 1 Loth Salmiac, ½
Loth gebrannte Alaun, und aus diesen Farben &
Stunden sittig abgeklöret, da habt ihr den Glans.

Die Firnambocks: Farben. Hoch und licht roth auf 6 Pfund Waare.

Mimm & Pfund Allaun, 12 Loth Weinstein, t.

koth Salveter, & Loth Salmiac, wen Stunden rein abgesotten, und diese Alaun. Siede hinweg aeschlagen, und zu dem Slasrothen ein rein frisch Wasser.

Kolget die Glasrothe.

2 Pfund Glasröthe einen Abend zuvor eingeweicht, und wann ihr röthen wolt, brauch im Reffel 2 Maaß-Rannen Rindesschweiß, 2 Loth gelben Schwefel, 2 Loth Schmack, 1 Loth gebrannten Weinstein, 6 Loth Salt, laß es heiß werden,
aber nicht sieden, 1½ Stunden geröthet, und nach
dem Nöthen die Waare durch ein rein frisch
Basser gezogen, und zu dem Röthen ein rein
frisch Wasser genommen.

Folget der Meister zu dem Abkloren.

½ Pf. Firnambock in ein Sacklein gethan, und wenns gesotten, must ihr gebrauchen i Loth Lacca, i Loth Curcume, i Loth Zinnober, i Loth gebrannten Weinstein, 3 Viertelstunden abgeklöret, ausaekühlet, und mit 12 Loth Potaschen abgemeistert, da werdet ihr eine schöne hochglanspende Glassöthe haben. Wolt ihr aber lichtroth haben, so brauch nicht mehr denn-i Pfund Grapp, und 12 Loth Firnambock, und die andere Speccrey alle in das Planiren. Glassöthe ist Schlesinger Röthe.

Leib- und Rosin-Karben auf 6 Pfund Baare.

Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinstein, 1 Loth Salpeter, & Loth Salmiac, zwen Stunden abge-

abgesotten, das Wasser weggeschlagen, und zu dem Firnambock-Rothen ein rein frisch Wasser.

Folget das Firnambock-Rothen.

1 Pfund Firnambock in einen besondern Sopf aethan, & Stunde abgesotten, und wann die Rarbe nach dem Absud eine Stunde oder 4 fein jugedes cket rubet, wird sie desto kraftiger, und wann das im Reffel, daraus ihr farben wolt, fiedig ift, fo nehmt den Firnambock, und den halben Sheil in Reffel, und braucht nur 11 Loth Paris-Rothe, 1 Loth Curcume, & Loth Zinnober, & Loth gebrann= te Alaun, und laf die Baare eine halbe Stunde fiedendheiß über die Lummer lauffen, tuble fie aus, und zum andern mahl brauche wieder den halben Theil des Firnambocks im Reffel, und 1 Loth Sal Gemma, & Loth gebrannten Beinstein, 1 Quentl. Salmiac, und wieder eine balbe Stunde gerothet, zum andern mahl ausgekühlet. Zum dritten mabl brauche den Kirnambock vollends gar.

Nimm zu den Leib-Farben nur aKannen scharfer Laugen, Z Loth gelben Schwefel, 4 Loth Salk, und zulekt nur eine halbe Stunde gesotten. Wolt ihrs aber lichtfarben haben, so must ihr den dritten Sak bleiben lassen, und braucht in dem andern Sak die Laugen. Der Augenschein mußeinen in dem Färben befördern. Wenn ihr aber Rosinroth machen wolt, so nehmt mehr Laugen, so fällt euch die Farbe ins Rosin. Leklich soll die Waare ein oder zwermahl frisch Wasser bekom-

men, fo wird fie beito glangender.

Roth zu farben auf 5 Pfund Garn.

Rimm & Pfund Allaun, 4 Loth weiffen Wein. ftein, und nimm fauer Waffer, wie ben der erften, als der grobgrunen Rarbe, vermeldet, und laf es eine Stunde wohl fieden, nimm es heraus, und geuß es hinweg, darnach ander Waffer in den Reffel, und den Firnambock in einen Sack gethan, auffieden laffen, und die Farbe wieder aus. geschöpft, und benfeite gefetet, und wieder 2Baf. fer in Reffel gethan, und den Gack wohl tochen laffen, alsdenn gefärbt und ausgefühlet. der ersten Brube, die man hat aufgehoben, kan man nachgieffen, und die Farbe ftarcfer machen. Mann es fo bleich wird, thue ein menig Grun. wan hinein, so wird es blutroth. Wilt du es aber Burvur haben, fo nimm ben Gacf aus dem Reffel, und thue das Garn wieder hinein, und lak es auffieden, so hat es genug.

Etliche Tuch:Farben, welche in unferm Lande gebräuchlich.

Grapp Roth, schwärzlich, auf 36 Pfund-schwer.

Nimm 3 Pfund Alaun, 1½ Pfund Weinstein, etliche nehmen 5 Pfund Alaun, und 2 Pf. Weinsstein, 4 Loth Bleyweiß, andere nehmen auch Salmiac darzu, laß daß Tuch anderthalbe Stunsden darinnen sieden, darnach thue es heraus, und ander Wasser in Kessel, wie auch neue Weißen=Rleyen, das Wasser muß man ein wenig heiß werden

den lassen, und das Tuch etliche mabl lassen ums lauffen, wiederum beraus gethan, und den Grapp, welcher zuvor eine Nacht in warm Wasser geweicht fenn muß, binein gethan. Wann dann der Gravo in Reffel, muß es nicht fo gar fehr beiß fenn. Wenn man das Buch binein thut, alsdenn Reuer unter den Reffel gemacht, und das Such eis ne aute Stunde laffen umlauffen, es darf aber que por nicht fieden, es flecket sonften ins braune. Bu einem Suche wird genommen 4 Pfund Grapp, 2 Loth Borar; andere aber nehmen 3 Df. Sommerrothe, und 11 Pfund Grapp; wenn es aber schon werden foll, so nimm 4 Pfund Grapp allein, so hait du gar schon Quch. Du kanit es auf Maeara bringen, lag nur nicht fieden, alsdenn kanst du es im Waffer abspublen, und an Ramen ge-Schlagen, es wird die Farbe vortrefflich halten.

Eine schone rothe Farbe.

Anfänglich nimm Sal Tartari, siede das Garneine halbe Stunde darinnen, laß es wieder troxchen werden, alsdenn färbe mit Alaun und Fernambuck, wie sichs gebühret. Es thut gut, wenn man den Fernamback einweichen will, daß sies dend heiß Wasser darüber gegossen wird, und 2 bis 3 Zage stehen lassen.

Noth wolln, auf 16 Pfund.

Nimm 1½ Pfund Alaun, thue ihn in Ressel, laß thn aufsieden, stecke das Garn hinein, laß 2 Stunden sieden, spuhle es aus, und ander Wasser in Ressel.

Kolaet das Nothen.

Nimm 3 Pfund Prasilien, weiche sie einen Abend zuvor ein, und thue sie mit demselben Wasser in Ressel, laß es heiß werden, thue das Garn auch hinein, und laß es 1 Stunde kochen, darnach nimm 2 Loth Zinnober, 2 Loth Salveter, 2 Loth Summi Arabicum, 2 Loth Salmiac, stosse alles sein flein, und weiche es ein, und wenn du das Sarn ausgekühlet, so geuß die Materie hinein, und thue das Garn auch hinein, und farbe, bis es seine Farbe bekommt.

Roth zu farben auf 6 Pfund.

Nimm i Pfund Alaun, thue ihn in Kessel mit Wasser, laß es siedendheiß werden, daß der Alaun zerschmelht, dann geuß es in ein ander Gefäß, lege das Garn eine Nacht darein, des Morgens spühle es rein aus.

Kolaet das Rothen.

Thue I Pfund Fernambuck in ein Säcklein, laß es 2 Stunden wohl sieden, denn thue das Säcklein aus dem Ressel, geuß etwas kalt Wasser wieder hineln, denn hange das Barn auf Stecklein in Ressel, mache das Feuer wieder brensnend, laß es aber nicht sieden, wende das Barn oft um, daß es sein klein gefärbet wird, bis dirs geställt. In währender Zeit, weil das Holf kocht, gied Achtung, daß es nicht überläusst, so ist es gut. Wie man den Fernambuc absteden soll, daß

man lang daraus farben fan.

Geuß 4 Baum-Rannen weich Wasser in den E 2 Ressel,

Ressel, und thue 2 Pfund Fernambock hinein, laß eszwen Stunden sieden, darnach schöpfe die Brushe aus dem Ressel in ein Faß, und solches muß ber hellem Wetter geschehen, denn sonsten verderben alle Präsilien-Farben, und laß alsdenn die Farbe stehen, je älter sie wird, je besser sie wird, thue aber ein wenig guten Sasran drein, und decke sie sein zu. Es berichtete mich einsmahls eine Frau, daß sie die Farbe Kunst verstünde, und hätte von Fernambocks-Farbe ein Secht-Fäßgen voll gemacht, darein hätte sie vor 3 Groschen Weinsteins Del gethan, und ein gantes Jahr daraus gesärber, es hätte aber das Decht-Fäßgen wohl mußsen verdeckt bleiben.

Bie man folde Bruhe brauchen foll.

Erstlich siede das Garn in Alaun rein ab, in welchem Absud, dir vornen verzeichnet, beliebt, darnach geuß Wasser in den Kessel, und nimm von dieser Brühe, als sichs gebührt, und wenn du dren Pfund Garn färben wilt, so rechne ich ein halb Pfund Holk, so nimm da eine Baum-Kanne voll, denn es sevnd 4 halbe Pfund, und 4 Baum-Kannen. Man kan auch wohl weniger nehmen, und wann es nicht röthen will, aus dem Fasse mehr nachgegossen, und färbe denn nach dem Ausgen-Maaß, denn dieses ist der beste Meister im Kärben.

Observation des Fernambocks.

Wilst du die Fernambocks-Farben verändern, so brauche diese nachfolgenden Stücke. Wann du Purpur farben wilst, so thue ein wenig Indig hinein,

hinein. Wilft du lichtroth farben, fo thue Brandewein und Salmiac darein. Wilft du dunckelroth farben, fo thue Grunfpan oder Rreiden dars ein. Wilt du braun daraus farben, fo thue Laugen, Urin und Allaun, item Galigenftein oder Weinstein = Waffer hinein. Wint du Rofenroth farben, fo thue geschabt Fischbein drein, oder Bulest viel Maun. Bilft du Roffuroth farben, fo thue Maun, Efig, oder Wein und Ralck unter einander gemenget hinein, fo wird es feine Farbe bekommen. Wenn der Fernambock mit Lauge eingeweicht wird, tan er feinen Gummi leiden. Ich habe zwar, wenn ich gemein roth gefärbet, die Spane einen Abend zuvor in Laugen eingeweicht, da ziehet die Lauge die Farbe fein ftarck heraus, aber in lichten Farben will es fich nicht thun laffen, und fen also genug von der Prafilien = Farbe geredet.

Purpur-Farbe auf ein oder 6 Pfund
Garn.

Nimm 1 Pfund Alaun, 6 Loth Weinstein, r Loth Salpeter, ½ Loth Salmiac, zwey Stunden rein abgesotten, und diese Alaun-Siede hinweggeschlagen, und zu dem Köthen ein rein frisch Wasser.

Folget das Fernambod-Rothen.

r Pfund Fernambock in einem besondern Reselein eine Stunde oder 4, ehe ihre bedurft, abgessotten, und wenn das Wasser im Ressel siedig ist, so brauche den halben Theil von dem abgesotten nen Fernambock. Weiter brauche rein Wasser, und

und thue das rothe Garn hinein, so wird es gat schon Biolen-blau. Man kans auch braunen, so das Garn schon gefärbet ist, wenn man dasselbe in die schwarze Farbe steckt, und siehet zu, daß man es nicht so bald heraus ziehet, so wird es braun.

Fernambock probirte Violen. Waaren auf 6 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, 8 Loth Weinstein, 1 Loth Sal gemmæ, & Loth Salmiac, zwen Stunden abgesotten, die Siede weggeschlagen, und zu dem Röthen ein rein frisch Wasser.

Folget das Fernambock-Röthen.

1 Pfund Fernambock in einem besondern Reffelein abgesotten, 3 oder 4 Stunden, ehe ihrs bes durft, und wann das Basser im Ressel siedig ist, so brauche das halbe Theil von dem abgesottenen Fernambock im Ressel, und nimm 1 Loth Lacca-Rothe, ½ Loth Eurcume, 1 Quentl. Zinnober, als les zerstossen, und laß die Baare eine halbe Stunde sieden, kühle sie einmahl aus, und brauche das andere halbe Theil, nimm darzu 1 Loth gebrannten Beinstein, 1 Loth Salpeter, 4 Maaßkannen scharsse Lauge, 3 Loth Salp, und laß es noch eine halbe Stunde darinnen sieden.

Folget das Blauen.

½ Pfund braun Holf in einem Sacklein eine halbe Stunde abgefotten, und wenns abgefotten, so blaue die Waare ½ Stunde, hernach brauche 2Maaß-Rannen scharfer Laugen, 1 Loth gebranne

ten Weinstein, Eboth gebrannten Alaun, daraus abgeklibret, werden wohl schone Wiol-Farben, wenn sie aber aus dem Weid oder Indig fatt gestlebet seyn, so durft ibe diese Braune nicht brauchen, als zum roth farben.

Violet 6 Pfund Garn.

Nimm i Pfund blau Holk, und koche es in ein nem Säcklein, und färbe, wie ben der rothen Farbe gemeldet ist, auch denselben Absott.

Zanat braun 6 Pfund.

Nimm 16 Loth Fernambock, 16 Loth blau Holz, thue es zusammen in ein Säcklein, laß es aufsteden, denn thue die Waare binein, und tarbe, so wird es Sanct braun. Der Absud muß aber erst geschehen.

Apfel.Bluth.

Mache das Garn erstlich halb schon roth, oder Leib-Farbe, darnach thue Kalck in dieselbige Farbe, und verfahre, wie ben dem Purpur ist gemeldet worden.

Violen-braune Strumpfe.

Siede die Strümpfe in Alaun ab, darnach nimm & Pfund braun Holf, und thue es in dassels bige Wasser, und laß es sieden und kochen, thue hernach die Strümpfe darein, so werden sie braun, wilt du sie aber gar braun haben, so thue ein wesnig Urin drein.

Melden braun auf 6 Pfund.

Nimm 1 Pfund Alaun, das Garn 2 Stunden darinnen abgesotten, darnach rein abgespühlet; weiter

weiter so nimm i Pfund Prafilien-Rothe, diesels be erst abgesotten, darnach das Garn darein gessteckt, und dann zweps oder dreymahl ausgekühlet, aber allezeit & Stunden sieden lassen, bis es Leibs Farbe wird, darnach brauch & Pfund braun Holk, siede es auf in der rothen Farbe, und ziehe das Garn immer durch, bis es genug Nelckenbraun wird. Wann zu dieser Farbe ein wenig gebrannster Vitriol kommt, ists desto besser.

Die gelben Farben.

Auf gelbe und Goldgelbe abzusteden und zu färben.

Nimm auf 7 Pfund Garn i Pfund Alaun, und laß es eine Stunde sieden, alsdenn so gieß es weg, nimm darnach zu dem Gilben den Ressel über die Helste voll Schart, und schütte ihn voll Ressen-Wasser, und laß es eine Stunde wohl sieden, du magst ein wenig abschöpfen, daß du kanst nachfolgen, wenn du auskühlest, und thue wieder ander Wasser in den Ressel, und laß es wohl sieden, alsdenn gefärbt. Du magst auch ein wenig Präsisten-Röthe in die Farbe thun, und so es nicht gerathen will, so nimm Johannis-Blumen, und thue sie in den Ressel, thue ein wenig Alaun darzu, und laß es mit einander sieden, und färbe daraus, so wird es recht schön.

Auf das Goldgelb.

Nimm auf 7 Pfund Garn 3 Pfund gelbe Spåne, thue sie in einen Sack, und laß sie wohl darinnen sieden in Regen-Wasser, du must aber ein wenig wenig abschöpfen, und ander Wasser in Resset thun, und wieder wohl sieden lassen, alsdenn den Sack wieder aus dem Ressel gethan, und gefårbet, und wann du es auskühlest, thue den Sack wieder hinein in Ressel, und folge mit der abgeschöpften Farbe nach, bis es wird.

Licht. und Saatgelb auf 6Pfund Baare.

Nimm I Pfund Alaun, 6 Loth Weinstein's Loth Salpeter, & Loth Salmiac, eine halbe Stunde darinnen abgesotten, diese Siede hinweg geschlagen, und zu den Bilben ein rein frisch Wanter.

Kolaet das Gilben.

8 Pfund Schart, oder schöne gelbe Blumen, i Pfund Spanische gelbe Spane, mit eingesperrt, und 4 Kannen scharfer Laugen, I Loth gelben Schwefel, zerstossen, und-wenn es eine halbe Stunde gesotten hat, laß die Bilben zugesperrt, so mache die lichtgelben Waaren heraus, die werden schön glankend, nach eines jeden Gefallen, wie einer die bedarf und haben will. Hernach laß die Bilbe eine halbe Stunde austochen, und brauch 4 Maaß-Kannen scharfer Laugen, I Loth gebrannsten Weinstein, i Loth Salpeter, 2 Loth Salk, laß die Bilbe zugesperrt, dieweil du gilbest, so wird die Waare desto schoner und glankender.

Hoch und licht Gold Farben auf 6 Pfund.

Nimm 1 Pfund Alaun, 6 Loth Weinstein, 1 Loth Salpeter, ½ Loth Salmiac, eine halbe Et Stunde darinnen rein abgesotten, und diesellauns Siede hinweg geschlagen, und zu dem Rothen ein rein frisch Wasser.

Folget das Röthen.

1½ Pfund Sommer-Rothe, einen Abend zuvor eingeweicht, und wann ihr rothen wollt, brauch im Ressel ein halb Pfund Rinder-Schweiß, I Loth gelben Schwefel, 2 Loth Salmiac, 4 Loth Salk, gar heiß, und doch nicht sieden lassen, eine halbe Stunde geröthet, nach dem Rothen die Waaren gespühlet, und zu dem Gilben ein rein frisch Wasser.

Kolaet das Gilben.

9 Pfund Schart oder schöne Blumen, 1 Loth gelben Schwefel, 5 Maaß-Rannen scharfer Laugen, 1 Loth gebrannten Weinstein, 4 Loth Salk, aussieden lassen, alsdann eine halbe Stunde gesgilbet, die Gilbe aber zugesperrt gelassen, so wird die Waare desto glankender, und denn heraus gegilbet, wie hoch ihr Waaren haben wollet, es wird wohl schön hell und glankend, wollt ihr aber licht Goldgelbe haben, so brauch die Röthe nur den halben Theil, ihr könnet Goldgelbe auf drey oder viererley Arten machen, von dem niedrigsten bis zu dem höchsten, diese Goldsarben sind six und Farbebeständig.

Gelbe zu farben auf 7 Pfund.

Siede das Garn in Alaun erst ab, und thue felbige Brühe weg, und ander Wasser in Kessel, und thue eine halbe Mehe gelbe Blumen darein, las aufsieden, darnach nimm das Garn, und gil-

be es, so wird es Schwefelgelbe, wilt du es aber gelber haben, so nimm gelbe Spane, thue sie darzein, laß wieder ersieden; wilt du es aber Goldgelbe haben, so must du das Garn, wenn es gelbe ist, in Urin tauchen, und wieder in Ressel gethan, und thue ein wenig Rothe darzu, so wirds Goldgelbe, der gelben Spane mussen I Psund senn.

Isebell Wollen auf 1 Pfund.

Erstlich den Absud, wie bräuchlich, darnach nimm i Loth Orlean, einen Abend zuvor einges weicht, 2 Loth Seife, die muß zerschnitten wers den, und in den Orlean gethan, den andern Sag aber, wenn man färben will, eine Stunde sieden lassen, in dem Sieden wirf Loth Salmiac hinsein, nach dem sieden hebe den Lovs vom Feuer, und gieß die Brühe in ein rein Gefäß, das Garnhinein geweicht, bis es seine Farbe bekommt, unster währendem weichen kehre es aber um, daß es nicht sleckigt wird, und weil es weicht, so koche in einem andern Gefäß i Loth Curcume, ziehe das Garn durch dieselbige Brühe, davon bekommt es einen schönen Glanß.

Schwefelgelbe auf 1 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, und siede das Garn darinnen ab, und wann es gesotten hat, so nimm Johannis-Blumen, und siede sie mit Allaun ab Sturden, und wenn das Garn gesotten, so thue wieder ein wenig Alaun darein, thue das Garn wieder hinein, und kuhle es aus, bis es seine Farbekommt.

Pomerangen-Farbe 6 Pfund.

Nimm i Pfund Alaun, 7 Loth Weinstein, 2 Loth Salpeter, & Loth Salmiac, eine halbe Stunde darinnen abgesotten, und diesen Alaun-Sod weggethan, und zu dem Gilben ein rein Wasser.

Folget das Gilben.

8 Pfund Schart oder schöne gelbe Blumen, 2 Loth gelben Schwefel, 5 Kannen scharfer Laugen, und die Bilbe zugesperrt gelassen, so wird die Waare desto glankender, eine halbe Stunde gegilbet. Ist es an den 5 Maaß Kannen Laugen nicht genug, so brauche noch ein oder zwey, denn zum Pomeranken mussen die Waaren glankig und hoch gegilbet werden. Rach dem Gilben werden die Waaren eine halbe Stunde in rein frisch Wasser gelegt, und zu dem Pomerankenrothen ein rein trisch Wasser genommen.

Folget das Fernambockrothen.

Is LothFernambock, abgesotten in einem reinen Hafen, und wann es gleich nach dem Absud 3 oder 4 Stunden ruhet, wird es desto kräftiger, und wann das Wasser im Ressel im sieden stehet, so brauche den Fernambock den halben Theil, auch folgende Materie hinein, i Loth gebrannten Weinstein, i Loth Salpeter, i Loth gebrannten Utaun, 2 Maaß-Rannen scharfer Laugen, werden schone glankende Pomerankenfarben. Werden sie zu hoch, so nimm ein wenig Fernambock. Das Planiren werdet ihr zu Ende sinden.

Folgen nun die grünen Farben.

Doppel Stahlgrun schon zu farben, auf

Nimm & Pfund Alaun, & Weinstein, 1 Loth Salpeter, 1 Loth Salmiac, darinnen eine halbe Stunde abgesotten, diese Brühe weggethan, und au dem Gilben ein rein frisch Wasser.

Kolget das Gilben.

8 Pfund Schart, 1 Pfund Spanische Gilbe, 2 Loth gelben Schwesel, 4 Maaß-Rannen scharsser Laugen, die Gilbe mit einem Creuk gesperrt, und eine halbe Stunde aufgesotten, und die Waare eine halbe Stunde daraus gegilbet, so hoch, als werden will, denn es muß doppel Stahlgrün eine hohe Gilbe haben, taß die Selbe gesperrt, dies weil ihr gilbet, so wird die Waare hochgelb und schon glanzend. Die Selbe hinweg geschlagen, und zu dem Blauen ein rein frisch Wasser, und die Waare eine halbe Stunde in ein frisch Wasser

Folget das Stahlgrun farben.

INf. braun Holk eine halbe Stunde abgesotten in einem Resselein, und wenn die Farbe gesotten hat, muß man nehmen 2 Loth Indig, den muß man recht klein stossen oder abreiben, und zwey Lage, ehe ihr ihn gebraucht, mit einem Urin und Salt ansetzen, den Indig in die abgesottene Blauen gethan, und brauche terner 1 Loth Grunsspan, 1 Loth gebrannten Weinstein, eine Ochsens Galle, 4 Maaß-Kannen scharffer Laugen, daraus die

die Waare i Stunde geblauet, über die Lummer lauffen lassen. Will die Waare zu bleich werden, so nimm noch 2 Pfund Schart, laß aufsieden, die Brühe darzu gethan, so werdet ihr schon Stahlgrun haben.

Meergrun zu farben auf 6 Pfund.

Nim & Pf. Alaun, 7 Loth Weinstein, 1 Quentle Indig zerstoffen, 6 Maaß-Rannen scharfer Laugen, den Indig in die Lauge gethan, einen Lagzuvor angesetzt, damit er zu seinen Kraften kommt, und darinu zwo Stunden abgesotten, dieses hinweg geschlagen, und zu dem Gilben ein rein frisch
Wasser.

Folget das Gilben.

3 Pfund Schart in ein rein Säcklein gethan, und eine Stunde wohl abgesotten, 2 Loth braun Dolk, thue es zu dem Schart in Sack, und wenn es wohl abgesotten, so thue den Sack heraus, und brauche in die Bilbe 2 Loth Frünspan, 2 Loth Berggrün, ½ Loth Indig, sehe den Indig mit warmer Laugen einen Abend zuvor an, zwo Ochsengallen, 1 Loth gebrannten Alaun, 1 Loth Salmiac. Alle Speceren klein zerstossen, und die Waare ½ Stunde über die Lummer laussen lassen, und laß die Gilbe ¼ Stunde ruhen, darnach brauch I Kanne oder 4 scharfer Laugen, 1 Loth gebrannten Weinstein, 1 Loth Salgemmæ, und laß die Waasre 3 Stunden in der Farbe liegen, so werdet ihr schon Meergrün haben.

Meergrûne Strûmpfe. Nim 1 Loth Grûnspan, weiche ihn mit 1 Maaß Urin Urin ein, und weiche die Stumpfe darein, und laß sie ben 2 Stunden stehen, ziehe sie heraus, und ringe sie aus, gefallen sie dir nicht, so stecke sie wieder hinein.

Grun zu farben.

Nimm Scheißbeere, und siede sie mit Wasser, darnach seige es durch ein rein Juch, und thue dars ein Grünspan, und 1 Hand voll Salk, rühre es wohl durch einander, und ziehe das Garn oder Strümpse durch, so wird es schön grün.

Meergrune Strumpfe.

Erstlich duncke die Strumpfe in Menschen Urin, darnach nimm Wein-Efig, und thue 2 Loth Grunfpan darein, und ein wenig Indig, und dunsche die Strumpfe darein, bis sie Meergrun werden.

Schon Senetongrun zu farben.

Nimm ein altes Ressellein von Kupser, oder sonst ein Rupser-Seschirr, und thue ein Theil weissen Weisen Weine Weine Weissen Weisen Weisen Weisen Weisen Weisen Weisen wie dass sein genug ist, auch thue eine Hand voll Salt darein, und laß es dren Lage stes hen, darnach thue die Strümpse hinein, und laß sie liegen, bis sie recht werden, welches zwar in zwenen Lagen nicht geschicht, vergiß aber des Umkehrens nicht. Probatum est.

Seneton Farbe auf 1 Pfund.

Nimm 1½ Loth Grunfpan zerstoffen, ½ Loth Gummi Urabicum, laß es zergeben in Efig, mas che es warm, daß man eine Hand kan darinnen erleiden, denn daraus gefärbet. Man kan etwas Wasser dazu nehmen, in Eßig wird es aber besser.

Folgen nun die blauen Farben.

Blau auf 1 Pfund.

Zum Absud nimm genugsamen Borar, oder Psiund Alaun, i Loth Weinstein, siede 2 Stunden damit ab, und thue ein wenig Urin darein, alsdenn weggeschlagen und ander Wasser. 4 Pfund blau Holk, vorhero abgesotten, i Loth Grünspan, i Loth Wasserblau, stecke das Garn darein, und färbe es, bis es blau wird, darnach meistere es mit Laugen und 2 Loth Weid-Alschen ab, dann ausgespühlet, so ist es bereitet.

Blau auf 1 Pfund Garn.

Nimm 5 Loth Weinstein, 3 Loth Alaun, laßes bis 2 Stunden darinnen sieden, und diese Brüshe weggeschlagen, und ander Wasser in Stok, dann nimm die Brühe von 4 Pfund blau Holk, und laß siedend werden, denn das Garn hinein gethan, und gefärbt, will es nicht recht anfallen, so nimm etwas Grünspan darzu hinein, so wirds seine rechte Farbe bekommen, aber wohl umgerühret. NB. Am besten ist, daß das blaue Holk einen Tag vorhero eingeweicht, hernach erstlich abgekocht wird.

Eine vortrefliche blaue Wöllen Ruppe anzustellen, woraus unterschiedliche Co-

leuren zu färben.

Anstalt. Erstlich nimm zu 14 Phund Garn Pfund Indig, thue denfelben in einen kleinen Sopf mit Urin, laß ihn eine Nacht weichen, des Morgens reibe ihn auf einem Mahler, Stein, und setze

febe den Touf, welcher ohne Beine feun muß, nes ben das Reuer, und lages warm werden, daß man fan eine Sand darinnen erleiden, und thue den Andig hinein, laß es etliche Stunden ftelen, aber ia nicht sieden, denn sonsten verdirbt der Andia. thue hinein & Pf. Brestauische Rothe oder Bravo. aber Gravo nimm nur balb so viel, und unter der Beit, weil der Popf ben dem Keuer stebet, fo thue noch mehr Urin in einen Keffel oder Foof, und mache ibn auch warm, denn gieffe es in ein Rak oder Berings-Tonngen, nach eines jeden Befal len, geuß den Indig auch darzu, und brauche ferner & Pfund Potasche oder Borax, und rubre et wohl unter einander, wer will, der mag ein Maßgen Weißene Rleven darzu thun, und laf die Rus pe fein zugedeckt 24 Stunden stehen, alsdenn ift fie bereitet.

Folget der Gebrauch.

Wenn nun die gemeldte Kupe ins Werck gerichtet ist, und man daraus farben will, so nimm die Waare, es sey gleich wollen oder leinen, und siede sie erst in Ataun ab, laß sie trocken werden, denn es will nicht gerne Wasser vertragen, und weiche sie in warmen Urin, und dann so warm, als es sehn will, in die Kupe gethan. Man kan die Waare auf Stecklein hängen, damit, wenn sie unten auslieget, nicht sleckigt wird, und öfters auf den Stecken fortgehänget, laß sie also z Tage darinnen mit öftern Forthängen, so wird es schön blau. Die unterschiedlichen Farben daraus.

Wilt du bleumerand daraus farben, so taf die Waare nur anderthalb Tage darinnen liegen, oder brauche nur halb so viel Rothe, und laß sie dren Tage darinnen liegen.

Wilt du Stahlblau farben, so laß das Garn 4 Tage darinnen liegen, oder aber nimm mehr Rothe, als oben gemeldet, und laß es 3 Tage

darinnen siegen.

Wilt du grun daraus farben, so siede das Garn in einem Alaun-Sod ab, und farbe es gelbe, wie sonsten schon gelehrt, darnach wenn es hubsch gelbe aefarbet ist, in die Kupe gethan, da wird es überaus schon grun.

Wilt du Stahlgrun haben, so farbe das Garn auch gelbe, wie oben gemeldet, und stecke es 4 Lage in die Rupe, oder aber also versahren, wie von

Stabiblau gemeidet.

Wilt du seetig grun farben, so farbe es mit dem darzu aehörigen Absud gelbe, du must aber zu seetig grun mehr Schart nehmen, also 1½ Pfund auf 3 Pfund Garn, und farbe es erst schön gelbe, denn auf seetig grun, daß mehrentheils das gelbe vorguctet, darnach in die Kupe gethan, so lange, als ben dem bleumerand gemeldet, nemlich andertshalb Tage, oder versahre, wie oben gemeldet.

Wilt du Meergrun farben, so siede es ab, und farbe es nur halb gelbe, und dren Tage in die Rus

pe gethan.

Wilt du Nelcken-braun farben, so siede es ab, und farbe es mit Schlesinger Rothe, und nimm

Bu 3 Pfund Garn 1½ Pfund Rothe, einen Abend Buvor eingeweicht, und wie siche gehöret roth gea farbet, und also auch 3 Lage in die Kupe gesteckt.

Bilt du Diol-braun farben, so siede es ab, und farbe es braun, nimm ju 3 Pfund Garn 9 Loth blau Holf, weiche es einen Abend zuvor ein, dann daraus braun gefarbet, und gleichfalls 3 Tage in

die Rupe gesteckt.

Wilt du Purpur farben, so siede es ab, und nimm auf 3 Pfund Garn 12 Loth Präsisgen, einen Abend zuvor eingeweicht, und sasse es in einem absonderlichen Topf ben anderthalbe Stunde sieden, dann in solcher Zeit kochet die Farbe heraus, darnach Wasser im Ressel heiß gemacht, daraus gefärbt, die rothe Brühe aber muß auch hinein, und dann 3 Tage in die Küpe gethan.

Was daben zu observiren.

Die Probe des Indigs zu erkennen: Man muß ihn auf dem Ragel reiben, wenn er hubsch kupfe richt aussiehet, so ist er gut.

Der Lamperdische Indig ist noch besser, muß aber wohl 6 Tage weichen, und ist theurer, als

obiger.

Item, an fatt Rothe kan man Grapp nehmen,

aber nur halb so viel.

Item, von & Pfund Indig kan man 14 Pfund Garn farben, und wann die 14 Pfund Garn aus gefärbet sevn, kan man 7 Pfund bleumerand dars aus farben, aber es muß auch 3 Tage darinnen liegen, es wird schon.

Item, wann folches alles gefärbt, so gieffe man die Urin-Lauge nicht weg, sondern taß sie steben.

D2 Item,

Item, wenn man sie aufs neue stellen will, so nimm, wie anfangs gemeldet, den Judig, und stelle ihn mit seinen Species an. Und wann des Urins noch so viel ware, und man thut ein wenig Indig hinein, so viel als zu dem Garn gehört, so ziehet doch das Garn den Indig alle an sich. Und wann man Urin sammlet, so muß er in ein ander Gesäß gesammlet, und darnach durch ein Auch in die Küpe geseiget werden, denn unten setzet sich allezeit Stercus, das ist Dreck. Es ist ein kasticher Gestanck, und darf auch nicht sedweder drüber geshen; auch dienet der Weiber Urin durchaus nicht darzu, sondern Mannes Urin.

Letlich, wann das Garn heraus kommt, so rieschet es übet, dahero muß es etliche Stunden in frisch Wasser geleget werden. Besser ist es, ins sliessende Wasser, so ziehet es den garstigen Gestanck heraus. NB. Der Indig mag seyn, wie er will. wann er nur im brechen kupfrich siehet, doch

ist Rugel= oder Platt=Indig nicht gut.

Musch zu färben auf 6 Pfund.

Erstlich den Alaun. und Kleven-Absud, darnach nimm & Pfund Gallus, 2 Pfund Bitriol, 3 Pfund gelbe Spane, thue es zusummen in Keffel, laß es eine halbe Stunde sieden, dann kuhle es aus, und stecke es wieder hinein, und farbe es so, bis dirs gefällt.

Musch auf 4 Pfund.

Erstlich den Absod, darnach nimm & Pfund gelb Holk, & Pfund blau Holk, thue es zusammen in ein Säcklein, laß es zwen Stunden sieden,

Dann

dann thue den Sack heraus, und das Garn hinsein, will es nicht dunckel genug werden, so thue 2 Loth Bitriol hinein, so wirds brennen.

Musch auf 1 Pfund.

Erstlich der Absod, und nimm grüne welsche Rußschaalen, thue die in ein Faß, und taß sie versmodern, darnach nimm derselben & Pfund, und koche sie mit 2 Loth Vitriol in gnugsamen Basser, und daraus gefärbt, bis es gnug ist. Qus roth-gelb Holk und Vitriol können etliche Musschen gefärbet werden, hoch und niedrig, auch von Zwiedel-Schaalen und Vitriol.

Baar Farbe.

Nimm den Ruß aus den Fruermauern, weische ihn 2 Sage ein in Lauge, denn gieß Waffer in Ressel, tag ihn mit samt der Lauge 2 Stunden sieden, seihe die Brühe ab, und reibe 1 Loth gesbrannten Umbra, und ein wenig Collnische Erde darein, und farbe daraus.

Reh-Karbe auf 4 Pfund.

Nimm i Pfund gelb Golk, & Pfund Firnambue, thue es zusammen in den Kessel, laß es zwen Stunden sieden, dann thue die Spane heraus, und das Garn hinein, das Garn muß aber durch einen schwachen Gallus gezogen senn oder werden.

Soch Afden Farbe auf 6 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, 6 Loth Weinstein, 1 Loth Galpeter, & Loth Galmiac, 4 Loth Rothe, anderthalbe Stunden abgesotten, die Brühe wege geschlagen, und zu dem Alschenblauen ein rein Wasser, die Waare durch rein Wasser gezogen.

D 3

Rolget

Kolget das Afchenfarben blauen.

6 Loth Gallus zerftoffen, & Loth Vitriol, 4 Loth Rothe, 2 Loth gebrannten Weinstein, I Loth gebrannten Alaun, diese Farbe aufsieden lassen, die Waare hinein gethan, und eine Stunde sieden laffen, dann ausgekühlet, und die Waare ! Stunde über die Lummer lauffen lassen. Mott ihrs aber hoher haben, so thut noch einen Gas, und brauchet 3 Maaß : Kannen scharffer Laugen, 3 Loth Lacca-Rothe, 6 Loth Sals, a Ochsen- oder Ruh- Balle, da werdet ihr eine Afchen-Farbe baben, die schon und beständig ist. Man kanzwar das braune Sols brauchen mit geringern Untos ften, die Waaren werden aber nicht bestandig; wenn aber die Waaren aus dem Weid oder Indig geblauet seyn, so brauche nur den Alaunsod. weiter 8 Loth Rothe, 2 Loth Schmack, 4 Loth Bitriol, 2 Loth gebrannten Weinstein, davon werden die Waaren beständiger.

Wollen-Etrimpfe Afchen-Karbe.

Nimm 3 Gallapfel, vor 1 Pfennig Vitriof, thue das in einen Topf mit 3 Maaß Basser, eine Stunde gesotten, und ziehe die Strümpfe dadurch, darnach wasche sie aus kalten Wasser sein rein, so sepnd sie recht Aschenfarbig.

Silber Farbe fcon auf 6 Pfund.

Nimm ½ Phund Alaun, 4 Loth Beinstein, 1 Loth Salpeter, ½ Loth Salmiac, 6 Loth Fernambuc, darinn anderthalbe Stunde rein abgesotten, und diese Alaunsiede hinweg geschlagen, und zu dem blauen ein rein Basser.

Folget

Folget das Blauen.

2 Loth Gallus, 8 Loth Bitriol, 3 Loth Fernambuc, 1 Loth gebrannte Alaun, diese Farbe aufssieden lassen, hernach die Waaren über die Lummer lausgekühlet, und lettlich mit 2 Kannen scharfer Laugen, 2 Loth Sats, ½ Loth gebrannte Alaun, neun oder zehnmahl über die Lummer laussen lassen, da werdet ihr eine glänkende schöne Silbers Farbe haben. Ihr könnet sie auch wohl aus dem braunen Holk machen, aus dieser vermeldeten Karbe senn sie aber besser.

Silberfarbe Strumpfe.

Nimm & Wiertel Alaun, darinnen eine Stunde abgesotten, denn nimm 2 Loth Gallus, 2 Loth Rupfer-Wasser, und lag die Strumpfe darinnen sieden, und thue zulest ein wenig Prasilien darein.

Andere Gilber . Farbe.

Nimm i Sall-Apfel, und ein klein wenig Rupferwasser, und Alaun einer Haselnuß groß, und ein Maaß Wasser, laß es eine Stunde mit einander wohl aufsieden, und ziehe die Strümpse dadurch, datnach nimm Blauholß, was manzwisschen drey Fingern erhalten kan, und Alaun einer Haselnuß groß, laß es auch eine Stunde sieden, darnach ziehe die Strümpse durch, so sind sie recht Silberfarb.

Sier enden sich die Wollen-garben.

Eine Lauge, zu allerhand Farben dienlich.

Nimm nach Nothdurft Buchen-Aschen, oder 12 Pfund, 5 Pfund reinen weissen Kalck, 2 Pf. Kreiden, 10 Loth gebrannten Weinstein, 3 Loth Salpeter, 2 Loth getben Schwefel, 1 Loth Salp. 2 Hande voll kleinen Schrot oder Weigen-Kleyen, und durch Hater-Stroh laussen lassen, die wird schön braun und klar, und ist bev jeder Farbe vermeldet, wie viel du der Laugen brauchen solt, wenn man die Laugen nach Nothdurst brauchen thut, ein andermahl ist sie auch gut, die Laugen giebt einen schönen Glang.

Etliche Speceren zu präpariren zu dem Albklören, wie folget.

Nimm 12 Loth Alaun, 12 Loth Beinstein zersfossen, 16 Loth Salk, 8 Loth Salpeter, 4 Loth Salmiac, 12 Loth Balikenstein, 6 Loth Rreisden, 3 Loth gelben Schwefel, 1 Pfund Kraftsmehl, diese Species alle zerstossen, unter einander gerühret, in einen Topf gethan, verlutirt, und ein groß Feuer drum gemacht, oder einem Töpfer gegeben, wenner brennen will, daß ers mit einse het, ihr werdet im Abklören schon Unterricht has ben, wie viel ihr auf ein Stück nehmen solt.

Wie ihr die Waaren abklören solt, und den Glant drauf bringen könnet, auch vor den Staub, auf ein Stück genommen.

Erstlich wann die Waaren ihre Farbe haben, und

und nach jeder Farbe rein und sauber gespühlet, und in Wasser, das rein ist, eine Stunde gelegt, unterdessen thue in Ressel rein trisch Wasser, taß es aussieden, und brauch zu den schwarzen Farben auf ein Stück & Pf. Seise, zerschnitten, und in ein nem Hasen zertrieben, zu einen Gescht gebracht, und nimm von den gebrannten Species 2 Loth, I Loth Jummi Urabicum, auch zerrieben, und die Waaren eine halbe Stunde daraus geseiset, ihr dorst es nicht wieder spühlen, und da babt ihr den Glank, und macht es über die Welke, oder aussgesperrt.

Zum rothen Farben.

Nimm 4 Loth Seife, ½ Loth gebrannten Weine stein, auch eine halbe Stunde siedend heiß geseis fet, da wird die Waare schon glangend.

Folget das Planiren, und daß die Waaren steif und einen anmuthigen Glant oder Ungrif bekommen.

Erstlich wann die Farben abgeklört, und wiesderum trocken worden sind, so branche auf ein Stück & Loth Leim, der schön gelbe ist, und in reisnen Wasser und Lopf zertrieben, ein wenig gessotten, daß er aber nicht überläuft, hernach durchsgeschlagen, daß keine große Stücke in Kessel komsmen, und das Wasser siedend heiß, und der Leim drinnen, so nimm 2 Loth Jummi Arabicum, auch zerrieben in ein klein Häselein, und darnach die Waare trocken, eine viertel oder halbe Stunde daraus planirt oder gestäreft, daß die Waare nicht

tungeln bleibt, und wenn es ein wenig schwellig ist, zusammen gelegt, und unter die Presse geschickt.

Ein ander Planiren.

Nimm Gummi Arabicum, Seifen und Biole Wurkel, laß es in lautern Basser stehen, und zergehen, und ziehe die Stücke durch, so bekomemen sie einen Glank, und werden ein wenig steif, auch wohlriechend von der Wurkel.

Wie alle Waaren rein und weiß mit geringer Mühe zu waschen, darauf alle Farben sehr schleunig anfallen.

Zu einem solchen Wasser wird genommen 4 Loth von den 9 gebrannten Stücken, 2 Loth gebrannte Alaun, 1 Loth gebrannten Weinstein, 4 Pfund Feld-Erden, oder Wassch. Erden, wie die Zuchmacher ihre Tuche damit waschen, so wird die Waare rein und sauber, läßt allen Schmalt sahren, viel geschwinder, als wanns aus einer scharfen Lauge aewaschen wird, denn die Lauge ist nicht allen Waaren nühlich, denn manche Waaren ziehen sich davon zusammen, und werden runklich.

Nun folgen die leinen Farben.

Es ist hier zu gedencken, daß die leinen Farben auch mussen abgesotten werden, wann es nicht gesotten Garn ist, wann es aber schon weiß gesotten ist, bedarf es nicht, sondern man kan den Allaun siedend heiß machen, und das Garn oder Waare in eine Gotte sein locker legen, die heise Allaun Alaun Brühe drüber gieffen, daß es einkriecht, so ziehet denn der Alaun hernach diefelbe Farbe eben sowohl nach sich; wo aber kein Absod stebet, kan man sich der allerersten gebrauchen, und soll der Ansang allhier an den schwarken Farben gesmacht werden, welche zwar den Alaun nicht nösthig hat, sondern den Sallus.

Eine warme Trippfarbe zu 25 Brabandischen Glen.

Nimm erstlich, wann du gallen willst, 14 Loth Gallus, 1 Loth gebrannten Weinstein, eine Stunden vohl gesotten, hernach den Tripp 2 Stunden oder länger darinnen liegen lassen, sein warm, zum andern mahl 12 Loth Gallus, 8 Loth Schmack, 1½ Loth gebrannten Vitriol, zum dritten und vierten mahl auch also, zum fünsten mahl aber brauch keinen Schmack, gleichwie zum ersten.

Folget das Schwargen.

Nimm von einer kalten angeletten Farbe so viel, als du vonnothen bist, oder weich Wasser, und thue darein 2 Bindel Erlen-Schaalen, 1 Pf. Bitriol, 3 koth Rothe, 1 koth Grünspan, 1 koth Gallus, ½ koth gebramten Weinstein, 2 Coloquinten-Aepfel. Zum andern brauch wieder 2 Bindel obiger Schaalen, ¾ Pf. Vitriol, 1½ koth Rothe, 1 koth Grünspan, 1 koth Gallus, 8 koth blau Holf. Zum dritten, vierten und fünstenmahl brauch wie zum erstenmahl, die Farbe muß allemahl 2 Stunden sieden, denn ziehe das Feuer unter dem Ressel hervor, und stecke den Tripp hinein, und laß ihn 2 Stunden darinnen stecken, denn

denn thue ihn heraus, rein gespühlet und trocken werden lassen.

Eine andere warme Trippfarbe auf ein Stud von 15 Ellen.

Erflich das Galliren, welches eine Stunde, auch wohl etwas langer geschehen muß, und nimm darzu & Pfund Sallus, & Pfund Schmack, dann diese Gallus-Brühe weggeschlagen, und ander Wasser in Ressel.

Folget das Schwärken.

Nimm 3 Loth Vitriol, 4 Pfund blau Holk, x Loth Grünspan, 3 Loth Gummi Arabicum, 1 Loth Arsenicum, 1 Loth Gebrannten Weinstein, 1 Loth Salmiac, den Salmiac und Weinstein mit zwey Maaß Wein - Eßig vermengt, so fängt es im Lopfe an zu gähren, wie Sift, denn in Kessel gesschüttet, und gefärbet, ein - oder zweymahl ausgeschihlet, bis es genug ist. Dieses mag man in warmen und kalten Tripp-Farben gebrauchen.

Folgen die kalten angestellten Tripp. Farben, derer nicht wenig sind, und wird erstelich berichtet werden, wie man dieselbigen anskellt, und muß sich ein jeder nach dem Rübel und Wasser richten mit denen Species, darnach soll der Gebrauch

folgen.

Erstlich laß dir ein groß Faß oder Rübel von 5 bis 12 Eymern wohl verbinden, und laß unten ein Loch machen, und einen Zapsten darein, und se-

ke es feite, daß ein flein Rubel druuter geht, und mann du sie anstellen wilt, so zerstoffe folgende Species, welche nicht in der Karbe geraeben, und thue es unter einander in eine Golte, und wann du es anftellen wilft, so fireue eine Schicht ere lene gerftoffene Schaalen, denn aus der Golten. denn den Schliff, und denn alt Gifen, und wieder vornen angefangen, und hinaus geführet, bis das Raf meniger ein viertel voll wird, denn kalt oder warm Wasser, oder warmen Rofent, fauer ift am besten, auch aus dem Brauhause druber gegoffen, 8 Lage ungerührt fteben laffen, daß fie gieret, bernacher ben 4 Wochen alle Lage, oder zweumabl ben 24 Kannen abgelaffen, und oben wieder autgegossen, davon kommt sie in ihr Werck, und hernach draus gefarbet, wie ferner wird berichtet werden.

Folgen die Farben.

3 Pfund Gallus, 4 Pfund Vitriol, 3½ Pfund braun Solk, 2½ Pfund gebrannten Weinstein, 16 Loth gebrannten Vitriot, ½ Pfund Weinstein, 4½ Loth Grünspan, 3½ Loth Arsenicum, 8 Loth Schmack, 8 Loth Salk, 20 Pfund Schliff, 8 Pfund Feilspane, etwas alt geroft Eisen, 2 Loth Masabati, das streue um den Zapsfen, alles schichtweise, bis es alle wird, und diese Farbe ist auf 5 Eymer Wasser gerichtet.

Eine andere von 5 Enmern.

3 Pfund 8 Loth Gallus, sy Pfund Bitriol, 3 Pfund braun Holk, 21 Pfund gebrannten Weinstein, 3 Pfund weissen Weinstein, 5 Loth

Arfenicum, 4½ koth Grünspan, 4 Loth Rreiden, 8 Loth Rothe, 1 Loth Aloe epaticum, 12 Loth gebrannten Bitriol, 8 Rosel Feilspäne, welche mit Urin mussen eingenehet werden, damit sie wohl geröstet werden. Auch gehöret 16 Pfund Schliff zu dieser Farbe, auch, so viel gnug, alt Eisen.

Eine andere, von 5 Enmern.

3 Pfund Gallus, 3½ Pfund Vitriol, 3½ Pfund braun Holk, 1½ Pfund gebrannten Vitriol, 2½Pf. gebrannten Weinstein, 1 Pfund rohen Weinstein, 3½ Loth Grünsvan, 4½ Loth Ursenicum, 4 Loth Kreide, 8 Loth Salk, 8 Loth Schmack, 4 Loth Granatschelffen, 2 Loth Untimonium, ½ Loth Alos epaticum, 7 Nosel Feilspäne, 16 Pfund Schliff.

Eine andere von 3 Enmern.

2 Pfund Sallus, 1½ Pfund braun Holk, 2½ Pf. Ditriol, 1½ Pfund gebrannten Weinstein, 1½ Loth Grunspan, 280th Arsenicum, 4 Both Salk, 8 Loth Weinstein, 4 Pfund Feilspane, 9½ Pfund Schliff, 2 Loth Balikenstein, dasselbige auf das alte Eisen gestreuet.

Eine andere Farbe.

3 Pfund Sakus, 21 Pfund Vitriol, 1 Pfund-Gummi, 12 Loth Alaun, 3 Hande voll Sals, Schliff und Feilspäne.

Eine andere.

2 Pfund Gallus, 4 Pfund Kupferwasser, 6 Pf. blau Holy, wie oben verfahren.

Wieder

Wieder eine andere.

3 Pfund Gallus, 2 Pfund Kupffer-Wasser, & Pf. Alaun, & Pfund Weinstein, & Pf. Grunspan, 3 Hande voll Salt. Diese vorgeschriebenen Farben seind nicht allein auf Tripp, sondern man farbt die halbwollnen Zeuge auch daraus.

Wieder eine andre von 12 Enmern.

7 Pfund Gallus, 8 Pf. Bitriol, 8 Pf. braun Holf, 5 Pfund gebrannten Weinstein, 16 Loth Weinstein, 18 Loth gebrannten Vitriol, 9 Loth Grunfpan, 8 Loth Arfenicum, 2 Loth Antimonisum, 8 Loth Salf, 8 Loth Nothe, 4 Loth Colosquinten, Schliff und Feilspäne.

Folget der Gebrauch und Galliren.

ehe er in die kalte Farbe gesteckt wird, und gehoset zu 15 Ellen to. Gallus, der muß wohl gekocht werden. Man muß auch hinein thun 4 koth Schmack, † Loth gebrannten Weinstein oder Rosthe, † Loth gebrannten Witriol, † Loth Gummi Mastichina oder Mastir, und wenn er gekocht ist, den Tripp durchgezogen, daß er allerwegen naß wird, denn abtrieffen lassen, und in die kalte Farsbe gesteckt, und so fort an, bis er schwarzgenug ist.

Nun folgen bie falten Farben.

Zu einem Rübel von to Eymern.

7 Enmer Wasser, 4½ Pfund Gallus, 4½ Pfund braun Sols, 5 Pfund Vitriol, ¾ Pfund gebranneten Vitriol, 6¾ Loth Grunspan, 5½ Loth Arfeniecum.

eum, 12 Loth Schmack, 4½ Pfund Weinstein, die Helste muß gebrannt seyn, 4 Nobel Feitsvane, ½ Fäßgen Schliff, ein gut Theil Salp, 7 Sacke Schaalen. Dieses ist eine vortreffliche Farbe, der Tripp wird auf einmahl so sehwark, als aus andern Farben auf 3 bis 4mahl.

Eine andere.

44 Pfund Gallus, 44 Pfund Weinstein, die Helfte gebrannt, 44 Pfund braun Holft, 5: Pfund Vitriol, 6 Loth Grünspan, 5 Loth Urfenicum, 11 Loth Schmack, 1 Pfund Gummi Urabicum, 22 Loth gebrannten Vitriol, 1 Pfund Silberglett, 1 Faßgen Schliff, 7 Noset Feilsvane, 5 Sacke Schaalen. Diese Farbe ist fast der ersten gleich.

Eine andere.

4½ Pfund Gallus, 4¼ Pf. braun Holk, 5 Pf. Bitriol, 6¾ Loth Grünspan, 5½ Loth Arfenicum, 12
Loth Schmack, 4½ Pfund Weinstein, 4 Loth Potaschen, 4 Loth Salmiac, Schliff, Feilspane und
Salz. Diese ist der vorigen in allem gleich.

Gine andere.

4½ Pfund braun Holk, auch so viel Gallus, s Pfund Witriol, & Pfund Grünspan, 6 Loth weißen Arfenicum, 12 Loth Schmack, 3 Pfund Beinstein, ½ Pfund Potaschen, ¼ Pfund Salmiac, x Pfund Röthe; 4 Loth Antimonium, 4 Loth Alaun, ¾ Kaßgen Schliff, ein gut Theil Galk und Feils Ipane. Diese Farbe ist gleich den vorigen.

Wieder eine andere Farbe.
41 Pfund Gallus, 41 Pfund braun Holf, 5
Pfund

Pfund Vitriol, 2½ Pfund gebrannten Weinstein, 6 Loth Grunden, 6 Loth Ursenicum, 12 Loth Schmack, 2 Pfund Rheinischen Weinstein, 2 Coloquinten, 2 Loth Agarcus, 4 Moset Feilspane, ein gut Theil Galh, 4 Sacke Schaalen, 2 Faßlein Schliff. Diese Farbe kan man Z Juhr gebrauchen.

Bieder eine andere Karbe.

4½ Pfund Gallus, 3 Pfund braun Holf, 5 Pf. Bitriol, 1 Pfund Köthe, ½ Pfund Grünspan, 6 Loth Ursenic, 12 Loth Schmack, ½ Pfund Gummi Urabicum, ½ Pfund Potaschen, ½ Pfund Galmiac, ½ Pfund gebrannten Bitriol, 3 Coloquinten Aevfel, 4½ Pfund Weinstein, die Helfte gebrannt, ½ Pfund Silberglett, 6 Rosel Feilspane, ½ Fäßgen Schliff, ein gut Theil Salk, 4 Säcke Schaalen, ein wenig Sauerteig. Diß ist eine rechte voretreffliche Farbe.

Eine andere.

g Pfund Gallus, 2 Pfund braun Holk, 3 Pf. Witriol, 3 Pfund gebrannten Vitriol, 1 Pf. Rothe, 3 Pfund gebrannten Beinstein, 2 Pfund rothen Beinstein, ½ Pfund Gummi Arabicum, ½ Pfund Gummi Arabicum, ½ Pfund Potaschen, ½ Pfund Galmiac, 4 Pfoic, 12 Loth Schmack, ½ Pfund Galmiac, 4 Nosch Feilsväne, eine grosse Galkmeste voll Galk, ½ Fäßgen Schliff.

Noch eine auf diese Art.

7 Pfund Gallus, 3 Pfund braun Holk, 6 Pfund Wittiol, die Helfte gebrannt, 6 Pfund Wein-ftein, die Helfte gebrannt, 1 Pfund Rothe, f Pf. Gummi

Summi Arabicum, & Pfund Potaschen, & Phund Grünspan, & Loth Arsenic, 12 Loth Schmack, & Pfund Salmiac, 4 Rösel Feilspane, eine Salkmeste voll Salk, & Fäßgen Schliff. Ich versischere, daß diese Farben alle die Probe haben. Man kan die Feilspane nehmen, in einen Lopf thun, und darüber pissen, den Lopf an die Sonne geseht, doch nicht immer, sonst zertreibt die Hise den Lopf. Diese heise Feilspane genommen, und heiß auf die Schaalen, item den Weinstein und Bitriol ninmt man auch heiß vom Feuer, thuts ins Kübel, und Schaalen darauf, es wird wohl etwas dampsen, aber es hat nichts zu bedeusten, nur etwas Wasser drauf gegossen.

Eine schone schwarte Kupe anzustellen, und gleich daraus zu farben leinen und Garn.

Bu einem Weinfaß nimm 3 Maggen gute Weis ten-Kleven, laß fie im weichen Waffer i Stunde fieden, denn nimm einen Rorb, und laf die Brube Dadurd) ins Faß lauffen, daß die Kleven nicht mit hinein kommt, denn thue die Klepen aus dem Kors be wieder in Reffel, gieß mehr Waffer auf die Rlegen, laß es wieder sieden, bis du gnug haft, Dann nimm I Maggen gute Erbfen, lag fie auch fieden, fo lange, bis man fie zerdrucken fan, denn thue vor 3 Groschen Sauerteig, der zerrieben, in Die Erbfen, und gieß es mit einander auch ine Raf. auch 9 Pfund Schliff und 4 Pfund Feilspane, wenn das Faf voll ift, fo rubre es wohl durch einander, und laf es 8 Tage fteben, denn farbe dar-Folo aus, je alter, je besser sie wird.

Folget der Gebrauch.

Erstlich muß die Waare galliret werden, denn laß sie übertriessen, und schöpfe so viel Farbe aus dem Fasse in ein ander Gesäß, als du vonnöthen hast, ziehe die gallirte Waaren hindurch, denn alsobald wieder durch den Gallus, auch wieder durch die Farbe, dis sie gefärbt und schwart ist, dann spühle sie rein aus, und gieß die überbliebene Farbe wieder ins Faß, und rühre sie unter einander, so gieret sie wieder.

Die rothen Farben.

Roth leinen Garn auf 6 Pfund.

Rimm r Pfund Alaun, & Pfund Weinstein, r Loth Salpeter, 4 Loth Fernambuc, das Garn 12 Stunden in der Beige liegen lassen, dann gefühlt und gespühlt, und trocken werden lassen.

Folget das Rothen.

1½ Pfund Fernambuc abgesotten, das Garn vier oder sünfmahl durchgezogen, und allezeit trocken werden lassen, und den abgesottenen Fernambuc in 4 oder 5 Theile getheilet, zum ersten Zug 4 oder 5 Loth zerstossenen Gallus, 1 Loth Paris Röthe, zum andern Zug 1 Quentl. Galmiac, ½ Loth Eurcume, ½ Loth Gummi Arabicum, zum dritten Zug ½ Loth Gallus, ½ Loth Paris Röthe, 1 Quentl. Mastir, zum 4ten Zug ½ Loth Salpeter, ½ Loth Paris Röthe, 1 Quentl. Gummi Arabicum, zum fünsten und lesten Zug, wenn es hochroth schn soll, so brauche ½ Loth gebrannten Weinstein, 1

Maaf scharffe Laugen, ½ Loth gebrannte Alaun. Das Garn muß schon weiß fenn.

Leinen roth zu farben.

Nimm rothe Spane, weiche sie in warme Laugen, und taß sie eine Nacht weichen, auf den Morgen eine Stunde gesotten, darnach giesse es ab, thue darein Grünspan und Salk, rühre es durch einander, thue das Garn darein, und kehre es wohl um, laß es & Stunde darinn liegen, darnach thue es heraus, so ist es recht schon roth.

-Noth auf 1 Pfund.

Nimm & Loth Fernambuc, weiche ihn eine Nacht in gute Laugen, welche warm ist, des Morgens stede ihn eine Stunde, gieß die Suppe ab, und thue darein & Loth Grunspan, & Quentl. gesbrannten Weinstein, ein wenig Salk, rühre es wohl durch einander, und thue die Waare darein, und farbe so lange, dis sie dir gefüllt.

Noth auf 22 Zahlen.

Nimm & Pfund Alaun, in einem kupfern Topf voll Wasser eine halbe Stunde gesotten, und über das Garn, welches vorherv in eine Götte gelegt worden, gegossen, und weichen lassen, darnach nimm 12 Loth Presitien, einen Abend zuvor in Lauge eingeweicht, darnach früh Morgens zwen Stunden gesotten, die Alaun-Brühe wege und und diese rothe Brühe drüber gegossen, einen hale ben Tag stehen lassen, da wird es blutroth.

Leib.Farbe leinen auf i Pf. Garn. Nimm & Pfund Saftor, weiche ihn einen 21-

bend zuvor ein in gute Lauge, den andern Eag trockne es, und wasche es wohl aus, es muß aber der Saftor in ein Sactiein gethan werden, benn Die Belfte genommen, und im Waffer warm gemacht, daß man eine Sand darinnen erleiden fan, und giebe das gebleichte Garn immer durch, fo bekommt es eine gelbe Farbe, barnach nimm die andere Beifte, und mache noch eine Bruhe, wie Die erfte, und giebe es immer burch; gulegt meis ftere es mit ein wenig Efig und Lauge. NB. Der Saftor, wenn er geweicht hat, muß immer gemas schen werden, bis er feine Gilbe mehr von fich giebt, aledenn gefarbt, und mit Wein-Chig abs gemeistert; fo mans haben fan, fo ift Citronens Saft weit beffer, und treibet boch binan. thut auch gut ben bem Fernambuc, Weinstein und Boray, in Baffer gefotten, und allemahl das Sacgen hinein gethan, und Wein-Efig dargu gegoffen.

Carmefin leinen Garn auf 6 Pfund.

Nimm r Pfund weissen Weinstein, zerstoffe ihn, und laß das Garn 3 Stunden in gnugsamen Wasser darinnen liegen, den Weinstein einges weicht, das Wasser muß auch warm seyn, alsdamn gespühlet und trocken werden lassen.

Folget das Rothen.

2 Loth rothen Grapp, der muß zuvor in rein Wasser eingeweicht werden, das Garn bedarf 4 Züge, und zu einem jeden Zug die Farbe heiß gesmacht, und den Grapp in 4 Theile getheilet. Den ersten Zug brauch gar siedend heiß I Loth

Schmack des kleinen, i Loth Paris-Rothe. Den andern Zug brauch 2 Loth Salmiac, ½ Loth Eurzeume, i Loth Sal gemmæ. Den dritten Zug brauche ½ Loth Salpeter; ½ Loth Paris-Rothe, i Quentl. Mastir, i Quentl. Gummi Arabicum. Den 4ten Zug ½ Loth gebrannten Weinstein, 2 Maaß scharfer Laugen, ½ Loth gebrannte Alaun. Das Garn muß schön weiß sepn.

Purpur leinen Garnauf 6 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, & Pfund Beinstein, r Loth Salpeter, 4 Loth Fernambuc. Das Garn 4 Stunden recht heiß darinnen liegen lassen, hers nach rein gespühlet.

Folget das Blauen.

Wann das Garn trocken ist, so thue den ersten Zug aus dem Weid, oder aus dem Indig im Ressel rein gespühlet, und trocken werden lassen. Den andern Zug 1 Loth Curcume, 1 Quentl. Zinnober, 7 Loth Gummi Arabicum. Beym dritten Zug, wenn das Garn will rothlicht werden, brauche 1 Maaß scharsse Laugen, 1 Quentl. Grünsspan, ½ Loth Galpeter. Das Garn ist beständig.

Biol leinen Garn auf 6 Pfund.

Nimm & Pfund Weinstein, & Pfund Asaun, r Loth Fernambuc, 1 Loth Salpeter, aufgesotten, und das Sarn 4 Stunden drinnen liegen sassen.

Folget das Braunen.

r Pfund braun Holk, & Pfund Fernambne in einen groffen Lopf gethan, und abgefotten. Dies fe Farbe brauche also: Thue wohl 4 Züge, ehe es recht

recht Violen wird, theile die Farbe in 4 Theile, es muß allezeit warm gemachet werden, und brauche benm ersten Zug 1 Loth Schmack, 1 Quentl. Salmiac. Benm andern Zug ½ Loth gebrannten Weinstein, 1 Quentl. Spangrin. Alle Zuge trocken werden lassen. Benm dritten Zug ½ Loth Schmack, ½ Quentl. Salpeter. Benm vierten Zug, wenn das Garn gar zu röthlich bleiben will, so ninim 1 Maaß schaffer Laugen, und giesse solche darunter, so wird es schon Violsfarb.

Gelb leinen Garn auf 6 Wfund.

Rimm & Pfund Alaun, i Pfund Weinstein, i Loth Sulpeter, laß das Garn 4 Stunden darinsnen liegen, es muß aber schön weiß sehn.

Folget das Gilben.

3 Pfund Schart, r Pfund Spanische Gilbe, r Pfund Apfelbaum-Rinde, r Pfund Johannise Blumen, zusammen gesperrt, und 3 Maak scharfe Lauge drüber gegossen, die Gilbe abgesotten, mit dem Garn 2 oder 3 Züge nach einander gesthan, nicht trocken werden lassen, wird schön und beständig, je weisser das Garn ist, je schöner die Farbe wird.

Gelb leinen Garn zu farben auf

is Pfund.

Nimmm i Pfund Johannis Blumen, 7 Loth Alaum, eine Sand voll Apfelbaum-Rinde, thue es jusammen, laß es anderthalbe Stunden sied den, denn nimm es vom Feuer, und stecke das Garn hinein, so tange dirs gefällt. Das Garn muß schon gesotten sepn.

2.4

Ander

Ander leinen gelb zu farben auf 6 Pfund.

Erstlich den Absod, dem leinen nach, darnach nimm & Psund gelbe Spane, Spanische, und weiche sie einen Abend zuvor ein, es kan wohl zwen Tage geschehen, nachdem thue sie in einen Ressel, und siede sie zwen Stunden, und thue auch 2 koth Grünspan, 2 koth Alaun darein, dann laß noch ein wenig aussieden, und wann solches geschehen, so gieß die Rochung in einen Kübel, und thue das Garn'hinein, und laß es weichen, bis es seine Farbe bekommt, je mehr Grünspan, je gelber es wird.

Gelb leinen auf 42 Zahlen.

I Pfund Alaun, denfelben mit gnugsamen Wafer abgesotten, und dieselbige Brühe über das Garn gegossen, und stehen getassen, nimm I Meste Johannis-Blumen, einen Abend zuvor in Laugen eingeweicht, nach dem Alaun-Sod die Blusmen in Ressel gethan, und zwen Stunden abgessotten, die Alaun-Brühe vom Garn abgegossen, und diese gelbe Brühe drüber gegossen; und einen halben Tag stehen lassen, in der Zeit aber geklört, so ist sie fertig.

Gold leinen 1 Pfund.

Erstlich die Alaun Brühe, und nimm & Wieretel Alaun, E Biertel Beinstein, darnach nimm zum farben 4 Loth Fürsten-Holk, 4 Loth Instianisch Gologelb, und weiche es einen Abend zuvor ein in Wasser, den andern Lag koche es in einem besondern Topf, und wann das Garn in einem reinen Alaun, Sod geweicht hat, so thue ander

ander Wasser in Ressel, und wenn es kocht, so thue die abgesottene Bruhe in den Ressel, und farbe eine Stunde, so wird es seine Kibre bekommen.

Rebell leinen I Pfund.

Erstlich weiche das Sarn ein, wie brauchlich, in Alaun und Weinstein, mit genugfamen beiffen Waffer, laf es 12 Stunden weichen, dann nimm Loth Orlean, eingeweicht, auch 2 Loth Geifen. dieselbige auch in einen absonderlichen Topf zer lassen, eingeweicht, und zu einem Gescht geschlas gen, den andern Lag Waffer aufgesetet, und den Orleanhinein gethan, auch die Seifen, welche aber durch ein Tuchlein muß geseiget werden, dann mo ein Stucklein Seifen an die Strumpfe oder Garn fommt, giebt es einen Gleck, und denn ein Stuck fieden laffen, und die Alaun-Brube weg. dann die Decoction druber gegoffen, und ftehen laffen, es muß aber gekehret werden. Du kanft auch in einem andern Gefäß I Loth Curcume ab-Fochen, und wann das Garn gefarbt, durch diefe Brube gezogen, das Garn muß schon weiß feyn.

Grun leinen Garn 6 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, E Loth Weinstein, 2 Maaf Laugen, erstlich eine Stunde angefotten, hernach noch 3 Stunden drinnen liegen lassen, rein gespuhlet, und trocken werden lassen.

Folget das Gilben.

8 Pfund Schart, r Pfund Johannis-Blumen, & Pfund Apfel-Baum-Rinden, die Gilbe zugedeckt, aber auf die Gilbe zwen Kannen scharfer Laugen gegossen, die Gilbe eine halbe Stunde abgesotten, das Garn heraus gegitbet, so boch es werden will, wenn ihr aber zu dem Spanischen Silben kommen konnet, wird es gewisser und hos her gelber, denn zum grun muß hochgelbe seyn.

Folget das Blauen.

fran, i Maaß scharfe Laugen, zwen Ochsen-Gallen, i Loth gebrannten Weinstein, i Loth gebrannten Bitriol, mit dem Garn zwen Züge dars aus gethan, so kan man hoch und niedrig daraus farben, in viererten Farben; wenn aber das Garn aus dem Weid oder Indig geblauet wird, sind die Farben doch beständiger.

Dunckelgrun leinen Garn zu 5 Pfunde

Erstlich abgesotten, wie gebräuchlich ist, und nimm i Pfund gelb Holk, und koche das Joth anderthalbe Stunde wohl, dann geuß die Suppe in ein Kübelgen, und lege das Garn darein eine Stunde, dann nimm I Pfund blau Holk in Refsel, und koche es auch 2 Stunden, denn ziehe das Garn aus der vorigen Suppen, und gleß sie hindweg; denn gieß die blaue Suppen auch aus dem Ressel in einen Kübel, und thue 2 Loth Grünsspan darein, lege das Garn, das wohl abgetrossen ist, darein, so lange es dir gefällt, daß dir die Klöre gerathe. Hat man kein gelb Holk, so nimm Schart davor.

Grun auf 6 Ellen feinen Tuch.

Rimm & Pfund blan Holk, und 5 Maak Waffer, thue 12 Loth Alaun drein, und laß es mit einauder sieden, darnach laß ein wenig kalt werden, und und ziehe das Tuch durch, so wird es schon licht Biol-Farben, darnach nimm Schart, oder gelbe Blumen, siede sie eine Stunde mit Wasser, dare nach thue Grunspan und Salk darein, und ziehe das Tuch durch, darnach nimm eine gute scharffe Lauge, und ziehe es wieder durch, wenn es noch warm ist, so bekommt es einen schonen Glank, und ist recht grun.

Blau auf 6 Pfund leinen Garn.

Mimm 18 Loth Alaun, 10 Loth Weinstein, zwey Maaß-Kannnen scharfer Laugen, und wenn diese sieden will, das Garn 4 Stunden darinnen liegen laffen, rein durch ein Wasser gezogen.

Folget das Blauen.

I Pfund braun Holk abgesotten, I Loth Grüns span zerstossen, I Maaß scharfe Laugen, 2 Ochse sen-Gallen, 1 Loth gebrannten Weinstein, 1 Loth weissen Witriol gebrannt, mit dem Barn 2 Züge daraus gethan, ihr könnet hoch oder niedrig daraus särben. Wann das Garn im Weid erste sich 2 Stunden gelegen, und rein wieder ausges gespühlet, wird es hernach in dieser Farbe schöner; wänn die Farbe kalt ist, fällt es blauer an, als wanns gar siedend heiß ist, aber beständig blauen ist aus dem Weid; wann ihr aber blau Garn aus dem Indig im Ressel machen wolt, so brauch den Sod zu dieser blauen Farben, wie oben vermeldet ist, das ist auch beständig. Lestelich durch ein rein Wasser, das warm ist, gezogen.

Blau leinen Garn zu 28 Zahlen. Ninnn 1 Pfund blau Holk, 1 Loth Grünspan, 1 Loth Wasserblau, eine Stunde gesotten, und aus diesen gesärbet. Blau Blau auf 5 Pfund.

Mimm & Pfund blau Holh, weiche es eine Macht in eine Lauge, des Morgens giesse es in Kessel, gieß mehr Wasser darzu, und thue darein 2 Loth Grimspan, 2 Loth Beinstein, 1½ Loth gebrannten Weinstein, 4 Loth Indig, laß es eine Stunde sieden, dann gieß die Suppe ab, und laß es ein wenig kalt werden, dann stecke das Garn darein, bis dirs gefällt, oder bis es blau genug ist.

Blau leinen auf 22 Zahlen.

Nimm 12 Loth blau Holt, und einen Abend tuvor eingeweicht, den andern Sag in einen Topf gethan, und 2 Stunden sieden lassen, im Sieden aber 1 Loth Brunspan hinein gethan, und ein wenig Weinstein, das Garn in eine Gölte gethan, und die Brühe darüber gegossen, und einen halben Sag stehen lassen. Prob. est.

Alfdenfarb aut 6 Ellen leinen Tuch.

I Pfund Sallus, stosse ihn fein klein, siede ihn mit 6 Maaß Wasser eine gute Stunde, darnach nimm 6 Wasser, und thue darein I Pfund Kupfers Wasser, laß es darinnen zergehen, darnach nimm das Tuch, ringe es aus, und ziehe es durch den Vitriol, so wird es schon Aschenfarb. Darnach nimm bende Brühen zusammen in einen Topf, laß es aussieden, darnach thue vor 6 Pfennige schon Mehl darein, und laß wieder aussieden, und ziehe das Tuch wieder durch, so ist es gestärckt.

Leinen silberfarbne Strumpte.

Nimm 3 Maaß Wasser, und einer halben wels schen Ruß groß blau Holf, und einer Haselnuß groß groß Alaun, laß eine Stunde sieden, ziehe dre Strumpfe hindurch, so werden sie schon bell; sollen sie aber dunckel werden, so nimm 8 Loth Gallus zerstossen, und einer Haselnuß groß Wietriol, und ziehe die Strumpfe durch, so werden sie dunckel.

Musch und Reh. Karbe.

Das wird gefärbt, wie das Wollne, aber es muß erstlich durch einen schwachen Gallus gezo

gen werden.

Hier enden sich die Wolln- und Leinen-Farben, und sind ihrer zusammen 96 Stück, welche auf meiner Wanderschaft und selbst eigenen Praxin alle just und accurat befunden.

Hier folgen neun schöne Farben auf Baumwolle.

1. Sittid. Grun.

Nimm warm Wasser, und weiche das Stusche ein, siede ein wenig Schart, und thue etwas Grünspan darein, und mache einen gelben Sod, und siecke das Stücke hinein, siede & Pf. blau Holk ab, und nimm die gelbe Brühe, und schütte es zu der blauen Brühe, und siecke das Stück Barn oder Strümpse auch hinein.

2. See. oder Meergrun.

Nim warm Wasser, weiche die Waare ein, nim IPs. Proving-Holt, siede das ab, mache 2 Theile Daraus, nimm kalt Wasser, und gieß 1 Theil hinein, und ziehe das Stücke durch. Zum andern dern mache es wieder so, darnach nimm Schart, und mache eine gelbe Brühe, und thue i Loth Srünspan darein, und mache auch 2 Theile dars aus, und ziehe das Stück zmahl durch.

3. Lieber-Farbe.

Das Zeug oder Waare gegallirt, und aus der schwarzen Farbe einmahl gefärbet, siede IPf. Presilien, und mache 3 Brühen davon, auch nimm 1 Pfund Alaun, und laß ihn zergehen, und thue 3 Züge, und gieß allezeit von den Alaun darzu.

4. Rauch-Karbe.

Das Garn oder Stück einmahl genallirt, und einmahl aus der schwarken Farbe gefärbet, als benn nimm 2½ Pfund Schart, und siede ihn ab, und thue ein wenig Holk-Aschen darein, mache 4 Sod draus, auch thue ein Loth Frünspan darein, und thue 4 Züge, den 5 Sud siede ¼ Psund Fernambock ab, und giesse es darzu.

5. Stahl. Grun.

Sallire das Stücke, oder ziehe es durch die schwarze Farbe, alsdenn nimm 1½ Pfund Schart, und siede ihn ab, thue ein wenig Aschen darein, auch ½ Loth Grünsvan, und mache auch 3 Sod draus, und ziehe das Sücke zmahl durch, zum 4ten Zug nimm gelbe Späne, Frünspan, und ½ Pfund blau Hols.

6. Gilber, Karbe.

Nimm warm Wasser, und weiche das Stuck darein, darnach nimm & Pfund Alaun, weiche das baumwollne Zeug über Nacht darein, siede 4 Loth blau

blau Holk ab, und thue 2 Pfund Kreiden drein, ung mache 5 Sod von den Holk und Kreiden.

7. Apfel-Bluth.

Nimm warm Wasser, und weiche das Baumwollne Zeug drein, darnach nim & Pfund Alfaun,
und weiche es auch 3 Sunden darein, denn siede

Pfund Presilien ab, und mache einen Sod
in kalt Wasser, das nicht zu starck wird, arbeit
te das Stücke darinnen, daß es Fleischfarben
wird, darnach nimm Kreide, zerstosse sie einem
Morser, und thue sie in kalt Wasser, und steese
das Stück drein, so wird es Apfselbtüth werden.

8. Raum Karbe.

Weiche die Baumwolle erst ein, darnach nimm 2 Pfund Kreiden, und mache 2 Sod in kalt Wasfer, darnach nimm vor 1 Groschen Saffran, und weiche ihn über Nachtein, dadurch ziehe das Stück 2mahl, denn mache noch 2 Sod von Kreiden, und das 2mahl durchgezogen, denn aufgehängt.

9. Gelbe Farbe.

Mache eine gelbe Brühe von Blumen, oder Schart, und mache 2 God draus, darnach nimm i Pfund gelbe Erden, vor 6 Pfennige Saffran, weiche es mit einander ein, und duncke die Waare in die Farbe.

Weil ein Färber von allen Farben Nachricht geben muß, so wird allhier auch von der Seiden Färberen aufrichtig tractiret. Eine schwarze Seiden Farbe, und auf Wollen zu 10 Stücken Zeug, oder 30 Pfund schwer.

Go die Zeuge rein seyn, so muß man sie fleifig conrogen, oder aufklaudern, und 2 Ctute auf der Walken wohl sieden lassen, man kan auch 6 oder 7 Stücke auf eine Walken ma-Wenn sie aus dem Sieden genommen werden, muß man die Stucke auf der Walken talt laffen werden, (das muß ben allen Waaren geschehen, sie mogen Ramen haben, wie fie wol-Ien) hernach abgezogen, ander Baffer in Reffel gethan, und das Farben-Beug hinein, welches eine Nacht zuvor eingeweicht werden muß, und wenn es anfangt zu freden, die Zeuge hinein gethan, hernach nimm zu 10 Stücken 14 Pfund Ballus, 1 Pfund Schmack, 1 Pfund Sommer-Rothe, oder & Pfund Grapp, auch etwas von Erlen-Schaalen, darinnen die Zeuge wohl fieden lassen, wann es dann 2 Stunden gesotten bat, Die Zeuge heraus gethan, und den Reffel wieder mit Waffer gefüllt, es muß aber allezeit wohl observiret werden, wenn die Farbe einkochen thut, daß man immer nachaieffet, damit die Flotte über die Zeuge gehet, alsdann die Zeuge heraus genoms men, und abgefühlet, mehr in Ressel gethen jum erften Sat 3 Dfund Romischen oder 4 Dfund Goffarischen Vitriol, & Dfund braun Folk, 2 Loth Grunfvan, Diefes im Reffet taffen auffieden, und wiederum das Zeug hinein gethan, und auch 2 Stunden fieden laffen. Es muß fein oftumge. rühret rühret oder gewendet werden. Wann dann die 2 Stunden vorben seyn, so kühle den Ressel mit kalten Wasser ab, thue die Zeuge heraus, und nachfolgende Species in Ressel gethan, 3 Pfund Römischen Vitriol, 4 Pfund braun Holk, 2 koth gebrannten Weinstein, 1 Rinder Salle, wenn man sie haben kan. Wann dann dieses aufges sotten, so kan man die Zeuge hinein thun, anderts halbe Stunde wohl sieden lassen, darnach wieder heraus gethan, abgekühlet, wiederum ausconrogt auf der Walken, 1 Stunde sieden lassen, kalt wers den lassen, abgezogen, ausgespühlet, und wohl ges blauet, so ist sie gut schwark.

Eine andere schwarze Farbe, auf schwarz

IPfund Gallus, IPfund Sommer-Rothe, 6
Loth Schmack, I Hand voll Erlen-Schaalen, dies
fes unter einander in Kessel gethan, eine halbe Stunde sieden lassen, darnach das Zeug oder Garn hinein gethan, 2 Stunden sieden lassen, abgekühlet, I Pfund Kupferwasser auf zwenmahl hinein gethan, 2 Stunden sieden lassen, abgekühlet, noch I Pfund Kupferwasser auf zwenmahl hinein gethan, jedes mahl 3 Stunden sieden lassen, alsdenn zum lesten Sas mit ein wenig Potasche und Sals abgemeistert.

Beständige Silber-Farbe auf 6 Pfund.

I Pfund Alaun, 3 Loth Gallus, 2 Loth Salpeter, und ein wenig Lauge oder Urin, darnach das Zeug eine Stunde sieden lassen, nach dem Absod in in reinen Wasser ausgespuhlet, das Wasser wege gethan, ander Waffer in Reffel gegoffen, mache eine Flotte von 2 Loth Braunholb, 2 Loth Rupfermaffer, und I Loth Indig. (Gine Flotte ift eine Karbe, die man einweichet.) Der Indig muß gant flein gestoffen werden. Diefes unter einander in einen Souf gethan, mit Potafche fieden Jaffen, hernach von der Flotte auf 3 oder 4mahi in Reffel gethan, und gefarbet. Go oft du von der Rlotte in Reffel geußt, so oft larbte etwas, bis zur Pollkommenbeit. Auf folche Beife muß man mit allen bunten Farben verfahren, denn wenn mans alle auf einmahl hinein schütten will, fo werden die Waaren fleckigt; je ofter man hinein geußt, je mehr und besser farbt es, darnach man sich richten fan.

Eine andere auf 6 Pfund.

4 Loth Gallus, 12 Loth Weinstein, 12 Loth Aslaun abgesotten, wie oben berichtet, darnach mit 6 Loth Braunholk, 2 Loth Stroh-Asche, 4 Loth Salpeter, in Ressel gethan, und abgemeistert.

Biolen braun auf 6 Pfund.

Nimm & Pfund Braunholk, & Pfund Weinstein, 2 Loth Salk, auch etwas von Urin darunter, das Zeug wohl sieden lassen, alsdenn das Wasser weggeschlagen, und ander Wasser in Ressel gethan, und eine Flotte gemacht von 3 Pf. Braunholk, 1 Loth Saspeter, dieses in Urin abgekocht, hernach kan man mit der Flotte särben 2, 3 oder 4mahl, die es genug hat. Bieder eine andere auf 6 Pfund.

1 Pfund Alaun, 2 Loth Salmiac, 1 Loth Weinstein, dieses unter einander lassen aufsieden, dars nach das Garn hincin gethan, und eine Stunde sieden lassen, darnach das Wasser weggethan, und ander Wasser in Kessel gegossen, mit & Pfund Braunholf, 2 Loth Potaschen und 2 Maaß-Kansnen Lauge abgemeistert.

Violet beständig.

Erstich roth aus Grapp oder Nothe gefärbet, alsoenn durch die Weid-Rupe gezogen, wird beständig und schon Wiolet. Man kan, wenn es nicht durch die Rupe gezogen wird, den Urin brauchen, oder eine Lauge von Potasche, daß es einen Glans bekommt.

Tanett auf 6 Pfund.

I Pfund Maun, I Pfund Beinstein, 2 Loth Salk, dieses unter einander mit Urin lassen aussieden, alsdann das Zeug eine Stunde darinnen lassen sieden, hernach das Wasser weggeschlagen, und eine Flotte von Grapp oder Sommer-Köthe gemacht. Man kan auch die Flotte von Fernambuc machen, es wird auch schön. Wann es nun hoch und schön roth ist, alsdenn gefärbt wie Wiolet, (die Flotte wird eben gemacht, wie Wiolet,) so wirst du schön Tanettbraun haben. Ist es hoch roth, so must du die braune Flotte auch hoch nehmen.

Taffet braun, auf 6 Pfund.

Nimm i Pfund Allaun, & Pfund Weinstein, laß es eine Stunde kochen, darnach das Wasser

weggeschlagen, ander Wasser in Kessel gethan, darinnen & Pfund Grapp und 1 Loth Salpeter eisne halbe Stunde sieden lassen, wiederum das Wasser weggeschlagen, mit & Pfund blau Holk und 2 Wasser-Rannen Kammer-Lauge abgemeisstert.

Reh . Karbe auf 6 Pfund.

Nimm i Dfund Sommer-Röthe, oder & Pfund Grapp, 8 Loth Alaun, 3 Loth Salk, laß es wohl in Urin und Lauge röthen, alsdenn mit Schart oder Blumen gegilbet, wann es gelbe ist, kan man es mit Sallus und Rupferwasser so hoch, als man es haven will, bringen. Andere machen es auf Fernambuc roth, oder zuvor gealaunt, hernach ges gilbet, und geröthet, mit Vitriol und Sallus ges meistert.

Die Schwart-Farber machen es von Erlen-Schaalen, auch Eichen- Spanen, oder grunen

Schaalen von welfchen Ruffen.

Item auf 6 Pfund.

4 Loth Gallus, 2 Loth Weinstein, 6 Loth Alaun, dieses in Ressel gethan, die Waare eine Stunde sieden lassen, das Wasser abgeschlagen, ander Wasser in Ressel gethan, darzu & Pfund Sommer-Rothe, das Garn lassen roth werden, daß es schon wird, darnach mit 2 Loth Potasche und Rammer-Lauge und Rupserwasser abgemeistert.

Haar-Karbe auf 6 Pfund.

3 Pfund Alaun, 12 Loth Weinstein, 2 Loth Salpeter, das Zeug eine Stunde darinnen gesotzten, alebem eine Flotte von gelben Spanen gesmacht,

macht, und gegilbet, hernach mit Gallus und Die triol gemeistert. Undere machen es grün mit Gallus und Kupferwasser, und darauf mit Spånen gegilbet. Noch andere gilben es mit Gallus und Ditriol, und wiederum gegilbet.

Item auf 6 Pfund.

Jofund Alaun, 12 Loth Weinstein, 2 Loth Salpeter, das Zeug eine Stunde darinnen gesotzten, 12 Loth Potasche darzu gethan, darnach das Wasser weggeschlagen, 2 Pfund gelbe Blumen oder Schart darzu gethan, das Garn eine Stunde darinnen kochen lassen, daß es recht gelbe wird, mit 3 Kannen Lauge und 1 Psund Kupserwasser abgemeistert.

Caffee , Karbe.

Erstlich aus Grapp roth gefarbet, und mit Ruße Schaalen abgemeistert; foll es in das gelbe fale len, kan man etwas Schart darzu nehmen.

Eine richtige approbirte Indig. Farbe.

Erstlich muß man einen langen Ressel haben, unten spikig, oben breit, er muß zwey Ellen lang sepn, oben eine Elle breit, je langer, je besser, es muß sich einer richten, wie er es schassen kan, der Ressel wird etwas in die Erden geseket, doch muß umher Raum bleiben, daß man Rohlen schütten kan. Ist es aber ein Faß, kan man unten herum Pferde-Mist legen, halt auch warm, und wird also angesekt: Auf i Pfund Indig wird genommen 3 Pfund Grapp oder 4 Pfund Sommer-Rothe, 3 Pfund Potasche, 3 Meken Weißen, Kleven, nimm den Indig, stoß oder reibe ihn klein, wie

Meet, und ftoffe ihn mit Potasche ein, oder toche ihn mit Ralef und Potasche eine Stunde, alsdenn die übrigen Species hinein gethan. Wenn der Indig in der Potasche gekochet wird, so geht so viel an Unsat ab, als du darzu brauchest; dieses unter einander kochen lassen, alsdann in die lange Rupe oder Kaf gethan, es muß zuvor warm Was fer im Ressel senn, wohl umgerühret, die Ruve fes ste zugedeckt, und 24 Stunden stehen lassen, es muß auch stets unter der Kupe Kohlfeuer seyn, aber die Bruhe muß nicht sieden. In diesen 24 Stunden muß es 4mahl umgerühret werden, alle 6 Stunden einmahl. Wann die 24 Stunden vorben, und die Laug Blumen jum Borschein kommen senn, kan man noch einmahl rühren, als= denn feste zugedeckt, und eine Stunde stehen lasfen, hernach gefärbet und zugedeckt. Wenn man eine Stunde gefarbet bat, fo fan man fie ein wenig mit Ralck freisen, und eine Stunde ruben laffen; man muß es nicht übertreiben, zuvor aber wieder aufgerühret, und jugedeckt, und eine Stunde fteben laffen, und wiederum gefärbet, und mit Vot= aschen gespeiset, und also einmahl um das andere mit Ralck und Potasche gespeiset, so lange bis es ausgefärbet ist. Es kan 8 bis 9 Pfund schwer aus 1 Pfund Indig gefärbet werden. Wenn er frarck gehet; so kanst du ihn auf lasur oder braunblau bringen, darnach lieblich blau, darnach bleumes rant, und wie siche unterweilen leiden will. Der Meister muß sich nach der Zeit und Waaren rich Will die Lauge schwach werden, so thue bisweilen wieder & Pfund Indig darein, so kanst du ihn

ihn allezeit wieder anfrischen. Du must auch wissen, was blau werden foll, wird nur bloß im Waffer conrogt und abgesotten, das Garn und Strumpfe wird im Absieden feste gufammen gebunden; fo es aber grun werden foll, muß es erft. lich in Allaun abgesotten werden.

Grun aus Indig auf 6 Pfund.
1 Pfund Alaun, I Pfund Weinstein, die Waare eine Stunde fieden laffen, und in Maffer ges fpublet, hernach eine Gilbe gemacht von Schart oder Blumen, darzu ein wenig Lauge genommen, und wenn der Schart wohl gesotten, das Zeug eins oder zwenmahl wohl durchgezogen, daß es hochgelbe wird, darnach kanst du es durch die blaue Rupe ziehen, es wird schon grun, und je gele ber es vorhero ist, je gruner es hernach wird.

Meergrun.

Was Meergrun gefarbet werden foll, muß erft. lich blau gefarbt fenn, durch die blaue Flotte, als Denn kan man eine Flotte von gelben Blumen oder Schart machen, das Zeug durchziehen, daß Die Gilbe nicht starck ift, auch nicht zu heiß, so kan man behende das Meergrun machen. 2Bill man Urin unter den Schart nehmen, wird es schoner und heller.

Eine schone richtige Beid-Farbe oder

Ruven.

Erftlich und im Namen Gottes laf dir eine Rupe machen, das ist ein hölkern Faß, das muß von ftarcken Poolen gemacht werden, und mit eifern Reifen beleget, Die Sohe ift ohngefehr 3 \$ 4

Ellen und & Ellen breit, nach der Groffe fan man fich richten, nachdem einer viel zu thun bat; Die Rupe muß halb in der Erden fteben, Damit es feine Sige behalt, sie muß aber vorhero rein ausgebrühet werden, und das fiedende Waffer muß zwey Rachte drinnen stehen, darnach das Wafs fer ausgeschlagen, frisch Baffer in Reffel, daffel. bige recht heiß werden laffen, es muß aber vorhes to gang neue Beigen-Rleven in Reffel gethan werden; fo nun das Waffer im Reffel recht heiß ift, daß die Rlegen auf dem Ressel zusammen lauf ten wollen, so laf das Feuer behende unter dem Reffel wegthun, und fuhle den Reffel mit ein wee nig Waffer ab, alsdenn schlage das heisse Wafe fer in die Kupe, nur halb voll, es muß auch vorhero neue Weißen-Rlegen in die Rupe gethan werden, daß der Boden bedeckt wird, wie auch den Weid hinein gethan. Du magft dich nach der Rupe richten, 5. 10. 15. auch wohl mehr Megen, wenns dann hinein ift, so rubre es wohl um, und decke ihn vefte ju, lag ihn 3 Stunden fteben, wann dann diefe 3 Stunden um feyn, fo rubre es wieder wohl um, und decke die Rupe gu, recht vefte, um die ote Stunde wieder gerühret. und einen Stahl gesetzet, um die gte Stunde wie der gerühret, und einen Stahl gefetet, in der 1 iten Stunde wieder gerühret, und Rald gegeben, jum ersten mahl, hernach ein wenig laffen fühlen, und ein wenig Luft gelaffen, oder die Rupe ein wenig aufgemacht, die 12te Stunde die Rupe mit Baffer vollgefüllet, das Waffer wird eben fo heiß gemacht, wie zuvor, mit Weigen-Rlegen, und

und wenn die Ruve voll ift, so rubre den Weid, und gieb ihm zum andernmahl Kalck, und decke sie velte ju, daß feine Luft beraus fommen fan : die 12te Stunde Kalck gegeben, mohl gerühret. vefte jugedecft; die iste Stunde fan man ben Stabl besehen, ob er auch blauet, alsdenn fan man den India binein thun, 2 oder mehr Pfund, nache dem die Ruve ift. Der Indig wird flein geftof. fen oder gerieben, wie Dehl, und mit Potaschen eine Stunde gefocht, hernach wohl gerühret, und veste zugededeckt; die 17te Stunde thue die Some mer-Rothe binein, auf I Dfund Indig 2 Pfund Rothe, etliche nehmen 3 Pfund, rubre ihn wohl um, dece ihn veste zu, die 20te Stunde nach dem Stabl gesehen, und wohl gerühret, wann der Stabl blauet, fo ift gute Soffnung, rubre ibn wohl auf, und decke ihn zu: die 22te Stunde nach dem Stahl gesehen, wann er wohl blauet. fan man fich nach der Farbe richten, gerühret und veite zugedect, hernach eine Stunde fteben laffen. und jugeschickt jum farben. Unterdeffen fan man die Rarben fortiren, wie sie nach einander folgen, als: Lafur, oder schwart blau, hoch blau. mittel blau, wie graße mittele und Sittigarun, und fo fort an, wann es nun ein wenig überfarbt it. fo giebt es schoner grun, als wann es zu beiß ift.

Wann nun die Kupe floriret, und man farben will, muß man den Weid nicht übertreiben, und etwan auf einmahl eine Stunde farben, hernach mit ein wenig Potaschen die Lauge in der Kupe gespeiset, und eine Stunde ruhen lassen, man rühret ihn wohl um, giebt ihm wieder heiß Wasser, daß die Küpe voll ist, und decket veste zu, nach der Stunde färbet man wieder eine Stunde, und speiset ihn mit Ralck, und allezeit muß die Lauge einmahl mit Ralck, das andere mahl mit Potaschen gemeistert werden, und allezeit eines um das andere, bis es ausgefärbet ist. Wenn die Küpe von vielen särben schwach wird, kan man was von Indig hinein thun, davon wird sie wieder Kräfte bekommen. Pleumerant und Septedon giebt die Küpe, wenn sie gleich kalt und schwach ist, absonderlich ist zu mercken, wann man viel grün särbet, daß es erstlich muß abgesalaunt werden, und hernach gegilbet, andere aber die alaunen, wenn es erst durch die Blaue gezos

gen ift, und gilben, ift auch recht.

Wann nun unter vielen das Glücke nicht vorhanden, und der Weid auf den ersten Sat nicht floriren will, und feine Blumen bekommt, und nach 24 Stunden frocket, fo lag ihn noch fo lans ge fteben, und alle 6 Stunden aufgerühret; ba es noch nicht fenn will, so must du ihn wieder in Refe fel schlagen, und erwarmen, aledenn in die Rus pe, wohl gerühret, und veste zugedecket, und eis nen Stahl nach dem andern gefest, und fleißig gewartet. Ferner, wann der Weid lange geftanden, und will schwart werden, muß er auch wies Der erwarmet werden, und mit Borar und Alaun Im Ressel geholffen; wird er aber roth, so kan man ihn nicht wieder helffen, und wird stinckend, bekommt Burmer, er wird auch in einer Stunde, daß man vor Seftanck nicht bleiben kan, dars um ben Zeiten weggeschlagen, ist gar nichts nüte. Künstler

Runftler im Beid,

sind solche Leute, die den Weid hoch treiben könenen mit Arsenicum und Vorax, diese halt man nicht vor rechtschaffene Farber, denn es schwächt den Weid mit grossen Schaden, er giebt wohl hohe Blumen, aber die Helste der Farbe giebt er nicht im farben; denn er verlieret sich bald, ist auch dem Herrn des Weids sehr schädlich. Es läßt sich ansehen, als wann es eine künstliche Farbe wäre, wer es aber verstehet, kan leichtlich abe messen, was damit zu thun ist, drum sey ein jeglischer vor solchen Künstlern gewarnet.

Seledon aus Grünspan, doch nicht gar beständig.

Wird erstlich mit Wasser abgesotten, alsdenn in einer scharfen Laugen gebeitet 24 Stunden, auch wohl langer. Man kan auch Urin nehmen, alsdann den Grünspan klein gestossen, und in sautren Esig gelegt, hernach kan man es in einem Lopf farben.

Schwefelgelbe auf 6 Pfund.

Das kan auf das grüne gefärbet werden, ente weder auf Indig oder Weid. Nimm & Pfund Alaun, & Pfund Weinstein, & Loth Salpeter, laß das Zeug eine Stunde darinnen sieden, alsz denn die Brühe weggeschlagen, ander Wasser in Resselgethan, mache eine Bilbe von Blumen oder Schart, brauche klare Aschen dazu, laß es sieden, und ziehe das Zeug zwey oder dreymahl durch die Flotte, so kanst du es bringen hoch oder niedrig.

Item.

Item.

Instern Laugen, und 2 Maaß Weinftein, eine Stunde Kassen sieden, nimm hernach 3 Maaß-Kannen scharfer Laugen, und 2 Maaß Wein, und hernach mit 3 Pfund gelben Blumen abgemeistert.

Citronengelb.

Wilt du Citronen-Farbe machen, so muß der Absud benebst dem Alaun mit weissen Arfenicum und die Flotte von Urin gemacht werden, so kan man es bringen hoch oder niedrig, und wie es einer haben will, denn das gelbe fällt unterschiedlich, von Urin fällt es viel schoner ins grüne, als von der Alsche; absonderlich ist das die beste Kunst, schon gegilbet, die Blumen halte ich vor besser, als den Schart: jedoch wie es einem gefällt, und wie es im kande brauchlich ist.

Isabell aus Orlean

wird nur in Basser abgesotten, und die Farbe in Urin, Lauge oder Eßig zerrieben, alsdann in einen Topf oder Ressel gethan, und ein wenig heiß lassen werden, alsdenn gefärbet, ist eine sehr behende Farbe, doch hat sie keinen Grund; so aber der Orlean mit Eßig getödtet wird, welcher schart ist, so kommt er sehr hoch; so der Orlean heiß gefärbet wird, daß er in der Sise verbrennet, so fällt er gant in das blaue und braune, und wird gar sehr wunderlich, man muß sich ben der Sise wohl wissen in acht zu nehmen.

Item auf 4 Pfund.

Nimm & Pfund Galnot, 8 Loth Grapp, 2 Loth Eurcume, diefes laf ein wenig kochen, auf & Stun-

de, wohl umgerühret, nimms, fühle und fpuhle es wohl aus, ift die beste Ifabell-Farbe.

Cronot aus Isabell.

So du wilt Eronot haben, so must du den Orlean wohl zerreiben, und 2 Nachte in Brandewein weichen, hergegen muß das Zeug eine Nacht in diese Materie geleget werden, als in Urin, so viel als drüber gehet, daß das Zeug beschet wird, auch Borar, wie auch etwas von Salk, ein wenig Spießglaß und Salpeter hinein gesthan, wenn aber das Wasser vorher salpetrigt ist, braucht man den Salpeter nicht, sondern Rauschgelbe, dieses unter einander klein gestoffen, und eine Lauge gemacht, und das Zeug eine Nacht darinnen gelassen, und gefärbt wie Jsabell aus Orlean, giebt Glank, und wird haltig.

Orangen · Karbe auf ein Paar Strumpfe.

2 Loth Alaun, ir Loth Weinstein, 3 Loth Grapp, 1 Loth Curcume, so viel Farbe, so viel kan auch Farbe genommen werden.

Goldaelb auf Grapp.

Erstlich wird aus Schart eine gelbe Flotte gemacht, welcher vorher eine Nacht in Wasser eine geweicht worden, und die Gilbe gemacht, das Grapprothe Zeug oder Strümpfe durchgezogen, giebt schöne goldgelb. Wann die Gilbe hoch gemacht wird, so muß das Grapp auch hoch seyn.

Pomerangen-Karbe auf 22 Ellen. Nimm 1 Pfund Alaun, 7 Loth Weinstein, 1 Loth Salpeter, I Loth Salmiac, eine Stunde

Darinnen

Darinnen abgesotten, nimm wieder rein Was fer zu gilben darzu, thue 8 Pfund Schart oder gute gelbe Blumen, 2 Loth rechten gelben Schwefel, 5 Mank rechte scharfe Laugen Dazu, und laf die Silbe 1 Stunde damit sieden, so wird die Farbe desto glangender. Ift es nicht genug an 5 Maak, so nimm noch 2 oder 3 Maak darzu, denn auf Pomerangen-Farbe muffen die Waaren wohl auf Glank gegilbet werden. Nach der Gilbe lege die Wagre in rein Wasser, welches frisch seun muß, siede hernach Rernambuc in eis nem reinen Topfe 13 Stunde. Ob er gleich oder 4 Stunden nach dem Sieden rubet. fo ift es defto fraftiger, und wann das Maffer im Reffel fieden will, fo brauch den abgesottenen Rers nambuc den halben Theil, und brauch I Loth aus te Rothe, I Loth Curcume, & Loth Zinnober, alles klein gestossen, und laß die Waare eine halbe Stunde drinnen sieden, aber gedrehet und ausgekühlet, und folgende den andern halben Theil zu dem gesottenen Fernambuc hinein gethan, I Loth gebrannten Weinstein, I Loth Salveter, & Loth gebrannten Alaun, 2 Rannen Scharfe Laugen, fo wird fie schon werden. Ift nun die Farbe zu boch, fo ist es zu wenig Fernambuc.

Item.

Wenn die Fernambucs-Flotte schon ist, so mache dir eine andere Flotte aus gelben Hols, und siehe das Zeug z oder 2mahl hindurch, es wird schon goldgelbe werden, darnach sein sauber und behende mit umgangen, daß es keine Flecken bestommt. Mankan auch etwas Curcume brauchen.

Item auf Consenell.

Albgesotten, wie brauchlich, darnach das Garn abgekühlet, und mit gelben Spanen, welche den Tag vorher sind eingeweicht worden, gefärbet, daß es hochgelbe wird, darnach mit Consenell Brühe auf hoch Pomerangen-farbig gebracht.

Roth aus Fernambock, auf 6 Pfund.

2 Pfund Alaun, 2 Loth Arfenicum, 2 Loth Cezrusa, auch etwas von Urin, laß es eine Stunde sieden, und denn die Siede weggeschlagen, and der Wasser in Kessel gethan, alsdann eine Flotte von Fernambock gemacht, und ein wenig Stroh-Aschen hinein gethan, darzu i Pfund Ferzumbock, 2 Loth Stroh-Aschen, und lasse die Flotte ein wenig sieden, davon ein wenig in Kesselgethan, und gefärbet. Du must es nicht in Sieden färben, auch allezeit lassen kalt werden. Man kan 5 bis smahl giessen, und allezeit färben. Mit Potaschen gemeistert, wird schön roth.

Kostbare Apfel. Bluth, auf 12 Pfund Waare.

Nimm auf 12 Pfund Waare 1 Pfund 4 Loth weissen Weinstein, denselben stosse recht zart, und thue ihn in den Kessel, in genugsames Wasser, nachhero zerlasse 12 Loth Starcke in etwas Wasser, und thue sie auch darein, und tasse alles an Sod kommen, wenns dann siedet, so schreiche es mit kalten Wasser ab, und thue ferner varein 6 Loth Consenell, vorhero klar gestossen, und in Wasser eingeweicht, alsdenn thue auch noch darein 1 Pfund 4 Loth abgezogen Scheidewasser, rühre

rühre es um, und thue deine Waaren darein, und kehre sie geschwind herum, damit keine Fleschen folgen, dann siede die Waare eine gute Stunde, und kehre sie offters um, dann wann die Stunde vorben, so nimm sie heraus, und kuhle und spuhle sie aus, so ist der Absud fertig.

Mun folget das Rothen.

Nimm gnugsames ander Wasser, und thue ferner darein 12 Both Confenell, fo vorhero flar gestoffen, und wieder in Baffer eingeweichet worden, ruhre es um, und lag es an God fommen, wenns nun siedet, so schrecke es mit kalten Wasser ab, und thue darein 12 Loth weissen Weinstein, so vorhero recht klar gestossen, auch wieder 12 goth weisse Starcke, so in Baffer aes weichet ist, rubre es um, und thue folgends darein 12 Loth abgezogen Scheide-Wesser, ruhre es um, und thue deine Waare barein, und fasse es mit steten Umruhren & Sunde fochen, fo ift die Waare vortrefflich roth. Mercke aber, daß du mit diesen Rothen nicht fehlest, probire erstlich das abgezogne Scheide-Wasser also: Nimm etliche Provifen in etwas folchen God, und fiebe que wenn es recht schon roth siehet, so kan dir nachhero die Farbe unmbalich mifrathen, wenn es Dann die Biertelstunde gefotten, fo fep man ber, und thue nach und nach Wasser, darinnen Potasche zerlassen worden, darein, und ziehe die Strumpfe, oder was vor Waare es ift, geschwinde herum, bis man siehet die schone Apsfelbluth. Farbe zum Vorschein kommen, so bald sie da ift, nimm

nimm deine Waare heraus, und kuhle und spuh. le sie aus, so ist sie fertig und bereitet.

Gemein roth aus Breglauischer Rothe, auf 12 Pfund Waare.

Nimm gnugsames Wasser, und thue darein t Pfund 4 Loth weissen Weinstein, 3 Pfund Alaun, alles bevdes vorhero recht zurt gestossen, und wenn das Wasser sieden will, so thue darein 12 Loth abgezogen Scheide-Wasser, mercke, es muß erste lich abgeschreckt seyn, sonsten wurde der Spiritus des Scheide-Wassers versliegen, und die Beihe unbrauchbar machen, alsdann die Waare hinein gethan, umgerühret, und eine Stunde kochen lassen, mit öfftern Umrühren, denn die Waare ke heraus gethan, und gekühlet, und in reinen Wasser ausgespühlet, so ist der Absud fertig.

Kolget das Rothen.

Nimm Breklausschendithe fl. und thue zuvor gnugsames Wasser in Ressel, thue deine Rothe darzu hinein, und laß das Wasser mit der Rothe an Sod komen, wenn es dann fast am Sode ist, so nim deine abgesottene Waare, und thue sie darein, und halte das Feuer immer mahlich, daß es ja nicht kochet, und dieses mahliche Feuer muß wohl eine gange Stunde also gehalten werden, so wirst du sehen, wie nach und nach die Waare die Farbe also annimmt. Wann du dann siehest, daß die Farbe alle daran ist, so kanst du deine Waare beraus nehmen, und sie kühlen und spühlen, so ist sie bereitet. Das Rehren und Wenden in wahrenden Farben muß nicht vergessen werden, denn alle

alle Waaren, so sie nicht gesummert und gewendet werden, werden fleckigt; wilt du nun solch roth allein aus Grapp oder Türskischen Rothe fårben, kanst du es auch thun. Man muß sich auch vorsehen, daß man Winter-Rothe nimmt, denn die Winter-Rothe fårbet roth, aber die Sommer-Rothe särbet braun.

Gemein roth auf 6 Pfund Waare.

Nim Pfund weiffen Weinstein, stoß ihn klar, dann nimm ik Pfund Alaun, stosse die auch klar, und thue diese zwen Stück in genugsames Waßer in Ressel, thue auch etsiche Loth Scheidewaßer darein, und wann das Wasser im Ressel sieden will, so thue deine Waare darzu hinein, und koche sie ben öftern Umrühren eine Stunde, wann die vorben, so thue deine Waare heraus, und kuhste und spühle sie aus, so ist der Absud fertig.

Kolaet das Rothen.

Nimm ferner genugsames Wasser, thue es in Ressel, und laß es warm werden, wenns dann warm ist, so thue 1½ Pfund Grapp darein, und rühre ihn recht durch einander, und laß ihn mit der Waare, welche hinem gethan muß werden, an den Sod kommen, doch darf es, wie ben voriger Farbe gemeidet, gleichfalls nicht sieden, sond dern ben langsamen Feuer nur nach und nach am Sode siehen, und dieses eine gange Stunde. Wann man nun indessen siehe gange Stunde. Wann man nun indessen siehet, wie die Farbe nach und nach alles ansallet, und die Flotte, welche vorhervschön gelbediaß beginnet zu werden, so ists ein Zeichen, daß die Farbe dran gehet,

alsdann kan man folche auskühlen und ausspuhten, so ist man damit fertig.

Eine besondere blaue Indig-Farbe anzufiellen.

Mache eine rechte scharfe Lauge von Sichen= oder Buchenen- Holts- Afchen, 4 Evmer voll, und thue diefelbe in einen Rubel oder Rak, nach det Groffe, als du gedencfeit, und thue folche Lauge darein. Wenn diek geschehen so nimm India, der. wenn man ibn von einander bricht, inwendig recht kuvfrich aussiehet, reibe denselben mit Brandewein, oder folden scharten Laugen recht flar, wie einen Saft oder Bafferiakeit. Wann dief gefcheben, fo thue noch darzu eine gute Sand voll Alaun, und klar gemachten Gravy, vom besten Gravy muß es seyn. Wann diek auch aeschehen, so thue annoch eine halbe oder gante hand voll Galt darzu, und rubre alles unter einander, und decke das Raf, oder was es foutten ift, mit einem darzu gemachten Dectel fein zu, der Deckel muß accurat vassen, damit die Spiritus davon nicht so starck verriechen. Wenn es nun etliche Lage geftanden, ohngefehr 6 oder 8 Tage, so gieb Achtung. ob fich oben eine blaue Blume zeiget, zeiget fich dieselbe, so ist es Zeit zu farben, oder die Waare darein zu thun; wo nicht, so habe Gedult, wohl 1. 2. bis 3. Tage, in diefen Tagen wird fich obn. fehlbar die Blume zeigen, darnach du deine Wage re darein thun fanst. Die Brobe fantt du machen also: Nimm etwas weisse Wolle, so du vorhero in etwas folder Lauge eindunckeit, und bernach

nach an einen Zwirnfaden bindeft, und barein benckeft, so wirst du in 1 oder 2 Stunden seben Die schöne Blaue; wann sich dann dieses zeiget, fo fauft du Daraus farben, und verfahre bernach alfo: Rimm deine Waare, was du haft, es mag fenn Garn oder Strumpfe, thue es in die Rupe oder Rak, mercke aber, es muß vorhero ein wohl Darzu gemachter Reif, welcher mit ftarcken Binds faden wohl durch flochten, bin gethan werden, daß die Waaren nicht auf den Grund zu fallen kommen, und wenn das auch vorhero bereis tet, fo farbe in GOttes Namen blau und grun Darque, wie du es verlangeft. Es muffen aber die Magren daben alfo hanthieret werden, nemtich Daß man das Garn darinnen fleißig febre, damit es nicht fleckigt werde, find es aber Strumpfe, oder sonften harte Waare, so muß man sich das mit wegen denen Rlecken vorfeben, und die Waare durchfnetichen, und das ofters, fo fan man fich perfichern, daß die Waare überall einfarbig wird, und nicht fleckigt, nun kanft du es blau farben, wie du wilt, boch oder niedrig blau, nach deinem Gefallen, das kommt nun darauf an, wenn man es recht hoch oder dunckelblau haben will.

Grun zu farben.

Nimm nach Sutachten Waare, es sen Strumpfe oder Garn, und siede es in Alaun ab, hernach
mit Schart gesärbet, und kühle und spühle es reine aus, hernach thue es in diese voriae blaue Farbe, wenns Garn ist, kan man es an Steeken hangen, wie es die Seiden-Färber machen, und immer forthängen, damit es nicht striemigt oder fleckigt

Eigt werde, und lak es nach Art der Runft hans gen : wenns recht dunckel werden foll. fo muß es etliche Lage drinnen fenn; folls aber hellgrun wers den, muß es nicht so lange, und also fort unterschiedlich hangen, so kan man hieraus allerhand Farben fix und Farbe-beständig, mas blau und grun anbetrift, daraus farben. NB. Es geht auch an, daß man das Garn, welches grun werden soll, in Alaun und Weinstein beitet, so daß man auf I Dfund Garn 2 Loth weissen Weinstein und 4 goth Alaun nimmt, und mit genugsamen Waher im Reffel absiedet, auskühlet, bernach spublet, und Echart, so viel genug ist, auch vorhero abstedet und in diese gelbe Farbe thut, das Garn oder Maare eine Stunde siedet, so wird les schon gelbe werden, wann es denn recht schon gelbe wird, so kuble und wühle es wieder rein aus, und frecte es in obige Andig-Karbe.

Brabander Schwart auf 24 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund weissen Weinstein, stoß ihn recht zart im Mörser, und nimm ferner 2 Pfund Kupferwasser, stoß es auch klein, (es muß Salfsburger Kupferwasser seyn) thue diese 2 Stücke in Ressel mit geungsamen Wasser, und wenn es sieden will, so thue die Waare dazu in den Ressel, und koche die Waare 1½ Stunden, mit östern Umwenden oder Lummern, hernach wann diese 1½ Stunden vorben seyn, und immer recht gekochet hat, so ziehe die Waare aus, kühle und spühle sie, so ist der Absud fertig. Hernach thue wieder ander Wasser in Ressel, so viel du meinest

5 B

genug zu fenn, und thue barein i Pfund Breffe lauische Rothe, (da hat man sich in acht zu nehe men, das man nicht Sommer-Rothe bekommt, fondern Winter-Rothe, fonft wurde die Farbe nicht schwark genug werden) rubre fie fein um. und thue, wenn es beginnet recht heiß ju werden, deine Waare hinein, so damit ankochen tasfen, vorhero aber muß 6 Pfund blau Holk wohl mit Waffer abgekocht werden, und die Brube darzu gegoffen seyn, koche die Waare eine halbe Stunde damit, auch wohl nicht einmahl fo lans ge, denn man fan leichte feben, ob die Farbe dars an gefallen ift, oder nicht, wenn man denn fiebet, daß die Karbe alle daran gefallen ift, so zerläßt man Dotasche in warmen Wasser, und ziehet die Waare, oder windet sie heraus, thut die zerlas fene Dotasche Darein', und ziehet oder windet sie etliche mabl bindurch, so ist sie abgemeistert, und ist überaus schwart und glänkend.

Will man nun, wie es wohl angehet, aus dieser rückständigen Farbe eine Bleyfarbe farben oder machen, so ist man her, und macht es also: Man siedet die Strümpse, Garn oder andere Waare, was es ist, in Beinstein und Alaun, welche beyde Stücke vorbero klar gestossen worden sind, mit gnugsamen Wasser, auf 12 Pfund Waaere 12 Loth Beinstein und 1 Pfund Alaun, eine Stunde hernach, wenn vorbero das Lummern oder Umwenden nicht vergessen worden, ausgespühlet in reinen frischen Wasser; wann dieses alles geschehen, so thut man es in die vorige rücksständige Farbe, und hanthieret so lange, bis sie bleyfarbe genug ist. Mercke, hieraus ist auch eis

ere grave Farbe zu verfertigen, wenn man also procediret, wie folgen wird: Man siedet die Waare
pur allein mit weissen Weinstein, und gar keiner Alaune, ab, das Quantum des Gewichts auf vorige Art gerechnet, als auf 12 Pfund Waare 12 Loth Weinstein, und hanthieret in der rückstandigen schwarzen Farbe, wie vorhin ben der Blensarbe vermeldet, so wird man schöne grave Far-

be bekommen, und nicht viel kosten.

Mill man wieder eine besondere Rarbe hinter Die schwarze Karbe ausfärben, ift man ber, nimmt Ballus und Weinstein, und farbet Afchenfarbe Daraus, man verfähret aber vorhero alfo: Man nimmt aut 12 Pfund Waare ! Pfund weissen Meinstein, der vorher flar gestoffen worden, und 2 bis 4 Loth guten Gallus, ftoft ihn auch recht flar, thut Waffer in Reffel, den Gallus und Weinfein darzu hinein, und hernach, wann das Waffer warm ift, die Baare, fo man farben will, darau, und verfahret mit öfftern Lummern, wie viels mable gemeldet. Rur ift daben zu erinnern, daß man die Flotte vorhero fchwach werden laffet, fon= ften gehet es mit der grauen Farbe nicht an. Die Bleyfarbe muß erstlich heraus oder daraus gefarbet werden, denn fo das nicht geschicht, muß als les diefes farben vermieden werden, denn die Maare ware sonsten gar zu dunckel.

Schwartsbraun auf 12 Pfund fix und Farbe beständig zu färben.

Nimm & Pfund guten Grapp, oder Fürckische Rothe, und thue sie in gnugsames Wasser, und

fete fie hin zum weichen, vorhero aber nimm & Df. weissen Weinstein, zerftoß ibn gart, und nimm noch 3 Pfund Alaun darzu, auch vorhero flar aes ftoffen, und etliche Mefferspiken voll gestofne Gureumen-Wurkel, thue Diese Species alle in einen Reffel, und gnugfames Waffer darzu, laf es an God kommen, und wann es so weit ist, so thue Deine Maare, welche vorhero hubsch fauber fenn muß, auch hinein, und hanthiere oder summere ben öfftern Umwenden, laß die Waare eine Stunde fochen, darnach winde sie aus, und fühle und spuble fie rein aus, fo ist der Absud fertig. Nimm ferner den eingeweichten Grapp, und noch I Pfund andern Grapp darzu gethan, laf es mit gnugfas men Waffer im Keffel beiß werden, wanns dann beginnet recht heiß zu werden, fo thue deine Waare dazu hinein, und laß das Feuer gant fachte brennen, alles successive, nach und nach, daß die Farbe ben biftern Umwenden nach und nach ans falle, und also die begehrte Coleur jum Borfchein kommt, da gehoret nun freplich eine gute Stunde oder langer Zeit darzu. Es ist eben der Modus. wie fast ben dem gemeinen Roth.

Roth, braune Coleur auf 12 Pfund Waare.

Man nimmt 3 Pfund gelbe Holk, siedet folches in gnugsamen Regen-Wasser, oder auch im Noth-fall mit andern weichen Basser ab, anderthalbe Stunde lang, wann dieses geschehen, so giesset man die Brühe davon ab, und seizet sie zum Geschrauch hin, und nimmt voraus 1 Pfund gestosses

nen und geriebenen rothen Weinstein, benebst F Pfund Breslauische Sommer- aber ja keine Winter-Rothe dazu, benebst gnugsamen Wasser in Ressel gethan, und wenn das Wasser damit beginnet heiß zu werden, so thue deine Waare darzu hinein, und koche sie eine Stunde damit bendstern Umwenden oder Lummern, denn ziehe oder winde sie heraus, so ist sie fertig, kuhle und spuhle sie aus, und trockne sie.

Dunckel-braun auf 12 Vfund Waare.

Mimm 2 Dfund gelbe Holk, koche es, wie pore bero gemeldet, ab, seige es durch, und hebe die Brube davon auf, hernach siede deine Magre mit eben fo viel rothen Weinstein und Rothe ab. lummere fleißig, und siede folche eine Stunde, denn thue 2 Loth flar gestossen Salzburgisches Rupferwaffer darzu; die Waare muß aber vorhero beraus gethan werden, ehe man das Rupfermasser hinein thut, sonsten fallen Flecke, welche doch ein jeder nicht gerne fiehet. Goll es aber noch brauner werden, so muß man noch & Pfund Breslauische Rothe, sonderlich Sommer-Rothe. darzu hinein thun, und darinnen fo lange hanthieren, bis man seine begehrte Karbe siehet, darnarb giehet man fie beraus, und meiftert fie mit Dotasche ab, so wird sie schon und lieblich werden.

Andre Coleur auf 12 Pfund Baare.

Nimm 34 Pfund gelbe Holk, koche es ab in weichen Wasser, seige es durch, und setze es hin, nimm alsdenn 1 Pfund rothen Weinstein, und thue ihn in Ressel, wenn er vorhero klar gestossen.

worden, deine Waare mit gnugsamen Wasser eine Stunde gekocht, wenn die Stunde vorben, so thue, wenn vorhero die Waare heraus gethan worden, 1½ Pfund Nothe darzu, und farbe es erstelich saulicht, hernach immer heisser, bis es endlich ins Rochen kommt, darnach koche es ½ Stunde, zulest meistere es mit etwas Potasche, nehmlich daß du die Potasche etliche mahl durch die Farbe Ziehest, so wird sie vortresslich schön. Wilst du aber näher darzu kommen, als mit der Potasche, so nimm davor eine halbe Wasser-Kanne voll Bolse Alschen-Lauge, und meistere es damit, so wird sie so gut werden, als mit der Potasche.

Besondere gelbe Farbe auf 24 Pfund Baare.

Mimm 3 Pfund Alaun, ftoffe ihn flein, und nimm noch darzu & Pfund weissen Weinstein, thue gnugfames Waffer in Reffel, die Baare bernach darzu, und foche fie eine Stunde mit offtern lummern. Benn die Stunde vorben, fo thue die Waare heraus, tuble und fpuble fie aus, fo ift der Denn nimm wieder ander Mas-Absod fertia. fer, fo viel gnug ift, in Reffel, und thue, wenns ans fangt recht warm zu werden, I Pf. 4 Loth gestoffeneund durchgefiebte Curcumen. Murgel hinein, ruh. re es unter einander, thue deine Waare dazu, und farbe fie nach und nach, doch daß es zulest auch eine Biertelftunde fochet. Wenn diefes vorben, so kuble und spuble sie aus, so ist die Farbe bereitet.

Vortrefflich Goldgelbe auf 1 Pfund Waare.

Nimm 4 Loth Alaun, ftoffe ihn flein, nimm auch noch darzu 2 Loth weissen Weinstein, auch recht gart gestoffen, thue diefe zwey Stucke in Reffel, benebst gnugfamen Waffer, und die Waare, wann Das Waffer beiß ift, darzu, und koche folche eine Stunde damit. Wenn diefes gefchehen, fo fuhle und spuble sie aus, so ist der Absod fertig. Alsdenn nimm ander Wasser in Ressel, so viel genug darzu nothia ist, und thue darein die Suppe von 4 Loth abgekochten gelben Spanen, benebst et was Eurcumey-Wurkel, welche vorher recht zart gerieben worden. Wenn das geschehen, so thue Deine Waare darzu binein, und toche fie & Stunde, alsdenn thue etwas Grapp darzu, und farbe nach Belieben, so hoch du die Gold-Farbe haben wilft, aledenn fühle und frühle deine Wagre rein aus, so ist sie fertig und bereitet-

Vortrefflich Nelden-braun auf 24 Pfund Waare.

Nimm & Pfund weissen Weinstein, stoß ihn recht zart und klein, und 4 Pfund Alaun, auch zart zerstossen, benebst gnugsamen Basser in Resselgesthan, und wenn das Wasser sieden will, die Waase darzu hinein gethan, und mit öfftern kummern oder Wenden selbige eine Stunde sieden lassen. Wenn dieses geschehen, so ziehe deine Waare heraus, und kühle und spühle sie aus, so ist der Absod sertig. Denn nimm wieder so viel ander rein Wasser, thue es in den Ressel, thue darein 8 Pfund

Kernambuc, und laft ibn in einem Gacflein vorbero 11 Stunde Fochen, denn thue ihn heraus, und giek etwas kaltes Wasser darzu, rubre es um, und thue deine Waare darein, und farbe sie ohne fos chen auf die Urt, wie man die Grapprothe Karbe farbet, alles nach und nach, so wird die Karbe an-Wenn du denn siehelt, daß die Karbe al-Le dran lieat, so nimm etwas Ruvfermaffer, zerlak es porbero in warmen Wasser, und thue es, wenn porhero die Waare heraus gezogen, in die Flotte, und ziehe deine Waare etliche mahl hindurch, fo ift deine Relcken Rarbe bereitet, alsdenn tuble und spuble sie aus, so ift es gut. Goll aber diese Farbe auf eine andere Urt, als nehmlich auf Dio: ten blau, fallen, fo nimm an statt des Rupfermasfers blaue Solk-Suppe, thue sie in die Flotte, und farbe so lange, bis es Biolen-blau genug ift. Es muß in die Farbe auch, wenn sie noch blauer werden foll, 4 Loth Fernambuc genommen werden, sonften fallt es so febr ins Columbin.

Besondere Aschen-Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm 12 Loth gestossenen Gallus, thue ihn in gnugsames Wasser in Restel, nebst 12 Loth klar gestossenen weissen Weinstein, koche die Waare Totunde damit, alsdenn so thue etwas schwarz Rupferwasser darzu, rühre es um, und hanthiere so lange, bis es mit Auf- und Niederziehen die Farbe hat.

Silber-Farbe auf 1Pfund. Rimm 1 Loth Alaun, stoß ihn klar, und thue ihn ihn in gnugsames Wasser, und wenn es heiß wird, so thue deine Waare darzu, und siede sie eine halbe Viertelstunde, wenn diß geschehen, und fein fleißig gelummert worden, alsdann zies he deine Waare heraus, und kühle und spühle sie aus, so ist der Absud fertig. Dann nimm ander Wasser in Kessel, so viel gnug darzu ist, und thue darein etwas wenig abgekochte blaue Holks-Suppe, und ziehe die Waare geschwind herum, bis sie schon zuug ist. Man kan sie zuleht mit etwas Kammer-Lauge oder Urin meistern, nehmslich daß man ein wenig Kammer-Lauge darein geust, und die Waare etliche mahl hindurch ziehet, so ist die Karbe fertig und bereitet.

Blaue Farbe auf leinen, auf i Pfund

Nimm Grunspan, blau Holk, vorhero abgesotten, daß es etliche mahl wohl wallet, aledenn den Grunspan hinein gethan, wenn er vorhero wohl zerstoffen und in Laugen gerieben worden, thue diefes in gnugsames warm Wasser, und weiche das Garn in eine Gölte ein, wenn die Lauge mit den Speciebus drein gethan worden, wanns dann 12 Stunden gelegen, so nimms heraus, und fühle und spuhle es aus, so ist das erste breitet.

Folget das Blauen.

Man nimmt ohngefehr so viel, als einem deucht gut seyn, blau Holk, und kocht es ab, gießt die Brühe ab, und thut auch Grünspan darein, benebst Potasche, so wird es, wann es hin und wieder gezogen wird, gant schon. Es muß die A-

laun-Beige nicht darzu genommen werden, sone dern ander warmes Wasser, so wirds schon blau werden.

Blau auf leinen auf 12 Pfund.

Beiche & Loth Grunsvan in gnugfames ware mes Maffer, und reibe ibn darinnen recht gart, sodann nimm 1½ Pfund Potaschen in dieses Waffer, und rubre es auch um, darnach geuß es in anuasames beisses Wasser, und thue deine 12 Pfund Leinwand- Baare damit in eine Solte, und laß es mit offtern bin und wieder gieben 24 Stunden beigen, darnach foche blau Solt ab, und thue die Brube davon in ein befonderes Rak, welches vorhero rein gemacht wor den, thue deine Leinwand darzu, und hanthiere fo lange mit Auf- und Niederziehen, bis sie blau genug ift, darnach fiebe zu, ift fie nicht blau genug, muß mehr blaue Suppe nachgegoffen werden, bis man fiehet, daß fie blau genug ift, aledann thue fie beraus, tuble und spuble fie aus, fo ift fie fertig.

Eine andere Afden-Karbe auf Wölln

Nimm 2 Loth gestossenen Gallus, der auch durchgesiebet ist, und 2 Loth weissen Weinstein, thue diese bende Stucke in genugsames Basser, und wanns heiß wird, so thue deine Waare dars zu hinein, und koche sie eine Stunde wohl, darnach thue etwas schwarz Rupserwasser darzu, und rühere es wohl durch einander, und thue deine Waas re wieder darzu, rühre sie beständig um, damit durch das Ause und Niederziehen keine Flecken solgen.

folgen, darnach laß es damit ankochen, bis du deis ne verlangte Farbe vor deinen Augen siehest, dars nach ziehe die Waare heraus, und kuhle und spubs le sie aus, so ist sie gut.

Silber-Farbe auf 24 Pfund Waare.

Nimm 1½ Pf. Alaun, zerstosse denselben wohl, und thue genugsames Wasser in Kessel, und wenns sieden will, so thue deine Baare darzu, und koche sie eine halbe Viertelstunde mit öftern hin und wieder lummern oder ziehen, dann thue die Waare heraus, kühle und spühte sie aus, so ist die Waare abgesotten. Darnach nimm ander genugsames Basser, thue es in den vorhero rein gemachten Kessel, und laß das Wasser an Sud kommen, wenns dann sieden will, so thue abgesochte dlare Holk-Suppe, viel oder wenig, nachdem du meisnest, daß es genug sey, dazu, ziehe die Waare gesschwinde herum, die sie silberfardig genug ist, wonicht, und du willst sie silberfardig genug ist, wonicht, und du willst sie silberfardig genug ist, wonicht, und du willst sie höher an Farbe haben, so schütte mehr blaue Holk-Suppe nach, und meisstere es letztlich mit etwas Kammer-Laugen.

Violen-Blau auf 24 Pfund Waare.

Nimm 4 Pfund weissen Weinstein, stosse venselben recht klar, und 8 Pfund Alaun, auch kleich gestossen, thue diese bende Stücke in genugsames Wasser in Ressel, und taß es an Sud kommen, wann dieß geschehen, so nimm die Waare, und thue sie in den Ressel, und taß sie ben öftern und rühren oder lummern eine Stunde wohl kochen, wann dieß geschehen, so thue die Waare heraus, und kühle und spühle sie rein aus, so ist der Libiud

fertig. Dimmalsdann wieder genugfames Maffer, und lag es im Reffel beiß werden, und manns beif genug ift, fo thue 6 Dfund Fernambuc in ein Sactiem, und foche denselben vorhero in diesem Waffer, und thue, wenn der Fernambuc anderts hatbe Stunden gefotten, beraus, geuß folgende kalt Waffer darzu, das genug zur Farbe oder Maare ift, und thue deine Waare hinein, und lummere oder winde sie geschwinde herum, so wird sie bald roth. Es muß nicht fochen, benn wo Rernambuc ift, darfs keinmahl kochen, dann nimm noch blaue Span-Suppe, eben auf vorige Fernambucs-Art abgefocht, darzu, und hanthiere mit auf- und unter. lummern, bis die Waare violet genug ift. kanst es mit der blauen Suppe boch und niedrig farben, wie du es verlangest. Mit Zugieffen der Kernambuck. Suppe, und der Suupe von den blauen Svanen kan man es maden, wie man es haben will, alsdann fühle und fpuble deine Baare aus, so ist sie fertia.

Tanett. braun auf eine vortreffliche Art auf 24 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund Alaun, klein geltossen, und 2 Pf. weissen Weinstein, auch klar gestossen und gerieben, wann dieses geschehen, so nimm genugsames Wasser in Ressel, laß es an Sud kommen, und thue deine Waare darzu binein, und laß sie ben öftern lummern 2 ganger Stundenkochen, als denn wenns genug gekochet hat, so ziehe deine Waare heraus, und kuble und spühle sie aus, so ist der Absud fertig. Darnach mache den Ressel rein, und thue genugsames

sames Waffer darzu hinein, wenns dann fast fier den will, so thue darzu 4 Pfund Rothe, efgente lich Breglauische Sommer-Rothe, aber ia feine Minter-Rothe, und deine Waare bargu gethan. und ofters gelummert oder durchgezogen, mit gank fachten oder gelinden Fener, daß es fein sittiglich fiedet, auch wohl im Anfang nicht fiedet, denn es nebet ofters beffer an, wenns nicht siedet, wenns dann endlich kochet, so thue darein abgekochte blaue Holk-Suppe, sedoch nicht zu viel, taß es damit eine Beile kochen, dann geuß noch mehr blaue Holks Suppe dazu binein, und das bloue Hola-Suppen gieffen muß etliche mahl gesche ben denn die Sanett-Farte will viel Farbe baben. Mann denn tief vorbeb, und es braun genug ift. fo meistere es mit etlichen Rannen Kammers Baus gen, ober Urin, fo wied die Farbe davon einen perhten Glang bekommen, und dir wohl gefallen.

Besonder Roth aus Kernambur auf 24. Pfund Waare.

Nimm 4 Pfund Alaun, und 3 Pfund Weinstein, stoffe diese bende Stücke recht ktein, und thue sie mit genugsamen Baffer in Kessel, und lasse Wasser mit diesen Species recht heiß werden, alsdann thue deine Waare darzu hincin, und laß es mit oftern lummern eine gute Stunde kochen, alsdann wanns genug gekochet hat, so thue sie heraus, und kühle und spühle sie in reinen Wasser wohl aus, so ist der Albsud fertig.

Dann nimm ander Wasser in Ressel, wenn er vorhers recht rein gemachet worden, und thue Darm darzu 4 Pfund Fernambuc in einen Sack, laß es eine gute halbe bis 3 Stunden wohl kochen, thue alsdann den Sack heraus, und thue mehr Raffer darzu, bis du meinest, daß es genug ist, alsdann thue deine Waare darzu hinein, und fars be dieselbe bey gelinden Feuer immer nach und nach, jedoch daß es ja nicht kochet, denn dieß ist in etwas ein forgsamer Handgriff, so wirst du endlich ein schönes Roth bekommen, es nuß aber die Waare bey dieser Farbe sonderlich starck gelummert werden, sonst tallen Flecken, denn die Waare nimmt die Farbe in etwas geschwinde an. Wenn dieß alles geschehen, so ist es gut und gerecht.

Auserlesene Baille zu 24 Pfund Waare.

Nimm 1 Pfund klar gestossenen Gallus, thus denselben in genugsames Wasser, und in einen reinen Ressel, und wann das Wasser mit dem Ballus beginnet heiß zu werden, fo thue deine Waare darzu hinein, siede sie mit oftern tums mern & Stunde, wann dann dieß geschehen, so nimm ander Waffer in den Reffel, welcher zuvor recht rein gemacht worden, und thue gelbe Spane in einen Sack, und koche es eine halbe Stunde, und thue hernach den Sack heraus, fo ist die gelbe Suppe fertig, davon nimm ein Theil beraus, denn es muß nicht zu viel gelbe Span-Suppe darzu genommen werden, dann winde deine Waare hindurch, bis du siehest, mit ottern Zugieffen gelber Suppe, daß es gelbe ge-DHE

nug, dann giesse etwas abgekochte Consenell-Brüste be darein, je mehr man derer darzu giesset, je schösner die liebliche Röthe hindurch blicket, dieß ist ein vortreslicher Modus, alsdann winde es aus, und kühle und spühle es aus, so ist es fertig. Aus diesser Farbe kan man mit Zusaß, sonderlich Bresslauischer Winter-Röthe, und etwas Kupserwasser, eine schöne Farbe zuwege bringen, auch noch andere Coleuren, sonderlich wenn man etwas Curcume dazu thut, und sie hernach mit etwas Cammer-Lauge abmeistert, so wird es gant was besonders von Farbe.

Auserlesenene Caffee. Farbe auf 24 Pfund Waare.

Dim 4 Df. weiffen Weinstein, welcher vorhero recht flar und gart gerieben, und 3 Dfund Alaun, welche vorhero auch flar gestoffen worden, & Pf. Scheidewaffer, welches mit Englischen Binn abgezogen, 2 Meffer- Spigen voll Curcume, nimm porhero anugfames Daffer, wenns feyn fan, weich Waffer, und tag es an Sud kommen. wenns dann fo weit ift, fo fcbrecke es mit kalten Maffer ab, und thue den Weinstein und Alaun, benebit der Curcume, und dann gulett das abge. jogene Scheidewasser darzu, und thue alsdann Deine Maare binein, fo daß du sie etliche mabl berum wendest, ebe es wieder fochet, dann foche sie anderthalbe Stunden ben oftern Umwinden. alsdann kuble und fpuble sie aus, so ist der Ab. sud fertia. Dimm wieder ander Baffer, thue es in Restel, weicher vorhero fauber gemacht worden.

den, und thuc 6 Pfund guten klaren Grapp hinein, und die Waare darzu, und farbe es mit sehr
gelinden Feuer hübsch roth. Dieses Farben
währet wohl anderthalbe bis 2 Stunden, darnach
winde es aus, kühle und spühle es recht rein aus.
Rimm ferner genugsames Wasser, thue darein
blaue Holk : Suppe und Saalseldisch Kupferwasser, so viel dir genug deucht, bis du in währenden lummern die schöne Cassee: Farbe gewahr
wirst, kühle es aus, und spühle es, so ift sie sertig-

Besonder Carmosin auf 24 Pfund Baare zu farben.

Nimm 6 Pfund Alaun, 3 Pfund weissen Wein, stosse bende Stücke zart und klein, und thue sie in gnugsames Wasser in Ressel, laß es an Sod kommen, wenn es dann sieden will, so schrecke es mit kalten Wasser ab, und thue & Pfund abgedogen Scheidewasser darzu, benebst 24 Hande voll Weißen-Rleven, und thue deine Waare darzu hinein, laß es zusammen sieden & Stunde, dann hanthiere darzwischen östers mit lummern oder umwinden, alsdann kuhle und spühle es aus, so ist der Absud fertig.

Nimm ferner gnugsames Wasser, und laß es warm werden, thue darein i Pfund Consenell, so vorbero klar gestossen worden, und in etwas Wasser eingeweicht, thue sie in das warme Wasser in Kessel, und laß es aufsieden, wenn dann dieß geschehen, so schrecke es mit kalten Wasser ab, und thue den Weinstein 2 koth, und 3 Pfund abgeweichte Stärcke darzu hinein, hernach die

2Baare.

Baare, und laß es eine Diertelftunde mohl fos chen, dann nimm fie heraus, und fuhle und fpuble es aus, so ist es fertig und schon.

Apffel Sing. Bluth Farbe auf 12

Pfund Waare.

Rim 11 Pfund weiffen Weinftein, ftoffe bens felben recht gart, & Pfund Ctarcte, fo vorhero eingeweicht ift in reinen Brunnenwaffer, ! Df. abgezogen Scheidewaffer, 6 Loth Confenell, fo porhero eingeweicht werden muß, nimm aledann gnugfames weiches Waffer, und lag es mit ber Confenell, welche muß binein gethan werden, an God fommen, denn Schrecke es auch mit falten Baffer, und thue Die Species benebft dem Beine ftein und Scheidemaffer, und deine Baare darju hinein, fodann die eingeweichte Starcte, deger & Pfund fenn niuß, lummere Deine Baare offtere herum, und lag fie i Stunde fochen, fos dann nimm fie beraus, und fuhle und fpuble fie que, fo ift der Abfud fertig. Dann nimm 6 Loth Potafche, gerlaffe fie in reinen warmen Daffer, und thue fie, wenn die Maare vorhero heraus gelummert worden, in die Beige, und giehe Deine Waare etliche mabl hindurch. Man muß fich aber in Obacht nehmen, daß man die zerlagne Potasche nicht (cinmahl hinein thut, fondern auf etliche mabi, bis man die oben beschriebene Farbe fiebet, denn ausgefühlet und ausgefpuhlet, fo ist es fertig.

Mongrau auf 24 Pfund zu farben. Nimm eichene Holk-Aschen Lauge, und mas de sie rechtscharff, denn zu dieser Farbe muß sie . fehr

fehr scharf senn, sonften taugt fie nicht, und wird aus der Farbe auch nichts, man muß es also mas chen: Erftlich nimmt mann rechte eichene Solb. Afchen, und machet daraus mit warmen Baffer eine Lauge, (NB. es muß viel Waffer feun.) wann dann diese Lauge fertig, fo nimmt man wieder andre Afche, und gießt die vorige Lauge drauf, und laugt es wieder hindurch. Wann dieß wieder vorben, so nimmt man alfo jum aten mabl folche Afche, und verfähret, wie gemeldet, alfo, dann wird Diese Lauge genommen, so viel dir gnug deucht, und wird dahinein gethan 3 bis 4 Loth Indig, Indigo Corsilau genannt, zerstoffet dene selben recht klar, darnach gießt man etwas von der Lauge in den Morfel, und reibet den Indig fo lange, bis man fouret, daß er wie ein Seig wird. darnach thue ihn in eine eichene Lauge, und rühre es wohl um, dann nimm folgends etliche Loth anten Grapp, thue thn auch darein, und rubre es wohl um, nach diesem thue 2 Loth gemein Salb und 3 Loth Alaune, welche auch flar gerieben, hinein. Wenn es nun alle binein ift in die Flotte, fo laffe fie etliche Lage an einem temperirten Ort fteben, fo wird fie eine schone graulichte Blume bekommen, diese Blume schlage von einander, und thue deine Waare hinein, wann vorhero ein Crant drein gehänget worden, nach diesen wende fie alle Stunden um, aber gant fachte. Dief thue fo lange, bis du siehest, daß es deine begehrte Coleur bat. Mercke, diese Flotte ist gar ungemein schon, denn man fan unterschiedliche Farben draus farben, wie man fie begebret, graulich und Mon-Farbe. nach

nach seinem Befallen. Es gehet auch an, daß man folche Baare galliret, und hernach farbet. Man muß ben vielen Stucken die Bernunft gufam. men faffen, und daben observiren, was rathsam Daben ift, damit man sich nicht vergebe, und in den farben, melches gewiß etwas zu bedeuten hat. fortzukommen vergewissert ift.

Bleich Meergrun auf 24 Pfund Maare.

Nimm 6 Pfund grunen Schart, auch wohl durs ren, liegt nichts dran, und koche ihn in gnugfas men Waffer wohl aus,er muß anderthalbe Stun-De kochen, dann durchgefeihet, und in die Brube 11 Dfund gestofne Allaun gethan, thue deine Maare dazu hinein, und toche es eine halbe Stunde, so ist das Barn gilbig, fehr gelbe muß es nicht fenn, fonften wurde es gar ju grune werden, ift wohl zu mercten, aledenn ausgefühlet, und in reis nen Baffer ausgespuhlet; fodann nimm deine Waare, und thue fie in die befchriebene blaue Ruve, (oder angestellte blaue Indig-Farbe,) und laf. fe fie etliche Stunden darinnen, wenn die vorbey fenn, so ziehe sie heraus. Man muß es vorhero auch wohl etliche mahl umwenden, und diefes aus und einziehen thue so offte, bis du dein bleich Meergrun fiebelt. Du tanft auch aus diefer Farbe unterschiedliche andere Coleuren farben, nache dem du grun oder dergleichen haben wilft.

Schwarkgrau auf 24 Pfund Waare.

Rimm 2 Dfund weiffen Weinstein, froffe denfelben recht flar, nimm ferner 11 Pfund Galbs burger

burger Rupfermaffer, ftoß es auch flar, und thue Diese bende Species in gnugsames Waffer, hierzu taugt sonderlich bart Wasser, welches an sich selbst vitriolisch ist, gar wohl, denn wenn es kochen will, Die Waare hinein gethan, eine halbe Stunde gefocht, und hernach heraus gethan, gefühlet und ausgesvühlet, so ist solche abgesotten. nimm wieder ander Wasser, thue es in einen por bero sauber gemachten Ressel, 3 Pfund blau Holk in einem Sack darzu gethan, und 11 Stunden ge-Focht, den Sack alsdenn heraus gethan, und gnugsames reines frisches Waffer binein. Wenn diß porben, so thue pfund Brestauische Rothe hina ein, rubre es um, und lak die Waare obnaefabr Etunde damit kochen. Wenn dif gescheben. so thue etwas Potasche in die Farbe, damit wird fie gemeistert, ziehe oder lummere sie geschwinde etliche mahl hindurch, so wird sie schon dunckels grau fenn, aledenn gefühlet und in reinen Waffer ausgesvüblet, so ift sie fertig.

Besondere Wasser Farbe auf 12 Pfund.

Nimm die Plotte, welche zurück geblieben nach dem Schwartsfarben, und farbe die Wasserfarbe damit auf folgende Urt: Nimm weissen Weine stein 1½ Plund, zerstosse ihn recht klar, denn nimm auch 3 Psund Usaun, stosse sie auch recht klar, thue gnugsames Wasser in Resset, und die zerstossenen Species darein, die Waare auch darzu, und farbe sie mit distern Umwinden oder Lummern eine balbe Stunde, wein dieses geschehen, giesse die schwärs

schwarpliche Flotte hinzu, so wirst du deine Cod-

Blund Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm 1½ Pfund Alaun, stosse sie klein, thue sie in gnugsames Wasser, und siede deine Waare eis ne Stunde damit, alsdenn nimm klar gestossen Salzburgisches Rupferwasser 4 Loth, thue es auch in die Flotte, winde deine Waare etliche mahl bindurch, und farbe also deine Coleur daraus. Mercke, hier gilt es etwas Nachsinnens, indemman ben allzweielen Zuthun des Rupserwassers die Soleur verderben wurde.

Gelb-braunlich auf 12 Pfund Waare.

Nimm 3 Pfund gelb Holz, thue es in einen Sack, thue ferner darzu i Pfund weissen Weinstein, das Holz muß aber erst abgesotten werden, dann den Weinstein darein gethan, und die Waare auch darzu, eine halbe Stunde gekocht, dann beraus gethan und ausgespühlt. Nimm wieder frisch Wasser, in welches etwas abgekochte blaue Holz, Suppe gethan ist, und etwas Nöthe, nachdem du meinest, daß es genug sehn möchte, thue, wenn es sieden will, die Waare dazu, und laß es damit ankochen; wenn es dein die Farbe hat, so meistere es mit etwas Potasche, also daß du die Farbe darein zur Potasche thust, zeuch es herum, küble und spühle es, so ist es sertig.

Orangen-Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Pfund gestoffne Alaun, thue selbige in gnugsames Basser in einen Ressel, und laß es heiß Grupen.

werden, wenn es heiß ist, so thue deine Waare darzu hinein, und siede sie eine gute Stunde, hernach kühle und spühle sie aus, so ist der Absud berreitet. Denn nimm wieder ander Wasser in Ressel, und thue gestossene Curcume mit etwas klaren Grapp dazu, laß es damit & Stunde wohlkeden, so wird deine Farbe zum Vorschein kommen, denn kühle und spühle sie aus, so ist sie seretig.

Branne Garten Melden Farbe auf

Dim 1 Df. Weinftein, gerftoffe ibn, und nimm noch darzu 3 Pfund Alaun, stoffe ihn auch klein, thue diese bende Stucke in gnugfames Baffer in Wenn das Waffer beiß ift, fo thue deine Magre darzu, und winde fie bifters hindurch, und Tag es i Stunde mit einander wohl tochen, als. denn gekühlet und ausgespühlet, so ist der Absudfertig. Nimm wieder ander Wasser in Kessel, thue darein r Pfund guten Fernambuc, lag ihn eis ne Stunde tochen, thue den Sact, in welchem er vorhero gethan worden, heraus, und thue mehr Waffer in Reffel, und deine Waare darzu, und farbe fie ben gelinden Feuer ohne Rochen, bis die Rothe dran ift, dann thue etwas Salgburgifch Rupfermaffer darzu, und ziehe die Baare etliche mahl hindurch, fo wird dir deine begehrte Coleur por die Augen kommen, aledenn die Baare aus gervunden, gefühlet, und in reinen Baffer ausge-Bublet, so ist fie fertig.

Halbe Aschen Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Pfund Sallus und 12 Loth weissen Weinstein, zerstosse bende Stücke klar, und thue sie in gnugsames Wasser, wenn es denn sieden will, so thue deine Waare dazu, und koche sie ben össtern hanthieren eine Stunde wohl, denn kühle und spühle sie rein aus. Nach diesem nimm blaue Hols-Suppe, thue sie in gnugsames Wasser, und etwas Rothe dazu, laß deine Waare, welche du alsbald hinein thun must, damit ankochen, bis du deine Farbe siehest, dann winde oder ziehe sie aus, kusse und spühle sie aus, fo ist sie fertig.

Weisse falbe Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm † Pfund Gallus, stosse und siebe ihn durch, und laß ihn in gnugsamen Wasser aufforchen, alsdenn thue deine Waare hinein, und lummere sie herum, damit sie nicht sleckigt werde, alsdenn gekühlet und in frischen Wasser ausgespühlet, so ist der Absud fertig. Nimm alsdenn wieder ander gnugsames Wasser, welches rein und sauber senn muß, laß es heiß werden, und thue abgekochte blaue Holk-Suppe, so viel gnug ist, darzu, winde deine Waare etliche mahl hindurch, bis sie sattsam gefarbet ist. Mercke aber, daß du nicht zu viel blaue Holk-Suppe nimmst, sonsten wird es so dunckel. Zuleht giesse etwas Kammer-Lauge dazu hinein, es muß aber zu jedem meistern der Urin von Manns-Personen genommen werden, ziehe die Waare etliche mahl hindurch, so wird

wird sie recht fenn, aledenn spuhle und fuhle sie aus, so ist fie schon.

Besondere halbe Tanett-Farbe auf 24 Pfund Waare.

Dimm 4 Dfund Maun, 3 Pfund weiffen Wein. ftein, ftoffe bende Stucke gart und ffein, und nimm gnugfames Baffer in Reffel, wenns nun recht warm ift, fo thue deine Baare dazu hinein, und lummere fie offiers hindurch ben einer guten Stunde kochen, aledenn winde fie aus, fuhle und fpuh. le fie aus, fo ift der Absud fortig. Dimm alsdenn ander refn Baffer, thue darein I Pfund Coms mer = Rothe, auch wohl 2 Pfund, nachdem dichs deucht in mahrendem Sarben gnug zu fenn, und farbe es nach und nach mit gang gelinden Feuer, jedoch daß es nicht kochet. Endlich laß es ko: then, gieffe alsbald darunter abgekochte blaue Solf Suppe, aber ja nicht ju viel, laf es damit eine Diertelftunde ankochen, und hafpele es aus, Denn farbe es vollends mit abgefochter blauer Solt-Suppe, bis dir die Coleur ju Befichte fomt. Damit aber diefelbige noch beständiger fen, fo meiftere fie mit etlichen Kannen Rammer. Lauge, fo wirds glangend und fchen, denn winde es aus, kuble und spuble es aud, so ist es gerecht.

Schlechte rothe Karbe auf 24 Pfund

Nimm 4 Pfund Alaun, i Pfund weissen Weinftein, stosse diese bende Stucke recht zart und klein, thue diese Species in gnugsames Wasser, laß es warm werden, thue deine Waare darzu, und laß fie eine Stunde mit öfftern Umrahren fochen, dann thue deine Waare heraus, fuhle und fpuble fie aus, so ist sie abgesotten. Ferner nimen ander Baffer, und thue 2 bis 3 Pfund Fernambuc darein, und laß es vortero in einem befondern dargu gemachten Gack absieden eine gute Stunde, thue gledenn den Gad heraus, und schrecke es mit fals ten Waffer ab, alsdenn thue deine Maare darzu. und hanthiere ben gang gelinden Feuer immer nach und nach, jedoch daß es nicht fochet, Diefes ift abermabis ein forgfamer Handgriff, fo wirft du ein schones Roth bekommen. Es muß aber i ie Magre fleifig gelummert werden, daß fle ause trieft, darnach wieder binein, fo fallt die Farbe des fto beffer an. Diefes Quif- und Diederziehen treibe fo lange, bis du fiebeft, daß die Farbe alle dran ift, alsdenn fuhle und fpuble fie aus, fo ift fie fertig.

Müllers, Forbe auf 24 Pfund Baare.

Nimm 1½ Pfund klar gestossenen Gallus, et muß recht klar seyn, dann nimm genugsames Wasser in einen Kessel, und thue diesen gestossenen Gallus darein, und laß es sieden, alsdann thue deine Waare darein, und koche sie mit öftern lummern eine Stunde, hernach winde sie aus, und viesse nach und nach genugsame gelbe Span-Super darunter, bis du siehest die Coleur zum Vorsschein kommen, alsdann winde es aus, fühle und spühle es aus, so ist es fertig.

Luchs-Farbe auf 12 Pfund Waare. Nimm 3 Pfund weissen Weinstein, zerstöffe und und reibe ihn recht gart und flein, und thue, wenns aefotten bat, mit anugiamen Baffer 12 Loth abs nezogen Scheidewaffer darein, und 3 Mefferspis Ben voll Curcume gur Beige, thue Deine Baare Darzu binein, und foche fie eine Stunde, alsdenn. wenn sie vorhero brav gelummert, so fühle und spuble sie aus, so ist der Absud fertig. Allsdann nimm wieder ander frisch Waffer, und thue darein 14 Pfund auten Grave, wenn man ihn haben kan, vom besten und theuersten, und wenns beginnet beiß zu werden, so thue Deine Maare Darzu. und tak alles nach und nach ben gelinden Reuer fieden, so wird die Farbe sehr wohl anfallen: wenn fie dann dranift, fo thue darein blaue Solk- Cuppe, so viel dir aut deucht ju seyn, also bis du siebest die halbe Caffee- oder Luchs = Karbe, wie du fie haben wilft, je nach deinem Gefallen. allhier ben dieser Farbe auch besondere Aufsicht fenn, damit fie getroffen wird, dann es ift in dem Karben, wenn man es aufe bloffe Bluck foll ankommen laffen, gefährlich.

Leim-Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm 3 Pfund Alaun, besonders Heßischen, stosse denselben zart, und thue genugsames Wasser in einen Restel, und diesen obigen Alaun dazu, und laß das Wasser heiß werden. Wenn dieß geschehen, so thue deine Waare darzu binzein, und rühre oder lummere sie etliche mahl hinzein, und rühre oder lummere sie etliche mahl hinzein, laß die Waare eine gute Stunde damit kochen, dann winde sie aus, und kühle und spühle sie aus, so ist der Absud fertig oder die Beike besteitet. Dann nimm wieder frisch rein Wasser

in

in Restel, und thue deine Waare darzu hinein, wanns dann warm ist, so thue den Grapp darzu hinein, sodann laß es nach und nach heisser werden, und östers gelummert, so daß es sast an das Rochen kömmt. Dieses muß wohl eine Stunde oder langer geschehen, bis die Farbe alle and die Waare sällt, oder ziehet; wenn sie dann alle dran ist, so winde deine Waare aus, und kühle und spühle sie aus, so ist sie fertig

Erbsengelbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm 3 Pfund gelbe Holy Spane; thue sie in einen Sack, und koche sie in genugsamen Wasser aus. Wann dieß geschehen, so thue den Sack heraus, und sehe die Span-Suppe benseite, und thue genugsames Wasser in den Kessel, und laß es an Sud kommen; wenn das geschehen, so gieße die gelbe Span-Suppe mit etwas Grapp zu der Waare, und farbe es nach und nach, bis die die Erbsgelbe Farbe zum Vorschein kommt, alsz dann winde es aus, und kühle und spühle es aus, so ist deine Waare fertig, vorhero aber meistere sie mit etwas Urin, oder Rammer-Lauge, dann thue die Waare heraus, und kühle und spühle sie aus, so ist sie sertig und bereitet.

Alechte Leder Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm i Pfund klar gestossenen und durchgesiebten Gallus, und genugsames reines Wassendarzu in Kessel gethan, und die Waare darzu, und
eine halbe Stunde kochen lassen, dann nimm gelbe Span - Suppe, welche vorhero abgekochet
worden

worden ist, und thue sie nach und nach darzu, und winde geschwind herum, i amit keine Flecken fal-Jen. Wann dann nun fleißig gelummert worden, so thue ein kiein wenig Grapp darzu hinein, und haspele die Waare etliche mahl hindurch, so ift sie kertig.

Apfel Sina Karbe auf 24 Pfund Waare.

Nimm 11 Pfund flar gemachten Ballus, fiebe ibn recht durch, und thue ibn mit genugsamen Maffer in Reffel, wenns dann beginnet beiß ju werden, so thue deine Waare darzu hinein, und laf fie eine Stunde wohl fochen, dann thue fie beraus, und taffie austriefen, indeffen thue etwas gelbe Holk- Suppe, welche vorhero in einem reis nen Sactlein in Waffer I Stunde abgesotten, bernach heraus gethan, und die Suppe darzu, und Die Waare etliche mabl bindurch getummert, fodann wird fich diefe Farbe zeigen, wo nicht, und es ift noch zu gelblich, muß etwas Grapp vorbero darzu genommen werden, damit es eine Rothe Beiget. Ber fie fostbar haben will, fan statt der Grapp-Rothe Confenell - Brube dangu thun, fo wird fie desto schoner werden, jummere fie aus, und fühle und spuble fie aus, so ist die Baare fertia und bereitet.

Ton-Farbe auf 12 Ptund Waare.

Nimm gelbe Holks Spane r Pfund und koche fie ab, hernach thue die Suppe wohin, die die Waare gegalliret ift, mache es also, nimm t Pf. Ballus, zerztoffe ihn, und siebe ihn durch, und gieß die

die Suppe darzu, und lummere sie durch, bis sie gilbig gnug wird, alsdenn thue zerlassene Potasche darzu, und meistere es ab, so wirds gut seyn.

Levevien. Farbe auf 12 Pfund Waare.

Mimm I Dfund rothen Weinstein, ftoffe ihn gart, und fiebe ihn durch ein Saar. Sieblein, hernach nimm anuasames Wasser, thue solches in eis nen Reffel, und laf es heiß werden, denn thue Deis ne Waare darzu binein, und koche fie eine Stun-De, denn nimm sie heraus, kahle und spuble sie aus, so ist sie fertig zum Absud. Darnach nimm wieder frisch Waffer in Ressel, thue in einen Sack guten Fernambuc, und laft folden eine Stunde kochen, denn thue die Waare, wenn sie vorhero rein gespühlet worden, in die Fernambuce- Suppe, und mache das Feuer nach und nach gelinde, daß der Fernambucs = God nicht kochet, bis die Farbe an deine Waare ift, darnach schwarte es mit schwarzen Kupserwasser, und ziehe die Waad re etliche mahl hindurch, so ist sie gut, alsdenn kuhi le und spuble sie aus, so ist sie bereitet.

Besondere Granat. Bluth. Farbe auf

Nimm 2 Pfund gestoffene Alaun, & Pfund gestoffenen weissen Weinstein, thue solches in gnugssames Wasser, und koche deine Waare darinnen eine Stunde lang, lummere oder winde sie etliche mahl herum, so ist der Absud fertig, denn kuhle und spuhle deine Waare rein aus. Nimm ander Wasser in Kessel, thue Curcume und etwas Grapp darein, laß es nach und nach heiß werden, und thue

thue deine Waare darein, ziehe sie difters hindurch; dieses Farben wahret auch wohl eine Stunde. Wenn denn die Farbe hubsch angefallen ift, so ziehe die Waare heraus, kuhle und spuhte sie aus, so ist sie fertig.

Mispels braune Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Pfund Gallus, stosse und reibe ihn recht klar, thue gnugsames Basser in Ressel, und taß es an Sod kommen, thue deine Waare dazu hinein, und koche sie eine Stunde; wenn diß vorbey, so kühle und spühle die Waare aus, so ist sie abgesotten. Hernach nimm ander Wasser in Ressel, laß es an Sud kommen, thue vorhero abgekochte Präsilien Span Suppe dazu hinein, und etwas Brapp, und saß es immer heisser werden, bis es nach und nach mit der Waare ins kochen kömmt, denn lasse eine Viertelstunde kochen, und ziehe sie bisters hindurch, denn winde sie aus, kühle und spühle sie in reinen Wasser, so ist die Waare gefürbet und gut.

Besonder Nosen-Noth auf 12 Pfund Waare.

Nimm 3 Pfund Alaun, 3 Pfund weissen Weinstein, 12 Loth abgezogen Scheidewasser, 12 Hande voll Weißen-Kienen, schütte gnugsames Wasser, wenn die Species vorbero klar actrossen worben, darüber, thue deine Baare auch hinein, und
laß sie zusammen sieden, tummere deine Waare
sleißig hindurch, und laß sie eine gute Stunde kochen,

chen, alsdenn gefühlet und gespühlet, so ist deine Waare fertig zum farben.

Eine andere Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Gallus, & Pfund rothen Weinstein, stosse bendes recht zart, und nunm Wasser so viel genug ist, seize es aufs Feuer, und wehns sieden will, so thue deine Waare hinein, und siede sie eise gute Stunde, darnach kühle und spühle sie aus so ist die Beitze bereitet, aber das Hasbein nung daben nicht vergessen werden. Alsdenn nung ander gnugsames Wasser, und saß es warm were den, thue ein Pfund Sommer-Köthe binein, und konn kupserwasser, hernach die Raate auch darzu, und kuche sie eine halbe Stunde damit, mit össtern Berumhasveln, so ist die Waare gefürbet, denn kühle und spühle sie aus, so ists gut.

Gine andere auf 6 Pfund Waare."

Nimm I Dfund Kupferwasser, i Pfund weissen Weinstein, stosse bendes gang zart, und thue es in gnugsames Wasser, laß deine Waare eine Stunde darinnen sieden, dann thue sie heraus, kuble und spuhle sie aus, so ist sie abgesorten. Alse denn nimm ander gnugsames Basser, thue darein guten Grapp, laß denselben nach und nach warm werden, wie ben dem Grapp östters gedacht worden, wenn denn eine Stunde vorben ist, so kuble und spuhle solche rein aus, so ist sie fertig. Es ist allezeit, wo der Grapp over Lürckliche Rothe zum andern maht zur Farbe genommen wird, etzwas langwieriges.

Gine andere auf 12 Pfund Baare.

Nimm 2 Pfund Alaun, I Pfund Weinstein, 4. Loth Eurcume, stosse alles klein, und thue es in gnugsames Wasser, wenns denn sieden will, so thue deine Waare hinein, und hanthiere sie fleissig, laß sie eine gute halbe Stunde kochen, denn küble und spühlte sie aus, so ist der Absud fertig. Nimm wieder gnugsames Wasser, so rein ist, thue darein 2 Pfund Fernambuc, laß ihn sieden, bis die Farbe alle heraus ist, ohngesahr eine Stunde, denn thue I Pfund Sommer-Köthe dazu, darnach saß die Farbe immer nach und nach heisser werden, daß sie aber nicht kochet, wenn denn die Farbe angesallen, so ziehe deine Waare hindurch, kühle und spühle sie aus, so ist sie fertig.

Eine andere auf 4 Pfund Waare.

Nimm 1 Pfund weissen Weinstein, 4 Pfund Curcume, klar gestossen, 10 Loth Scheidewasser, 2 Loth Consenell, verfahre damit, wie ben der schön rothen Farbe vermeldet, sowohl mit dem Scheidewasser, als auch mit der Curcume, und dem Weinstein, so wird man daben nicht irren, sondern seiner Sache gewiß genug senn.

Besondere Art, Leinwand schwartz

Nimm ein eichenes Faß von zwey Eymern, thue darein eine gute Meße alt Eisen, bernach nimm guten Eßig, besonders Wein-Eßig, oder Urin von Manns-Personen, denn Weiber-Urin taugt nichts dazu, nach diesem thue auch & Pfund klein gestossenen Gallus darzu, dieser muß durch:

ein gartes Saar-Sieb gesiebet senn, sonsten giebt er seine Schwarke nicht bald von sich, oder hangt sich an die Waare, und machet sie fleckiat, bernach nimm 2 Loth Aurum pigmentum, welches ebenfalls flar gestoffen, und mit Lauge oder 25al fer gerieben worden, thue ihn auch hinein, und lak es 14 Egge fteben, und offters umgerühret, damit Die Species sich recht mit einander vereinigen, bernach nimm einen holhernen Reiff, beziehe den mit Stricken, und mache es auf die Urt, wie ben der India-Ruve vermeldet worden ift, bange folchen Reif zu unterft in das Raf, damit die Leinwand nicht auf die Species zu liegen komme, und flectiat werde, denn thue die Waare hinein, und lak fie etliche Stunden darinnen ftecken, doch muß folche öffters umgezogen oder gewunden werden mit einer Lummer oder Krücke, denn heraus ge= than, aufgehängt, und trocken gemacht werden. Mercke aber, es muß vorhero, ehe du das leinene Garn oder Leinwand in die schwarze Karbe thust, auf jede Elle oder Zahl vor i Dfennig blaue Holk-Suppe oder eichene Spanfuppe von Gallapfeln und deraleichen, in gnugfames Waffer geschüttet, und die Waare hinein gethan und gebeißet werden. Moch eins ist zu mercken, daß es im Nothfall mit eichenen Spanen allein angehet, die Leinmand oder Garn darinnen gebeißet, trocken gemacht, und hernach gefärbet, wie oben ftehet. Wenns nun geschehen, so muß auf eine Zahl Garn oder Elle Such vor 1 oder 2 Dfennige blau Holk abgekocht werden, und etwas von der eichen Spansuppe darunter gethan werden, und die Maare Waare eine Diertelstunde damit kochen tassen, so hat sie eine kostbare Schwärze, wie das schönste Hollandische schwarze Luch, und glänzet wie Seide. Wenn denn diß alles geschehen, so tasse es recht austricfen, und hernach ausscheelen oder waschen, sodann getrocknet, hernach wirds mit seiner Stärcke gestärcket, gerollet, auch wohl auf den Ramen gespannet, nachdem man meinet, daß daß sichs am besten schieft.

Leinwand auf besondere Art blau zu färben.

Diß geschicht mit der Weid - Kupe am allerschönsten, doch mussen die Waaren, wenn sie recht farben sollen, auch gebeitzet werden, wie vielmahls angeführet worden ist.

Aschenfarben Leinwand zu färben auf 16 Ellen.

Nimm & Pfund gestossenen und durchgesiebten klaren Gallus, thue denselben in heiß Wasser, ohngefahr 4 bis 6 Eymer voll, thue das Tuch oder Garn, was du wilst oder willens bist zu farben, hinein, und laß es 2 bis 3 Stunden darinnen liegen, decke das Faß oder Rübel, was du hast, recht tein zu, doch daß die Waare etliche mahl umgewendet werde, damit es hernach keine Flecken giebt. Darnach nimm Englisch Vitriol ohngesfahr 3 bis 4 Loth, stoß es ktein, und thue es hinein. Ist es noch nicht Aschenfarbe genug, so thue mehr Englisch Vitriol hinein, und laß es zergehen, darnach thue deine Waare geschwind hinein, und lummere oder winde es etsiche mahl aus, bis es seine

seine Farbe nach deinem Gefallen hat, hernach mit Wasser ausgespühlet, durch ein Leimwasser gezogen und getrocknet.

Leinewand Silberweiß zu farben auf

Nimm 2 Loth Gallus, froß ihn recht flar, bernach fiebe ibn durch ein Sieb, dann schutte ; bis 6 Baffer-Rannen oder Evmer voll 2Baffer dran. das Wasser aber muß am Sieden gewesen senn, thue das Such binein, und nimm abaekochte blave Holk - Suppe, so viel als dich deucht genug zu fenn, und 4 Mefferspigen Brunfpan, fo vorhero in einem Morfer sehr gart gerieben worden, so wird es, wann es wacker drinnen hanthieret wird, gleich blaulichshell fallen, es muß aber vorhero ein wes nia damit ausgekochet werden, barnach umgerühret, in eine Golte gethan, und das Such darinnen hanthieret, bis es genug ift, dann ausgespühlet in bellen Waffer, und durch ein Leim- Waffer gezos den, und wenns aufgehänget worden, und nicht aar trocken ist, muß es gerollet werden, so be-Kommt es eine schone Wasserblume, wie der gemafferte Daffet.

Veritable oder achte Silber. Farbe auf

Nimm & Pfund Gallapfel, stoß dieselben recht zart, und thue sie in genugsames Wasser, das Wasser muß allhier nicht warm, sondern kalt seyn, thue alsbald etwas abgekochte blaue Holk-Suppe darunter, in warmes Wasser, und farbe deine Waare daraus, wilt du nun hieraus eine graus lichte

lichte Farbe machen, so thue etwas Rupferwasser, so vorhero in warmen Wasser zerlassen, darunster, und hanthiere die Waare eine Weise darinsnen herum, bis sie graulich genug ist, nimmst du nun noch mehr Rupferwasser darzu, so bekommst du noch eine andere Coleur, welche recht schwarksgrau sehen wird, dann wasche oder spühle deine Waare in reinen Wasser aus, und ziehe die Leistewand durch eine Starcke, und hänge es auf zu trocknen, darnach gerollet, so ist es fertig.

Braune Leinewand zu färben, auf 16 Pfund oder Ellen.

Dimm braune eichene Spane, foche fie in ges nugfamen Waffer, gieffe es ab, und beige die Leis newand über Nacht darinnen, doch daß du sie etliche mabt bin und wieder ziehest, damit sie nicht fleckigt werde, darnach nimm sie, und ziehe sie drens mahl durch die schwarte Leinewands-Ruve, damit sie Aschen Rarbe zu sepu scheinet, dunckel oder belle, nachdem du fie baben willft, wann dief vorben, fo toche erlene Schaalen ab, thue I Df. oder & Pfund Suchmacher = Rothe hinein, und farbe es damit aus, oder du kanst es vorhero rothlicht farben, und bernachmable durch die schwarke Leinewands-Ruve ziehen, so wirds auch braun, ift aber freylich etwas eine befondere Farbe, dann fo spuble es in reinen Wasser aus, und ziehe sie durch eine Starcke oder Leim . Maffer, und getrocknet, so ist es fertia.

Rothe Leinewand zu farben auf 12 Pf. oder Ellen.

Dimm 3 Pfund guten rothen Kernambuc, und thue ibn in einen Emmer voll Waffer, und foche den dritten Theil ein, es muß aber auch alfo aes machet werden, daß der Fernambur vorher in eis nem darzu gemachten Sack gethah wird, und bernach ausgekocht, sodann gieß ein Theil in einen Ressel, und ander Wasser darzu, so daß du mennett, es fen genug zum farben, hernach thue 21 Dfund gestoffenen Allaun dazu, laf ihn darin. nen zergeben, und thue deine Leinewand darein, ziehe sie zum östern darinnen herum, und lasse sie 8 Stunden darinnen liegen, mit oftern umwenden, so wird sie rotblicht aussehen, darnach nimm fie heraus, und spuble sie aus, du kanst sie auch, welches noch beffer, ohngespühlet trocken machen, dann folgends die übrige Karbe genommen, und in einen Topf oder Ressel gethan, warm gemacht, und die vorhero gebeiste Leinewand darinnen wohl herum ziehen, und dann darinnen liegen lassen. bis sie roth genug ist. Solte es aber aber, wider Bermuthen, noch zu helle fenn, so muß man mehr Rernambucs-Suppe nachgieffen, und wann die Leinewand vorhero getrocknet, etliche mahl bins durch ziehen, denn wenn sie ettiche mabl getrocknet wird, so ifts viel beffer, dann burch eine Starce oder Leimwaffer gezogen, und getrocfnet. fo ist sie genug handthieret, und fertig.

Nimm 34 Pfund Alaun, zerstoffe denfelben 35

recht, und thue ihn in einen Lopf, und thue warm Waffer darein, ohngefehr 4 Eimer voll, dann thue die Waare auch hinein, und laffie 8 Stunden darinnen liegen, darnach nimm abgekochte Kernambuck Suppe, und gieffe sie darunter, wann vorbero die Waare heraus genommen worden, ruhre es um, und thue deine Waare darzu hinein, und lummere sie etliche mabt berum, dann mache fe trocken, und nimm die übrige Fernambucs-Brube, thue etwas warmes Wasser darunter, und thue die Leinewand wieder hinein, hanthiere fo Tange, bis sie violet genug ist; wilt du sie aber etwas blaulichter haben, so kanst du mehr blaue Suppe darunter gieffen, und herum lummern; oder willit du es rothlichter haben, so kanst du etwas Fernambuck-Suppe nachgieffen, und damit ausfarben. Diese Farbe muß, so ferne sie nach dem Muster soll gefärbet werden, gar wohl in acht genommen werden, indem man sich nicht allezeit auf das blaue Solf im farben verlassen kan, denn manches farbet bell : blau, manches aber gar Schwark, dann fruhle deine Rarbe aus, und ziehe diesethe durch eine Stärcke oder Leimwasser, und trockne fie, so ist fie gefarbet.

Grune Leinewand zu farben auf 12 Pf. Waare.

Nimm gestossenen und durch ein harnes Sieb geschlagenen Gallus, thue ihn in genugsames warmes auch wohl heisses Wasser, und rühre ihn wohl durch einander, und stecke deine Leinewand darein, und lasse sie 8 Stunden darinnen liegen, denn

denn mit etwas blauer Holk - Suppe und etlis chen Messersviken voll Grunfpan blaulich gefärs bet das Umwenden in wahrender Beibe muß nicht veraeffen werden; wann nun dieses geschehen. fo koche gelbe Blumen ab, oder Schart in genuge famen Maffer, und darnach abaegoffen, beffer ifts amar, man nimmt itarcte Lauge von Holk-Alchen. die Scharte oder Blumen damit abzukochen, dare nach abaegossen, und die Blätter recht davon ge-Schieden, dann wo ein Wlat hinkommt, da fallen Klecken, darnach thue 3 Messerspiten Grunsvan darzu, und etliche Messersviken voll Alaune, bere nach das blau gefarbte Quch genommen, und in Die gelbe Farbe gethan, eine halbe Stunde dars innen gelassen, ausgewunden, und durch ein wes nig Alaunwasser gezogen, bernach trocken gemacht. so wird es eine überaus schone grune Rarbe werden. Eines ist bierben wohl in acht zu nehmen. daß wenn die Leinewand schon blau soll werden, sum duncket-grun, so muk der Gallus ausgelassen werden, und an dessen statt mehr Alaun zur Beis be genommen werden; foll es aber hernachmahls recht schon grun werden, so muß nachdem die Scharte oder gelbe Blumen abgekocht, und gefeihet werden, 3 Mefferspiken voll Grunsvan und etwas Alaun darzu gethan werden, und hernach die Leinewand darzu, und eine halbe Stunde darinnen herum gezogen werden, auch eine Weile darinnen liegen lassen, so wirds eine solche grune Karbe, die überaus schon ift.

Gelbe Leinewand zu farben auf 12 Ellen. Nimm 2 Pfund Schart oder gelbe Blumen, und koche dieselben in guter Solk-Alschen-Lauge wohl ab, alsdann das Kraut hinweg, ohngefehr 4 Maffer-Rannen Laugen, thue aledann 4 Loth Moun darzu, bernach thue die Baare in die Flots te, und hanthiere sie ohne kochen, wie alle andere Leinewands-Farben; wann sie nun schon gelbe ift, so kanft du bernach auch schon grun farben aus der blaue Leinewands-Ruve, dunckel oder helle, wie du es verlangest und haben willst, du fanit auch deine Waare eritlich grun, bernach blauticht fårben, aber es ist besser, man fårbet eritlich arun. bernach blau, denn der Modus ist viel leichter Dazu, als wann du es erstlich willst mit blauer Holk: Suppe farben. Es kan auch noch eine gelbe Rarbe auf Leinewand gefarbet werden, mit Curcume und Alaun, da man die Curcume in genuge famen Waffer auffiedet, hernachmable den Alaun Darzu thut, und darinnen die Waare beiten taffet. bernach trocken gemacht, und mit Curcume ausnefarbet; doch ift biefes zu mercken, daß man in der andern Flotte keine Alaun darzu thut, sonft verdirbt die Farbe, aber ohne Alaun gefarbet, wird standhaft, sie kan auch wohl zu grüner Rarbe genommen werden, weil die gelbe Karbe ichon ins goldgelbefället, zwar manchmabl wirbs von der Gurcume, wenn sie nicht durabel ift, oftmable brauntich, welches wohl zu mercken ift.

Blau leinen besonders zu färben auf 12 Hund Waare.

Nim 12 Loth Alaun, 12 Loth weissen Weinstein, kosse bende Stucke rechtzart, thue & Pf. Potasche darzu,

darzu, in 12 Eimer voll heisses Wasser, damit es fich durch starctes und etwas anhaltendes Rühren unter einander recht auflöst, darnach thue deine Leinewand darem, und laffe fie 12 Stunden mit offtern umwenden darinnen beiten. Dann das porben, so nimm sie beraus, und spubse sie in reit nen Waffer moht aus, fo ift die Beite fertig. Darnach nimm ander Waffer, so viel dir gnug deucht, darzu, thue darein blaue Solk-Suppe, und rubre es um, es muß von 2 Pfund die Enppe fenn, thue in die Suppe 1 Loth Grunfpan, 2 Loth gebrannten Weinfrein, & Pf. Dotafche, und Das Garn oder Leinwand etliche mabt darinnen berum gezogen, aledann vorbero gespublet, dar pach trocken gemacht. Mercke, wenn diefe Flotte recht warm ift, so farbt fie desto geschwinder und fe fter an, welches zu mercken ift. Diefe, Farbe aber ift nieht ben allen Leinwands-Farben zu tractiren. fondern nur ben diefer blauen.

Haar-Farbe auf Leinwand, auf 12 Pfund Waare.

Ziehe deine Leinwand etliche mahl in der Ruse pe herum, darnach koche ein wenig gelbe Blusmen ab in einer guten Holk-Afchen-Lauge, und winde die Leinwand etliche mahl darinnen herum, bis sie Haar-Farbe wird; soll es aber recht dunschel Haar-Fabe werden, so muß nach diesem die Leinewand wieder in der schwarken Küpe herum gezogen werden, so ist sie gerecht, hernach gespuhitet, und durch eine Starcke oder Leinwasser gezogen, und getrocknet.

Halb wollne Apffel Bluth zu farben, auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Dfund weissen Weinstein, 12 Loth Starcte, fo vorhero muß eingeweicht fenn, & Df. abaczogen Scheidemaffer, 3 Loth Confenell, als dann 4 bis 6 Rannen, verftebe Waffer-Rannen. rein Baffer genommen, und in einem Reffel aufs Fener gesetzund thue, wann es warm ist, die Confenell, so vorhero recht flar gestossen, und in etwas Wasser eingeweicht worden, darein, laß es an God fommen, dann schrecke es mit kalten 2Bafe fer ab, thue die Starcke und zulest das Scheides waffer hinein, alsdann die Waare auch dazu, und eine Stunde tochen laffen, mit offtern umrühren, pder lummern, alsdann thue 3 Loth Potasche hinein, und giehe die Baare darinnen berum, dars nach kuble und souble sie aus, so ist sie fertig. Mercke, bey der Potasche muß man sich in acht nehmen, damit man sie nicht auf einmahl binein thut, fondern immer nach und nach, bis man fiehet, daß man feine begehrte Farbe zum Borfchein ge= bracht hat.

Halb wollen Monarau-Farben auf

Nimm eichene Holk-Alfchen-Laugen, und masche sie, wie hier stehet, recht scharff, also daß sie 3, 4 bis 6 maht auf frische Asche geschüttet worden, damit sie sehr scharff ist, alsdann nimmt man Indigo Quadimalio, und solviret denselben, nehmlich man macht oder thut den Indig in etwas Lauge, und in Morser, und reibet denselben so lans

ge, bis er wird als wie ein Teig, hernach in die Lauge gethan, und wohl umgerühret, alsdenn nimm auten Gravo, thue ibn auch darein; und rubre es abermahls wohl um; nach diesem thue 2 Loth gemein Gals und 2 Loth Allaum, welche auch recht klar gerieben, darzu hinem, wann es nun alle hinein ift in die Flotte, fo laffe fie etliche Lage an einem temperirten Ort fteben, so wird eine schone blautichte Blyme binnen dato und 3 bis 4 Tagen zum Dorfcbein fommen, Diefe Blume Schlage von einander, und thue deine Maare binein, aber es muß vorhero der Erant dat ein gehanget werden, und hanthiere fo lange, bis deine bes gehrte Farbe zum Vorschein kommt, das Augenmaaß muß allhier auch das beite feyn, dann ausgesvühlet, und gerollet.

Meergrun zu farben auf halb wollen.

Nimm 3 Pfund grüne Scharte, auch woht durre, und koche sie in gnugsamen Wasser, auch wohl Holk-Aschen Lauge ab, atsoenn du chgeseischet, und I Pfund Asaus zerstossen, und zerrühre sie in dieser Farbe, und thue hernach deine Waare dazu hinein, und hanthiere sie so lange, die sie gelbe wird, sehr gelbe muß es nicht sehn, sondern nur schlecht grün, alsdann thue die Waare here aus, und spühle sie aus, so ist sie grüne; dann sep her, und stecke sie die blaue Küpe, so vornen beschrieben worden, und hanthiere sie etwas darinnen, die sie Meergrün wird, dann ausgespühlet und getrocknet.

28affer Farbe, auf 12 Pfund halb

moun zu farben.

Nimm die Flotte, die zurücke bleibt, wenn man schwartz gefärbet hat, und farbe die Wassers oder Pleufarbe damit auf solche Urt: Nimm weissen Weinstein 6 Loth, Alaun & Dfund, bende zartzers stoffen, und in vorbeschriebene obige Flotte gesthan, und wenns am kochen ist, so thue deine Waare hinein, und hanthiere so lange, bis du deis ne beaehrte Farbe vor Augen siehest, wenn sie denn satt gekochet hat, so spühle es rein aus, so ist es fertig.

Bullfraut-Bluth-Karbe auf 12 Pfund

Roche Eurcumen und Johannis Plumen mit einander auf einmahl in einem Sack ab in gnugfamen Wasser, denn seige es durch, und thue etwas weissen Weinstein, wolcher vorhero recht tart gerieben und gesiebet worden, alsdenn so thue die Silbe benebst gnugsamen Wasser in Ressel, und hanthiere ben sehr starcken Rochen die Waarte eine Stunde lang, damit die Farbe recht ankochet, alsdenn ausgespühlet, und wieder etwas Schart-Suppe, welche vorbero auch muß abgestochet seyn, darzu gethan, die Waare darinnen hanthieret, bis man die schöne Wullkraut-Bluths Farbe vor Augen siehet, alsdenn gespühlet und trocken gemacht, so wirds gut seyn.

Blund Farbe, haw wolln, auf 12 Ellen.

Nimm Gallus, welcher vorhero etwas zart ge-

rieben, und in gnugsamen kalten Basser eingeweicht, dann die Waare darzu gethan, und zwölf Stunden weichen lassen, mit össtern Umrühren oder hin und wieder ziehen, hernach die Waare ausgespühlet, und in der schwarken Leinwands-Küpe etliche mahl herum gezogen, so ist die Blund-Farbe bereitet. Mercke, es muß geschwind herumgelummert werden, daß man die Farbe nicht versiehet, oder zu sagen, verstimpelt, dann ist esfertig.

Gilbig braunlich auf 12 Pfund Waare

Ju halb wolln.
Nimm 3 Pfund gelbe Holk, koche solches in einem besondern Sack und anugsamen Wasser aus, thue in diese Flotte Weinstein und etwas Breslauische Nothe, sonderlich Winter-Nothe, hinein, und deine Waare dazu, und saß sie damit eine Stunde kochen ben öfftern Umhaspeln oder Lummern. Wenn dieses vorben, so thue noch etwas abgekochte gelbe Holks-Suppe nach, daß es aleichsam damit abgemeistert wird, denn ausges

Citronen-Karbe halb wolln auf 12. Pfund Baare.

spuhlet und getrocknet, nachdem kan es gewalcket werden, damit es rauch wird, wie brauchlich.

Nimm & Pfund gestofine Alaun, und & Pfund weissen Weinstein, recht klar zerstossen, thue bende Stucke in gnugsames Wasser, und die Waare dazu, und laß es eine Stunde damit kochen, daß sie recht absiedet; wenn dieses geschehen, so kulle und spuhle sie aus, thue ferner ander Wasser in

fel, wenn selbiger vorhero recht rein und sauber gemacht worden, und thue ohngefahr i Pf. Grapp darzu, daß es etwas rothlich fället, wie die Citronen oder Granaten beschaffen sind.

Orangen Farbe auf 12 Pfund halb wolln.

Nimm & Pfund gestoßnen Alaun, und & Pfund gestossenen und recht zart geriebenen Weinstein, thue solches in gnugsames Wasser, und die Waare dazu, laß es eine Stunde kochen, dann kuhle und spuhle es aus, thue wieder ander frisch rein Wasser in Ressel, nebst etwas Curcumey und Grapp, särbe eine Stunde nach und nach, wie ein gentlich das Grapp gefärbet wird, alsdenn kuhle und spuhle sie in frischen Wasser aus, so ist sieber eitet.

Relden braun holb wolln auf 12 Pfund Waare.

Nimm ½ Pfund Gallus, stosse denselben recht zart, weiche ihn in laulichtes Wasser, und thue deine Waaren dazu, in eine Golte oder dergleischen Zuber, alsdenn mit diesen 12 Stunden gesbeizet wenn diß vorben, so thue ander Wasser in Ressel, und koche braun Holk ab, und wie sichs gehöret, in Ressel gethan, und gekocht eine gute Stunde, daß die Farbe recht heraus kommt, alsdenn den Sack heraus gethan, und etwas kaltes Wasser darzu aegossen, und also procediret, wie ben andern Farben gelehret worden, dann gesspühlet, so ist es gut.

Bleumerand halb wolln auf 12 Pfund Bagre.

Rimm 2 Pfund Weinftein, 3 Pfund Maun. bendes wohl jerstoffen, nimm aledenn gnugfam rein Wasser, thue es in Ressel, und die Species Dazu hinein, eine Stunde mit der Baare gefochet, und wohl umgerühret, alsdenn die Waare beraus gewunden, gefühlet und gespühlet, denn wieder ander Waffer in Reffel gethan, wenn er vorber wohl ausgespühlet worden, damit von der Beise nichts darinnen bleibe, thue darein von 4 Pfund Kernambuc die Brube, vorhero in einem befondern Sack wohl abgesotten, wie brauchlich. thue anuafames faltes Waffer darzu, rubre es uns ter einander, und thue deine Waare dazu, und lummere geschwind herum, und farbe die Wagre eben, wie ben der gemein rothen Farbe gemeldet. immer nach und nach, ohne kochen, so wird die Karbe schon anfallen. Zulett thue abgekochte blaue Holk- Suppe dazu, immer nach und nach. bis du deine Bleumerant = Karbe vor Augen sieheft. Wenn das geschehen, so lummere oder has wele deine Waare aus, fo ist sie fertig, dann aus gespublet, darnach fan sie auch gewalcket werden. alsdenn getrocknet, so ift fie aut.

Schlechte rothe Farbe auf halb wolln, auf 12 Pfund Waare.

Mimm a Pfund Alaun, und 2 Pfund weissen Weinstein, zerstoffe bende Stücke zart, und thue sie in gnugsames Waffer in Reffel, und wenns beiß ist, so thue deine Waare darzu, und koche sie

mit biftern lummern eine Stunde, denn thue sie heraus, und kuhle und spuhle sie aus, und thue wieder ander rein Wasser in Resel, wenn er vorshero wohl rein gemacht worden, thue dazu Fersnambucs-Suppe, lasse deine Waare geschwinde auf der Lummer umlauffen, bis du sichest, daß die Farbe angefallen ist, dann ausgekühlet und gesspuhlet, so ist sie fertig.

Seledongrun halb wolln auf 12 Pfund Waare.

Roche 4 Pfund Schart in genugsamen reinen Wasser ab, und thue die gelbe Suppe in den Keffel, und thue deine Waare darzu hinein, und farbe sie durch biteres lummern in dem Kessel aus. Mercke aber, es muß erstlich die Waare in † Pf. Gallus, welcher vorhero klar gesiebet worden, gesbeiget werden, wie brauchlich ist, sonst wurde es die Farbe nicht annehmen, solte es nicht genugsam die Farbe annehmen, so thue man etwas gesstossen, und die Farbe zum Vorschein bringen, dann gekühlet, und ausgespühlet, so ist es fertig.

Halb wolln weißfalbe zu färben auf 12 Pf. Waare.

Nimm ½ Gallus, stosse den recht klar, und siebe ihn durch ein Siebtein, daß er klar werde, sonst fällt er krumprich an die Waare, thue ihn in genugsames kaltes Wasser, und weiche deine Waare darein, und beiße sie darinnen 12 Stunden, mit öftern Umrühren in einer Bolten, dann-thue sie heraus, und spühle sie recht aus, und nimm wieder der so viel ander Wasser, als du mennest genug zu senn, thue es in Ressel, und koche blaue Spane in einem Sack eine gute Stunde ab, wenn er dann abgesotten, so thue ihn heraus, und thue kalt Wasser dazu, und die Waare darzu hinein gethan, und die Waare geschwind herum gehaspelt, bis sie die oben beschriebene Coleur bekommt, alsdann ausgespühlet, und getrocknet, so ist sie bereitet.

Halbe Tannett auf 12 Pf. Waare.

Nimm i Pfund weissen Weinstein, zerstosse denfelben, und thue ihn benebst genugsamen reinen Wasser in einen Kessel, und siede deine Waare darinnen eine Stunde, dann kühle und spühle sie rein aus, dann nimm ander Wasser in Kessel, und thue Breklauische Köthe darzu hinein, und siede deine Waare & Stunde darinnen, dann winde sie geschwinde herum, die sie Tanett wird, dann spühle sie aus, so ist sie fertig zum trocknen.

Mosenfarbe halb wolln auf 12 Pfund Waare.

Nimm 3 Pfund Alaun, zerstosse denselben, und thue ihn in genugsames Wasser in Kessel, und wanns sieden will so thue deine Waare darzu hinein, und siede sie ben oftern umlummern eine gute Stunde, dann kuhle und souhte sie aus, so ist der Absud fertig. Nimm wieder frisch rein Wasser in Kessel, und koche 4 Pfund Fernambuc in einem darzu gemachten Sack ab, darnach wenn der Fernambuc eine Stunde gesotten, so thue den Sack heraus, und gieß genugsames Wasser in den Ressel, und thue deine Waare darzu hinein,

und tummere sie geschwind herum. NB. Das muß nicht gesotten werden, sondern nach und nach ben bitern tummern eine Stunde gesärbet, wenn dann dieß geschehen, so zerlasse Potasche in genugssamen Wasser, und zerlasse Potasche in die Flotte zur Waare, und tummere sie allezeit gesschwinde herum, bis du siehest deine verlangte Rosen-Farbe, alsdann so winde deine Waare aus, und kuhle und spühle sie, so ist sie fertig, es kan aber die Farbe auf solche Art hoch und nieddig Rosensärbig gefärbet werden, wie man es verlanget und haben will, nach einem jeden seinem Gesallen.

Schwarzauf halb wolln auf 36 Pfund Waare.

Beise deine Waare in abgekochter brauner Eichen Span Suppe, oder an dessen Statt gentrossenen Gallus, eine Nacht und Tag, dann sies he sie heraus, und spühle sie aus, alsdann nimm abgekochte blaue Holk Suppe, thue darein etwas Rupferwasser, und deine Waare darzu hinein, und ziehe sie, nebst einer halben Stunde kochen, öfters herum, auch wohl langer, denn die Farbe fallt nicht geschwinde an, wenn dann dieß gescheshen, so haspele sie aus, und kühle und spühle sie aus, so ist deine Waare schon schwarz gefarbet und, sertig.

Auf eine andere Art.

Nimm 3 Dfund Gallus, und genugsame eichene Span-Suppe, thue darzu genugsames Wasfer, wannn dieß geschehen, so mache dieß zusammen

men in Ressel heiß, und thue deine Waare hinein, und koche sie eine gute Stunde. Wann dieß geschehen, so giesse etwas blaue Holk: Suppe darzu hinein, und winde sie etliche mahl herum, damit die Waare nicht etwa Flecken bekomme, darnach winde sie aus, und kühle und spühle sie aus, so ist sie schwarz und schön, darauf sich zu verlassen.

Halb wolln roth-braun zu färben auf 12 Pfund Waare.

Nimm Maun, und Apfund weissen Weinsstein, bende Stücke, wie brauchlich, zerstossen, und zusammen in einen Ressel mit genugsamen Wasser gethan, und wanns sieden will, so thue deine Waare auch hinein, und lummere nach und nach, damit die Farbe eine Stunde kochet, wann dann dieß geschehen, so thue abgekochte blaue Holks Suppe ein klein wenig darzu hinein, auch Fernambucs Suppe, derer muß aber viermahl so viel seyn, damit nicht die Waare statt rothsbraun gar blaulich wird, und winde deine Waare etliche mahl hindurch, so wird sie schon werden, dann kühle und spühle sie aus, so ist sie fertig.

Halb wolln Granatbluth zu färbenauf 24 Pfund Waare.

Nimm i Pfund Alaun, zerstosse ihn, und thue thn in genugsames Basser in Ressel, alsdann thue deine Waare darzu binein, und koche sie ben offtern herumhaspeln & Stunden wohl, dann ziehe sie heraus, und kuhle und spühle sie aus. Roche ferner 4 Pfund Presilien-Spane ab, und thue R4

solche in ein darzu gemachtes Faß oder Solte, und thue deine Waare darzu hinein, und hanthiere sie wohl durch einander, ists nicht genugsam, so giesse mehr Fernambucs oder Presilien Brühe darzu, so wirst du deine begehrte Farbe sehen, dann spühle sie aus, so ist sie fertig.

Pfirschblüth-Karbe auf 12 Pfund halb wolln.

Nimm gnugsames Wasser in Kessel, und thue deine Species, als i Pfund laun, welcher vorherd zerstossen, binein, und laß mit samt der Baare ben öftern lummern eine Stunde sittiglich kochen, alsdann die Waare heraus gethan, und gespühlet, so ist die Beise fertig. Nimm wieder ander frisch Wasser, thue von 2 Pfund Fernambuc die abgesottene Brühe darzu hinein, und lummere gesottene Brühe darzu hinein, und lummere gesottene Brühe maht herum, daß du keine Flecken verursachest, welches man in einem besondern Fasse verrichten muß, denn es muß nicht gekochet werden, dann winde die Waare aus, und spühle sie aus, so ist sie fertig.

Dliven Karbe halb wolln auf 24 Ellen.

Nimm i Pfund Aldun, stoffe ihn ktar, und thue ihn in anugsames Wasser in Kessel, und wann das Wasser am Sieden hergehet, so thue deine Waare darzu hinein, und koche sie eine Stunde, darnach kühle und spühle sie aus. Dann nimm ander Wasser, und thue solches in Kessel, thue darein gelbe Blumen-Suppe, welche vorshero abgesotten worden, nimm deine Waare, und siede sie darinnen eine Stunde, dann winde sie aus,

Stů.

aus, und fühle und fpuble fie aus, fo ift fie fertig. Mercke aber, die blaue Holk-Suppe muß nicht Darben vergeffen werden, sonften kommt keine Olis ven=Karbe, fondern eine pure gelbe Farbe heraus.

Halb wolln Raden-Karbe zu farben auf 24 Pfund Waare.

Ciede deine Waare mit 21 Pf. Alaun, welcher vorbero wohl zerstossen worden, und in Ressel mit anugsamen Waffer zubereitet, dann gieß abgekochte Fernambucs- Suppe darzu hinein, und ziehe deine Waare etliche mahl geschwinde darinnen herum, darnach fühle und spuble sie aus, und farbe fie in einem frischen Wagfer, worein gleich sam Fernambucs. Suppe nach und nach hinein gegoffen worden, aus. Wann es belle werden foll, muß man nicht viel Fernambucs-Suppe darzu thun; foll es ins Rosenrothe fallen, muß man die Magre mit Votaschen meistern, nebmlich daß man die Potasche in warmen Wasser zergeben laft, und hernach in die Farbe, wann fie schon angefarbt worden, gieffet, und die Waare etliche mahl hindurch ziehet oder lummert, so wird sie lieblich und schon. Hier aus diesen Raden-Karben halb wolln kanft du dreverlen Coleuren fix und Karbebeständig coliren und färben.

Gank neue schwarke Karbe auf 20 Pfund. Laf dir machen ein gang neu Faf, von ohngefehr 2 Jonnen groß, und thue darein frische Beigen. Rleven eine Mehe, dann gieffe folches voll Baffer, und taf fteben, bis es fauer wird, welches unter 12 bis 16 Tagen nicht geschicht, darnach conroge die 2 32

Stucke auf, und nimm aus dem gaf den balben Sheil, und den halben Theil Regen- Baffer, und fulle den Reffel voll, und thue die geconrogte Stucke hinein, lag es eine gute Stunde fieden. darnach hange sie auf, und laß sie trocken werden. Diefes ift der Absud. Nimm ferner if Pfund Gallus, zerstoffe den zart, und siebe ihn durch, das mit er recht flar werde, nimm darzu, fo viel die anug deucht, Regen-Waffer, und thue es in Reffel, nach diefem kanft du den Reffel vollende voll 2Baffer gieffen, und den Gallus darzu, nebft & Djund Schmack, laß es & Stunde sieden, nachdem thue Die Stucke in Reffel, und laf fie eine gute Stunde, wohl anderthalbe Stunden fieden, dann fühle fie Man muß auch unter wahrender Zeit in Urin 2 Dfund Vitriol zergeben laffen, nimm alte Parbe, und fühle den Reffel ein wenig aus, darnach gief diefe lebte Mifchung mit Ditriol hinein,lafes ein wenig auffieden, und nim & Sand voll Galb, & Df. gebrannten Weinstein, 4 Loth roben Weinfein,thue es zusammen in den Reffel, darnach fühle Den Reffel ab, und thue die Stucke darein, laf es 1 Stunde fieden, alsdann fulle es aus, und nimm I Dfund braun Holt, thue es darein. aber, das Holfs muß 8 Tage juvor abgesotten fenn mit Lauge, daß es schwart wird, thue auch einen Boffel voll gebrannten Weinftein darein, fonfen wird es nicht schwart. Merce, der Wein-Bein muß in die braune Holk-Flotte gethan wer-Den, laß den Reffel, indem du das braune Sols hinein gethan haft, ein wenig auffieden, und thue Die Stucke binein, und lag fie fieden, denn fuble fie

sie aus, und nimm 8 Loth Arabisch Gummi, zerstoffen, und laß es in einem Topf kochen, und giesse es in den Ressel, stecke die Waare hinein, und laß sie eine Stunde sieden, so ist sie schwark genug. Man kan auch, welches höchst nothwendig, einen Eymer voll erlene Schaalen 8 Tage zuvor einweichen in gnugsames Wasser, und wann man den Vitriol hinein thut in Ressel, so giesse die erstene Schaalen auch hinein. Wann solches alles geschehen ist, so ist sie schwark genug. Man muß sie auch spühlen, und wieder ausconrogen, in reinen Wasser Tunden abgesotten, auch 2 Loth gebrannten Weinstein hinein gethan, ausgespühlet, trocken werden lassen, über das Bret geschlagen, und nach der Presse geschicket.

Schwarz aus Röthe zu färben auf 12 Pfund Waare.

Nimm & Pfund Alaun, & Loth Weinstein, 2½. Loth gebrannten Bitriol, thue diese Stücke, nachdem sie zart zerstoffen worden sind, in gnugsames Wasser in Kessel, und siede sie mit der Waare anderthalbe Stunden ab, dann thue sie heraus, und giesse diese Brühe hinweg, und kühle und spühle die Waare aus, so ist sie abgesotten. Dann kanst du es röthen, nimm 3 Psund Köthe, und weiche sie einen Lag oder zwen zuvor ein, und thue darnach darzu 2 koth gelben Schwesel, 2 koth Gallus, alles bendes recht zart zerstossen, 2 koth Bitriol, 8 koth Salf, laß es ben nahe 1½ Stunden sittig färben, wann die Waare vorhero hinein gethan worden, dann wann dieß geschenken,

ben, diesen Sod weggeschlagen, und wieder rein Maffer in Ressel gethan, und geschwarst auf folgende Urt: Mimm a Dfund braun Holk, in einem besondern Sack abgesotten eine hatbe Stunde. Dann thue 3 Gate, den erften Gat eine Stunde, 2 Loth gebrannten Weinstein, a Loth gebrannt Vitriol, 6 Loth Salk, den andern Sat 3 Stunde, und brauche 2 Ochsen-Gallen, 2 Loth gebrannten Alaun, und laß den Sack mit dem braunen Holke im Reffel, aber den erften Gas thue beraus. Den gten Sat eine halbe Stunde, und brauch 3 Loth Arabisch Gummi, 2 Quentl. Maftir, thue die 2 Stucke in einen reinen Sopf, von Der Farbe ausgegoffen, und darinnen zertrieben, daß es nicht klumprich in den Reffel kommt, es legt fich foniten an die Baare, wie Dech, das fege ich allhier zur Warnung, und zu jeder Karbe, in allen Summi oder Summaten, und also werden die Maaren, nechft fleißigen Aufsehen, ohnfehlbar in Bein Mifratben gelangen.

Schwart mit Holt, auf 24 Pfund zu farben.

Nimm 3 Pfund weissen Weinstein, zerstosse denselben zart, dann 4 Pfund Vitriol, 4 Pfund Polnisch Stein-Salk, 4 Loth gebranuten Salksburgischen Vitriol, und gnugsames Wasser in Ressel gethan, die Species darein gerühret, und Stunde, wenn die Waare vorhero hinein gesthan worden, abgesotten, mit fleißigen herum hasselummert, und ausgekühlet und gespühlet, so ist die

die Beige vollbracht; dann folget das Farben: Rimm 6 Dfund braun Solk, fiede es befonders in einem Gackab, und foldes muß eine Stunde geschehen, dann mache 3 Gate, und thue den eriten Sat den Sact heraus, und eine Etunde gefotten, mann vorhero diese Stucke hinein gethan worden, 3 Pfurd Rothe, 2 Loth Leber-Alloe, gerftoffen, beraus gezogen, und denn andern Sak 2 Loth braun Solf ju dem in Gack gethan, eine Biertelstunde abgefotten, 4 Ochsen - Ballen, 4 Loth gebrannten Weinstein, 12 Loth Galk, 2 Loth Salmiac, den Sack darinnen liegen gelasfen, den aten Sat eine halbe Stunde, und brauche 6 Loth Arabisch Gummi, 4 Loth Salmiac, 4 Quentl. Mafix, 4 Loth Galveter, der Gact muß den andern und zten Sat im Reffel bleiben. Rleiß will hier ben dieser Karbe nicht gesparet seyn, sonften konte auch leicht ein Migrathen erfolgen, derowegen hat man sich vorzusehen.

Brabander Holk Schwark, auf 4 Pf. Waare.

Nimm 16 Loth weissen Weinstein, & Pfund Salkburger Rupfer- Wasser, zerstosse diese bende Stücke, und thue sie nebst gnugsamen Wasser in Ressel, und siede sie 2 Stunden mit diftern Hermasiehen, wenn denn das geschehen, so kühle und spühle sie aus, ist der Absud. Dann nimm wieder ander frisches reines Wasser in Ressel, und thue darzu i Pfund blau Holk, zuvor wohl abgesotten, und die Brübe darzu gegossen, laß es eine Stunde sieden, die Waare abgekühlet, und 4 Loth Potassel.

asche darzu hinein gethan, auch 8 Loth Rothe, sonderlich Breklauische Winter-Rothe, und damit aussieden lassen, ist ein vortressich Schwark, here nach die Baare ausgezogen, gefühlet und gespühlet, so ist sie fertig. Etliche nehmen auch ein Loth Schmack, auch wohl 2 Quentl. Grünspan darzu, wie es einem jeden gefallen thut. NB. Die Pferde Hüffe, welche die Schmiede auswürcken, gebrannt, giebt auch, wenn sie in sauren Rotend oder Bier eine Nacht geweicht werden, sehr schwarke Farbe, welches von einem weit gereiseten Huthemacher erfahren.

Besonder Roth aus Consenell, auf 25 Pfund Waare.

Mim die Baare, lege fie in ein Rubel oder Faß, welches recht fauber ift, und mache Lage auf Lage, nehmlich erftlich Waare, hernach frische Beis Ben-Rleyen, NB. es fan füglicher in einem Reffel gefchehen, dann wann die Waare alle Schichtweis fe auf einander liegt, fo gieffe gnugsames Waffer druber, und mache Feuer untern Reffel, und mer-Ce vorhero, daß es erst eine Nacht mit dem Waffer und der Rleven fteben muß, dann foche 16 12 Stunde mit farcten Feuer, tuhte und fpuble es aus, dann nimm wieder gnugfames Waffer in den Reffel, thue & Pf. zerstoffene Alaun, und die Baare Darzu hinein, und eine Stunde abgefotten, dann ziehe die Waare heraus, und scheure den Ressel recht rein, spuble aber die Waare erstlich rein ans, ehe du sie wieder in Ressel thust, dann thue gnugsames Wasser in Ressel, und zerstosse porhee

vorhero ½ Pfund guten Consenell recht zart und klein, und auch i Pfund Alaun, und i½ Ptund weissen Weinstein, zart zerrieben, und vor i gl. 6 Pfennig Weinstein. Del, wenns alle binein ist, so lasse es mit der Waare eine kleine Weile kochen, die Waare auf enimabl geschwind binein geschütetet, damit es nicht an einem Orte röther als am andern wird, fleißig gekehret, daß es keine Flecken giebt, und dann aefärbt. Es färbet ganz gesschwinde an, und je mehr man Consenell nimmt, je schöner und röther es wird, und etwas ins Carsnosin fället, wann dann dieses alles also geschen, so kühle und spühle es aus, so ist die Farbe bereitet.

Vortefflich roth wie Scharlach auf 24 Pfund Waare.

Nimm 4 Loth rothe Allaun, 8 Loth weissen Weinstein, bendes sehr zart zerstossen, ½ Pfund gelbezerbsen zerstossen, 20 Loth Starcke, ein halb Pfund Scheidewasser, welches mit Englischen Zinn abgezogen, 4 Baum-Rannen weich Wasser, thue diese Stucke alle in das Wasser, und wanns sieden will, so schrecke es mit kalten Wasser ab, und thue das Scheide Wasser darzu, hernach die Waare darzu, und Lothach die Waare darzu, und Lothach sies den lassen, dann ausgekühlet und gespühlet, so ist der Absud fertig.

Scheure den Kessel rein aus, und thue ferner darzu, wenn vorherd wieder genugsames weiches Wasser binein gethan worden, 8 Loth weissen Abeinstein, klarzerstossen, 8 Loth weissen Ambra,

der Ambra muß erstlich in ein wenig warmen Wasser zerühret werden, daß er zerschmelkt, dann zerstosse 4 Loth Consenell, und thue ihn in etwas Wasser, daß er eine Stunde ober zwen wohl weichet, und laß ihn erstlich im Kessel aufseden, alsdann das Garn darzu hinein gethan, und wann es wohl mit einander aufgesotten, daß es seine Farbe hat, so ziehees heraus, und kühle und spühle es aus, so ist es fertig und bereitet.

Carmofin abfloren.

Nimm 3 Seidel oder Rosel Spanische Rothe, Lacca genannt, dann thue genugsames Wasser in Ressel, und die Rothe darzu, und laß auslieden, dann thue hinein 4 Loth Potaschen, 2 Loth Utrabisch Gummi, 1 Loth Ursenicum, diese 3 Stücke thue in einen Topf, und von der Farbe angegossen und zerrühret, daß nichts grobes in Ressel kommt, 2 Loth Salmiac, 1 Loth gebrannte Ulaun, rühre es wohl unter einander, und aus diesen Farben dein Carmosin sittiglich abgeklöret, so kan ich einen seden versichern, daß, wann er mir folget, die Waare einen vortressiichen Glant bekommen wird.

Aus Kernambuc viel zu farben.

Nimm 8 Baum-Rannen Wasser, und thue es in Ressel, sonderlich weich Wasser, und thue 4 Pfund Fernambuc, 8 Loth Raick binein, und laß die zwey Stücke anderthalb Stunden sieden, bernach schöpfe die Brühe aus dem Ressel in ein besonder Beschirr, sonderlich geschehe solches bey klaren Wetter, denn sonsten dauren die Holks-Karben

Farben nicht gerne lange, laß die Farbe fieben, denn wenn sie beginnet alt ju werden, so farbet sie desto besser, thue auch etwas edlen Saffran darzu binein, bemach decke fie wohl zu, denn fiede das Garn zuvor in Alaun wohl ab, folden Absott findet man bin und wieder in diesem Tractat beschrieben, denn geuß wieder gnugsames Waffer in einen Reffel, und nimm folcher Brube fo viel, als dich deucht gnug zu seyn, und wenn du 6 Df. farben wilt, so rechne darauf ein Pfund Holk, dann nimm davon 2 Baumkannen voll, denn es feund 8 halbe Pfund, und 8 Baumfannen : man kan auch etwas weniger nehmen; und, wenn es obngefebr nicht rothen wolte, aus dem Roffe mehr nachgieffen, denn nach Augenmaaß oder Butduncen draus gefarbet. Man fan fich mit diefer Karbe helffen, wie und auf was Urt man will.

Braunroth auf 4 Stuck oder 24 Pfund.

Nimm 4 Pfund Alaun, 3 Pfund weissen Wein, 4 Loth Salpeter, 2 Loth Salmiac, diese Stücke stosse, wie sichs gebühret, und thue sie in gnugsames Wasser in Kessel, darinnen siede sie 1½ Stunde, wanns so lange gesotten hat, so ziehe deine Waare heraus, kühle und spühle sie aus, so ist der Absud fertig. Thue ander frisches Wasser in Kessel, und nimm 4 Pfund Fernambuc, und sie solchen in einem besondern Kessel eine gute Stunde, wenn man denn siehet, daß es genug abzgesotten, so brauche die Siede halb davon, und thue darzu 4 Loth Eurcume, ½ Loth Zinnober, 4

Loth Daris = Rothe, diese Stucke zerstoffe, wie brauchtich, thue gnugfames Wasser in Restel, und Deine Warre darzu, laß sie eine halbe Stunde Darinnen fieden, mit offtern lummern, dann wine De sie aus, fuble und spuble sie aus, und thue ferner jum andern God 8 Loth gebrannten Deine ffein, 20 Loth Salt, 2 Loth Salveter, zerftoffe Diese Stucke wiederum, und thue fie mit anuafamen Waffer in Reffel, die Waare darzu, und lak folche ben nabe eine batbe Stunde darinnen, gies be fie bebende bin und wieder, mit bem Fernambuc etwas geblauet. Wenn diefes alles gesches ben, fo fiede & Pfund blau Holk in einem befon-Dern Reffelein ab, und folches muß, wie vielmabt gemeldet, in einem Gactlein gefcheben, und wenn es abgesotten ift, so blaue die Waare damit, und foldes thue eine Biertelftunde, hernach nimm 24 Rannen Scharffe Lauge, 4 Loth Bummi Arabis cum, & Pfund Galt, 4 Loth gebrannten Allaun. & Loth gebrannten Weinstein, gerstoffe folches, und thue es ju der Farbe, und dunckle es damit, winde es geschwind etliche mahl herum, dann fühle und fpuble sie aus, so ist sie fertig.

Halb braun und halb Biolen blau.

Nimm 4 Loth Weinstein und 8 Loth Allaun, zerstoffe diese bende Stucke zart, thue sie in einen Kessel, und gnugsames Wasser darzu, dieß ist auf i Psund gerechnet, wenn denn das Wasser sieden will, so thue die Waare darzu hinein, und siede sie eine aute Stunde, mit distern herum lummern, denn kühle und spühle sie aus, so ist der Absud fertig. Alsdenn nunm 4 Psund Fernambuc, sie-

de denselben, wie brauchlich, ab, in einem Sacklein und gnugfamen Wasser, thue diese Brühe in gnugsames Wasser in Restel, und ziehe die Waare etliche mahl hindurch, daß es roth wird, dann nimm & Phund blau Holk, auch in gnugsamen Wasser abgesotten, thue die Brühe davon in den Restel, nehft gnugsamen andern Wosser, und die Waare, so vorhero roth gefärbet ist, etliche mahl in der blauen Farbe umgewendet, so wirst du deine begehrte Farbe haben.

Bewährte Brolet-Farbe zu färben aus Fernambuc, auf 24 Pfund Waare.

Bors erfte macht man die Stucke jum Abfud und nimmt darzu i Pfund weiffen Weinstein, 3 Dfund Alaun, 4 Loth Dolnisch Stein- Gals, 2 Loth Salmiac, zerftoffe alles zart, und thue es in gnugfames Waffer in Reffel, und wenns fiedend ist, deine Waare darzu, und lasse sie eine gute Stunde mit offtern Umwenden fochen, aledenn gekühlet und ausgespühlet, so ift die Waare abgesorten. Dann nimm ander gnugsam frisches Maffer in Reffel, thue darzu die Guppe von 4 bis Dfund Fernambuc, welcher vorhero, wie brauchlich, befonders abgefotten, und etliche Stunden Die Brube feben gelaffen; wann nun das Was fer in dem Ressel sieden will, fo schutte die Belffte von dieser Brühe des Fernambuck in Resset unter gnugfames Waffer, und hanthiere deine Waare darinnen, bis fie roth wird, welches bald geschies het, denn nimm ferner 2 Loth Curcume, 4 Loth

Lacc: Rothe, 4 Quentl. Zinnober, zerstoffe diese Stucke flein, wie brauchtich, und thue sie in die Kernambucs-Siede, und deine Waare darzu, lasse sie ben öfftern Umwenden ben nahe 3 Viertele stunden sieden, denn brauche ferner 4 Loth Galpeter, 4 Loth gebrannten Weinstein, 16 Maaß-Kannen scharffe Lauge, und 12 Loth Galb, zerstosse diese Stucke auch, wie brauchlich, und dann in den Ressel gethan, wenn vorhero die Waare etwas ausgezogen ift, und laf fie anderthalb Biertelstunden darinnen sieden, dann muß wieder gus vor 2 Pfund braun Holk, wie brauchlich, abgefotten fenn, 2 Stunden gestanden haben, und ju der Flotte in Ressel, worinnen die Waare ist, gethan, und eine Viertelstunde darinnen hanthies ret sepn, bernach 8 Kannen scharffe Lauge darzu gegoffen werden, ferner 2 Loth gebrannten Allaun und 4 Loth gebrannten Weinstein darzu gethan, dieses ist das Abkloren, und eine Farbe, die nicht zu tadeln ift. Padeln ift zwar fesiger Zeit etwas gemeines.

Besonder Biolen-braunlich.

Siede deine Waare erstlich ab, wie brauchlich, mit Alaun und Weinstein, zu i Pfund gerechnet 4 koto weissen Weinstein und 8 koth Alaun, sonderlich ist die Hesische die allerbeste und schönite, denn darzu kommt das rechte Stück, nehmlich Urin, damit muß sie eigentlich gesotten werden, andere aber ist nicht so gut, ninm zu delner Waare gnugsames Wasser, und laß sie darinnen tieden, und solches muß eine gange Stunde geschehen, denn kühle und spühle solche aus, so ist

der Absud fertig. Bernach siede den Kernambuo in Waffer, und, wie brauchlich, in einem darzu gemachten Gact ab eine Stunde, den Gact heraus gethan, und zu der Fernambucs-Bruhe gnugfames Waffer geschüttet, die Waare dazu, und ohne Rochen eine Stunde ben offtern lummern die Maare gefarbet, so daß es ja nicht kochet, dann must du vorbero braun Holk in einem Sack und anuasamen Wasser wieder a parte abgekochet has ben, und das rothe Garn, welches aber vorhero ia nicht muß gespühlet seyn, sondern gleich aus der rothen Kernambucs = Karbe in die blaue gethan werden muß, und also in der blauen Suppe hanthieret werden, bis du deine Farbe vor Augen haft, wie du sie haben wilft, darnach fühle und spuble. die Maare aus, so ist sie fertig und gerecht.

Tolfch. braun auf 12 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund blau Holk, koche folches in einem Sackiein besonders ab, und zwar eine Stunde lang, denn thue den Sack heraus, und seise die Brühe benseite, alsdenn mache die Species zum Absud, nimm darzu 2 Pfund Allaun, zerstoffe solche gank klar, alsdenn thue Wasser in einen Resell, und wenn es warm ist, so thue die Alaun darzu, wenn solche zerschmolken, so thue deine Waare darzu hinein, und gieß abgekochte Fernambucse Suppe darzu. NB. Auf folgende Art gehts noch viel besser an: Erstlich nimmt man das Garn, und legt es in das Wasser, darinnen die Alaun zergangen, lässet es eine Nacht darinnen, und des Morgens spühlet man es rein aus, und färbet es, wie bräuchlich, in abgekochter Fernambucs-Sup-

pe, von 2 Pfund Fernambue abgefotten, vertahret alfo, wie folget: Nimm das gebeißte Garn,
oder was sonken gebeißet ist, thue es in das Wasfer, darein die heisse Fernambucs. Suppe vorhero
gegossen worden, und hanthiere deine Waare eine Stunde ohne kochen, darnach wenn die Fernambucs. Farbe an der Waare liegt, und hübsch
roth siehet, so thue die Waare etwas heraus, und
giesse die vorbeschriebene blaue Holk Suppe, mit
etwas wenigen Vitriol, welcher vorhero zerlassen
worden, darzu, winde deine Waare im Kessel, und
hanthiere sie etliche mahl herum, so wirst du dei=
ne Farbe haben, kühle und spühle sie aus.

Prasilien. Farbe auf 6 Pfund Waare.

Lege das Garn in heisses Wasser, darinnen I Pfund Alaun zerschmelhet worden, 12 Stunden, und dann ausgespühlet, dann nimm & Pfund Präsilien-Holf, oder Späne, und koche sie in einem Sack ab, auch nimm blau Holf & Pfund, koche solches auch ab, wie bräuchlich, und giesse hernach genugsames kaltes Wasser zu diesen zwenen Suppen, hernach thue deine Waare darzu, und hanthiere sie eine Stunde ohne kochen darinnen, die du siehest, daß die Farbe alle an deiner Waare ausgezogen ist, die lehte Species darein, als & Loth gebrannten Weinstein, so ist deine Waare gefärbet mit der obenbeschriebenen Farbe, dann kühle und spühle sie aus, so ist sie fertig.

Etliche besondere gelbe Farben, welche ich in denen Niederlanden oder Brabandis schen Landen erlernet, abzusteden und zu farben.

Nimm 14 Pfund Waare, es fen Zeug oder Barn, und laß es in gnugfamen heiffen Baffer im Reffel, darinnen vorhero 2 Pfund Alaun ger-Schmeigt worden, eine gute Stunde mit bfftern wenden und herumhafpeln tochen, dann fo tuble und fpuble fie aus, und nimm darnach den Reffel halb voll Schart, und Regenwaffer darzu, und laß den Schart mit dem Regenwaffer 11 Stunde wohl fochen, darnach schopfe etwas beraus, daß Du kanft nachfolgen, wenn du auskuhleft, und ibue wieder ander Waffer in Reffel, und lag wohl fies den, aledann thue die gelbe Brube befonders in Den Reffel, und hanthiere Deine Waare Darinnen, und folches muß eine Stunde, auch mohl langer geschehen, fleißig herumgehaspelt, daß man teine Flecken bekommt, foift es gelbe gefarbet. Wols te es aber wider Willen Deine verlangte Farbe nicht bekommen, fo thue etwas Prafilien = Rothe Darzu, und hanthiere oder winde die Waare geschwinde herum & Stunde; wills dann noch nicht nach deinem Gefallen werden, fo nimm Johans nis-Blumen, und thue fie in Reffel, auch ein wenig Alaun darzu, und laß es mit einander fieden, und farbe daraus, fo mirds von Bergen fchon werden, denn, wie brauchlich, gefühlet, und in reis nen Waffer ausgespuhlet, fo ift es fertig.

Ein ander schön Brabandisches Gelbe auf Golde Alet auf 14 Wund Maare

Gold-Art auf 14 Pfund Waare. Minn & Pfund gelbe Spane, thue sie in einen Sact, und toche fie mit gnugfamen Baffer rein ab, wenn dann jum erften mahl die Karbe aus gefotten ift, fo schutte nochmahlen, als zum andern mahl,frisches reines Wasser über die gelbe Spane in dem Sack, und toche fie abermahls & Stunde damit aus, so wirst du die Bilbe schon bekommen, dann thue deine Waare darein, und hanthies re oder haspele solche geschwinde etliche mahl berum, denn thue den Gack wieder zu der Baare, und gieffe nach und nach die gelbe Brus be hinein. Es ift zu mercken, daß man hiermit successive verfähret, damit man nicht Flecken vors erfte macht, und dann vors andere die Farbe verderbet, dann wenn die gelbe Suppe auf etliche maht hinein gegoffen wird, fo fallt fie allezeit aufs neue beffer an, denn die Lange hat bier den Vorzug, wenn man wolte auf einmahl die Gilbe hinein schütten, so wurde es Schaden bringen. fodann gefühlet und ausgespühlet, so ift die Waare bereitet und aut.

Niederlandisches Sattgelbe auf 12 Pf. Waare.

Nimm zu dem Absud, wie sonsten brauchlich ist, auf i Pfund 8 Loth Alaun, und 4 Loth weissen Weinstein, 2 Loth Nitrum, 1 Loth Salammoniacum, zerstosse die Species, wie brauchlich, und thue sie in gnugsames warmes Wasser in Kessel, wanns dann sieden will, so thue deine Waare darzu,

darzu hinein, und siede sie 1, oder besser eine ganbe Stunde, und dann fühle und fpuble fie aus, fo ift der Absud fertig. Dann nimm wieder, wie der Brauch ift, genugsames Wasser in den Res fel, und thue von 16 Pfund Schart Die Brube. welche vorhero in einem Gack abgefotten ift, darzu. oder so viel gelbe Blumen, und I gelbe Spanis iche Spane, mit & Rannen Laugenwasser abgefotten, und die Brube darzu, benebst 2 Loth leben. digen Schwefel, klar zerstossen, die Waare dare ein gethan, und eine halbe Stunde gefotten, und wann die halbe Stunde vorben ift, fo decke den Ressel wohl zu, und laf es eine kleine Weile steben, dann hasvele die Waare aus, und lak die Gilbe eine halbe Stunde vor fich fieden, alfo daß ein Theil einfieder, auf 4 Theile gerechnet, und gieffe nachmable 8 Rannen scharfe Laugen Darzu. und thue alsdann darein 2 Loth Tartarum, wels cher vorhero wohl gebrennet, 1 Loth Nitrum, 4 Loth Roch Sals, und decte den Reffel zu, nach dem vorhero die Waare darein gethan worden, so gilbet die Waare vortrefflich, und wird desto schöner. Das Zudecken geschicht desmegen, daß man die Spiritus der Laugen nicht verjaget, weldes wohl zu mercken ift.

Niederlandische hohe Gold-Farbe auf 12 Pfund Waare.

Mache erstlich einen Absud von nachfolgenden Studen: 2 Pfund Alaun, wohl zerstoffen, 12 Loth weissen Weinstein, 2 Loth Nitrum, 1 Loth Sal ammoniacum, und thue solche Stude, nache

dem sie alle wohl zerstoffen, in genugsames Was fer in Reffel, und mann diefe Stude mit dem Baffer fieden wollen, fo thue deine Mare Dare au hinein, und banthiere fie etliche mabl darinnen berum, und laf es eine gute Stunde fochen, dann Fuhle und spuhle fie aus, fo ift der Absud gesches hen. Dann nimm 3 Dfund Commer-Mothe, und weiche fie 16 Stunden vorbero in genugfas wes Waffer ein, und thue I Maaf Rinderschweiß, nebst genugfamen Baffer, in Reffel darzu, 2 Loth geritoffenen lebendigen Schwefel, 4 loth Sal ammoniac. 8 Loth Roch Salt, alles wohl zerftof. fen, und darnach die Waare darzu gethan, gar heiß gemacht, und doch nicht zu fieden, folches ge-Schehe eine balbe Stunde, mit offtern herumbaspeln, dann gefühlet und gespublet. wiederum genugfames frifches Baffer, und toche 17 Dfund Schart ab in Diefem Waffer, welches auf 11 Stunden geschehen muß, dann abgegoffen, und wieder genugfames Waffer übergefchuttet, und nochmable & Stunde fieden laffen, im Noth. fall geben gelbe Blumen biergu auch an, dann 2 Loth gestoffenen gelben Schwefel, 2 Loth gebrann: ten Weinstein, 8 Loth Sals, 10 Rannen schare fer Laugen, Diefe Stucke famt der gelben Suppe auffieden laffen, die Waare darzu hinein gethan, und I Stunde darinnen fieden laffen, dann ben Reffel eine Weile zugedecket. Wolt ihr licht golde Belbe haben, fo font ihr nach Belieben Rothe dars Juthun. Diefe Farben feynd 4 bis fechferley Art gu machen, und je mehr man Rothe darzu nimmt, fe goldgilblich-braunlicher es wird, von dem nies drigsten

Tripp;

brigsten bis jum bochften konnen sie getrieben werden, nachdem sie ein Farber haben will, nach= dem kan er sie auch verfertigen, welche Karben alle portrefflich beständig find, dann kuble Deine Maare, und spuble sie aus, so ist sie gerecht und schon.

Miederlandisch Schwefelgelbe auf

14 Pfund Waare. Nimm i Biertel oder Megen gelbe Blumen, welche recht aut find, und siede sie, wie brauchs lid), in einem Sack und genugsamen Wasser wohl ab, dann nimm zu diesen 14 Pfund Waaren, es mogen nun fenn Strumpfe oder Garn, 21 Pfund Alaun, und I Pfund weissen Weinstein, und gerstosse es flar, hernach thue es in genugsames Waffer in Keffel, und fiede deine Waare eine Stunde damit, dann spuble folche aus, und nimm ander Waffer in Reffel, benebst deiner gelben Blumen-Suppe, und thue deine Buare darzu hinein, und koche solche i Stunde wohl. alsdann gefühlet und gespühlet; wilt du aber golde: gelbe hier aus dieser Farbe oder auf diese Arthaben, so thue man ihm also, und tauche das Garn oder Strümpfe, was du haft, in Urin, oder Rame mer-Laugen, und bernach wieder in Ressel, und ein wenig Rothe darzu gethan, so wirds golde getbe; wilt du nun zu dieser Karbe, so ferne du keinen Schart noch Blumen nehmen wilft, gelbe Spane nehmen, muffen folder 2 Pf. feyn, und alfo ist die Procedur fertig mit den Miederlandischen gelben Karben, versichere aber die Liebhaben

daß sie acht und gut seyn, ohne Sadel.

Tripp. Farbe auf 12 Enmer.

Nim 8 Pf. Bitriol, 8 Pfund braun Solk, 7 Pf. Sallapfel, 5 Pfund gebrannten Weinstein, ½ Pf. weissen Weinstein, ½ Pfund und 2 Loth gebrannten Vitriol, 9 Loth Granspan, 8 Loth Arlenicum, 2 Loth Spießglaß, ¼ Pfund Salk, ¼ Pfund Rösthe, 4 Loth Coloquinten, Schliff, so viel genug deucht, desgleichen auch Feils Späne nach Beliesben. Ich habe nicht unterlassen fönnen, diese Falte Farbe annoch herzusehen, weil ich diese als einen Scherwenkei jederzeit gebrauchet habe, und habe sie von einem vornehmen Färber, ben welschem ich conditioniret habe, in Verlin erlernet, sie ist nicht zu verbessern, nur wird ein jeder wohl wissen, wie mit kalten Tripp-Farben umzugehen ist.

Bortreffliche kalte Farbe auf schwart.

4½ Pfund braun Holk, 4½ Pfund Gallapffel, 7 Pfund Bitriol, 7 Loth Grünspan, 6 Loth weissen Arsenic, 12 Loth Schmack, 4½ Pfund Weinstein, 4 Loth Potaschen, 4 Loth Salammoniacum, etwas Schliff, Feilspan und Salk. NB. Es thut vortrefflich gut, wenn man die Feilspane nimmt, und thut sie in einen Lovf, und Urin darzu, und sehet im Sommer den Lopf an die heisse Sonne, oder im Winter auf den heissenschen, so wird der Rost die Feilspahne halb auffressen, und auch wohl den Lopf zertreiben. Diese Feilspane, wen sie auch so heiß, daß man sie nicht aprühren kan, thut man auf die Schaalen, item den Weinstein und den Vitriol auch also heiß aus

auf die Schaalen gethan, sodann zusammen in den Kübel, die Schaalen drauf, so giebt es einen starcken Dampf, also daß man wohl etwas Wasser darzu schüttet, und ist dieser Modus zu den kaleten Tripp. Farben gar commod, die Farbe wird davon so sufficient, daß sich auch der beste Meister darüber verwundern solte. Also siehet der wertheste Leser, daß ich meine Wissenschaften nicht vergrabe, oder wie es etliche, ja ich willsagen, vieste machen, die ihre Kunst. Stücke nehmen, wenn sie anders sehen, daß sich ihr Stündlein herzu nahet, werssen es ins Feuer, und gönnen der Nachmelt auch im geringsten nichts, da es doch unter uns nicht so solte hergehen.

Purpur zu färben.

Wann es Carmesin ist, wie in der Carmesin-Farbe gedacht worden, und du wilst Purpur has ben, so thue mehr Lauge in das Geräß, und laß es langer liegen, siehe wohl zu, daß es sein gewendet wird, es flecket sonsten bald. Andere nehmen Geissen, kochen sie in Lauge, und machen Purpur damit, aber die Trosch-Aschen gieb das beste und beständigste Purpur.

Pfirsch. Bluth.

Da es nun auf Fernambuc hoch ist, und Purpur, so nimm Urin und Borax, so kanst du es bringen, wie du es haben wilst, hoch und niedrig. Du
must es wohl in acht nehmen mit der Wendung
wegen der Flecken.

Vortreflich beständig Carmesin. Farbe die vollkommene Nacara-Farbe, wie nach

nath der Borrede geschrieben, und thue letslich zerlassene Potasche in die Flotte, und ziehe deine Waare etliche mahl drinnen herum, so wirst du Schone Carmesin haben, des du gewiß bist.

Leib. Farbe aus Fernambuc auf 6Pfund.

Nimm i Pfund Alaun, 4 Loth Cerusa, 2 Loth Arfenicum, saß das Zeug i Stunde darinnen sieden, dann den God weggschlagen; ander Wasser in Kessel gethan, und das Zeug aus frischen Wasser ser gespühlet. Dann zur andern Flotte Pfund Fernambuc, 2 Loth Lrosch-Alchen, sasse es eine Nacht weichen; hierzu kan man auch ein wenig Urin nehmen, alsdann den Fernemouc abgesotzten; hernach gieß in Kessel 3 oder 4 mahl, und särbe auch allezeit, so vielmahl du gegossen hast, so wirds färben nach deinem Gefallen.

Leib. Farbe aus Saffor.

Nimm den Sassor, wasche ihn aus reinen Wasser, und hernach in warm Wasser gelegt, und die Farbe ausgerungen oder ausgepreßt, damit die Farbe heraus gehet. Das Leinene oder Baumwollne muß vorhero in Laugen gebeißet werden 2 Nachte und Tage, etliche sieden es in Urin ab, aber es fällt so sehr in das Rothe. Man kan den Sassor aus einem Faß färben, jedoch muß die Flotte allezeit warm gemacht werden, ehe man färbet. Man färbet wohl zmahl, ehe es einem gefallen thut, und so oft als man färbet, muß die Waare wieder trocken sepn.

Goldgelb auf Leinen und Baum.

Wann es roth ist von Sastor, so mache eine Platte von Eurcumen, und ziehe deine Waare voder zmahl durch, denn es fällt bald an, eher denn das wollne. Es muß sehr gerungen werden, man färbet also: Der Eurcumen muß klein gestossen werden, und mit Indianischen oder Meersalt gestocht werden, und die Materie ein wenig kalt werden lassen, alsdenn gefärbet, giebt hoch Soldgelbe, im Färben geschwind laussen lassen, damit es nicht fleckigt wird.

Eine schwarke kalte Farbe auf Seiden.

Erstlich laß dir machen einen Rubel oder Ras von farcfen Gichen- oder Sannen- Solk, welches unten einen Zapfen haben muß, daffelbe fete an eis nem Drt, da es nicht frieret Winters-Zeit, das Rubel wird mit einem Lager unterbauet, damif man im Ablassen ein klein Faß drunter segen kan, danis folget die Unfebung: Rimm gante Ctucke erles ne Schaalen, fete fie um den Zapfen, weit Das Kaß noch leer ist, damit die andere Sachen den Bapfen nicht zerstoffen, bernach schütte der zerstossenen erlenen Schaalen so viel hinein, daß der Boden des Rubels hiervon bedeckt wird, und braude auf 6 Eymer folgende Materien: 1 Df. braun Bolh, 3 Dfund Reilfpane, 6 Dfund alt Eifen, 1 Df. gebrannten Weinstein, I Dr. gebrannten Maun, & Pf. Potaschen, 3 Maak-Kannen voll Schleiff. 12 Loth Salpeter, 18 Loth Arsenic. subl. oder lublimirten

limirten Sift, & Loth Saimiac, & Loth Spießglaß, & Loth Grünspan, & Loth Cerusa. Dieses alles klein gesstoffen, und unter die Schaalen gethan, nim hernach 2 Pfund Sallus, & Pfund Rupfferwasser, des bessten, koche es in einem Kessel, und giesse die Galz lusz und Rupferwasserz Flotte alle in das Faß, und mann es 24 Stunden gestanden hat, so lasse es unten aus dem Zapfen in das kleine Kübel, und giesse es oben wieder hinein, und solches must du 9 Tage stehen lassen, hernach alle 12 Stunden abgelassen. Wann es dann 9 Tage gestanden, so kanst du daraus farben, die Waaren aber müssen allezeit vorhero gegalliret sepn, wie ben den Tripp Farben gemeldet worden.

Grüne Löwenfuß. Farbe auf 12 Pfund Wagre.

Rimm 1 Dfund Maun, 16 Loth weiffen Weinftein, 2 Loth Sal gemme, I Loth Galmiac, geritoffe Diefe Stucke alle fein gart, und thue fie in einen Reffel, benebst gnugfamen Waffer, wann dann das Waffer fieden will, fo thue deine Baare ge= schwind darzu, und wende fie wohl durch einander, darnach laffie eine, oder welches beffer, 2 Stunden tochen, dann in reinen Waffer ausgefühlet und gespublet, so ift der Absud fertig. nimm 2 Pfund Fernambuc, und thue ihn besoniders in einen Sack, gnugfames Waffer drauf gegoffen, und gefotten eine Grunde, darnach ben Gack beraus, und zu andern anugfamen Waffer in Reffel gethan, hernach thue folgende Stucke wohl zerftoffen bargu: 2 Loth Englische Rothe, 1 Loth

r Both Curcume, 2 Quentl. Binnober, thue Deine Waare darzu, und laffe fie ben offtern lummern I Stunde wohl fieden, tuble fie zwenmahl aus. und brauche ferner 2 Loth gebrannten rothen Weinstein, 2 Loth Nitrum oder Galpeter, 8 Maaftannen icharffer Laugen, 6 Loth Gals, und lag es noch anderthalb Biertelftunden darinnen wohl sieden, denn mit nachfolgenden geblauet: I Dfund braun Solt in einem Gacflein eine halbe Stunde abgesotten, und wenn es abgesotten ift, fo blaue die Waare eine Biertelstunde, bernach brauche 4 Maaffannen scharffer Laugen, 2 Loth gebrannten rothen Weinstein, I Loth gebrannte Maun, daraus abgefloret und gefühlet, benn in reinen Baffer ausgespublet, fo ift die Maare fertig.

Lebensbaum · Bluth · Karbe auf 24 Pfund Waare.

Nimm 6 Pfund Alaun, zerstosse dieselbe wohl, und thue sie in gnugsames Wasser, wenn denn das Wasser im Kessel recht siedend heiß ist, so thue deine Waare dazu hinein, und wende oder lummere sie etliche nahl herum, damit die Beise allenthalben binkomme, und recht durchbeiset werde, darnach kühle und spühle deine Waare rein aus, so ist sie abgesotten. Denn nimm grünne Creus-Beeren, wenn sie beginnen schwärzlich zu werden, zerstosse sie, und thue sie in gnugsames reines Wasser in Kessel, und denn, wenn solche kochen wollen, deine Waare dazu, sodann sleißig gelummert, und eine Stunde mit der Waare geschummert, und eine Stunde mit der Waare geschummert, und eine Stunde mit der Waare geschafte.

kochet, alsdenn heraus gethan, und gekhhlet, und in reinen Wasser ausgespühlet, so in die Waare bereitet nach deinem Gesallen.

Gelbe Schwerd. Lilien. Farbe auf 12 Pfund Waare.

Nimm 1 Pfund Fernambuc, 1 Pfund blau Holk, thue bende Stücke zusammen in ein Sackelein in einen Kessel, so groß gnug darzu ist, laß es aufsieden, alsdenn thue die Späne heraus, und viesse etwas Wasser dran, dann thue deine Waare darzu hinein, zuvor aber muß solche mit gnugssamen weissen Weinstein und Alaun abgesotten senn, alsdenn gefärbt, und mit der ordentlichen Klöre abgeklört, so ist die Waare fertig, denn ausgekühlet und gespühlet.

Nothe Farbe auf Niederlandisch, auf
12 Pfund Waare.

Siede deine Waare mit dem obigen Absod sein ab, alsdenn nimm Kalck-Wasser, so viel dir gnug deucht, darzu, und verfahre, wie ben obiger Farbe vermeldet worden, so wird sie recht, wie die Coleur oben stehet.

Vornehmste braune Farbe auf 8 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund Atlaune, die Hefische ist die beste, stosse sie zart, thue sie in gnugsames Wasser in Ressel, und siede die Waare & Stunden wohl, mit dietern Umwenden, darnach kühle sie aus, und spühle sie in reinen Wasser wohl aus, so ist die Waare abgesotten. Dann nimm zur Farbe 4.

Plund braun Holk, thue es, wie sonsten bräuchlich, in ein besonderes Säcklein, und siede es eine Stunde, damit die Farbe recht heraus kömmt, alsdenn in den Kessel benehst gnugsamen Basser geschüttet, und also mit gelindem Feuer, wenn vorherd die Waare hinein gethan worden, eine Stunde gefärbet. Witt du sie nun noch schöner haben, so giesse nach und nach Urin, nachdem du die Coleur haben wilft, hinein, etsiche mahl durchgelummert, darnach ausgekühlet, und in reinen Wasser ausgespühlet, so ist die Farbe bereitet.

Mustat · Bluth · Farbe auf 8 Pfund Waare.

Dimm 11 Dfund Befische Alaune, zerftosse fiewohl, und thue sie in Ressel benebst anuasamen Waffer, und laffe es an God tommen, denn nimm. Deine 8 Pfund Waare, du must sie aber vorhero naf machen in reinen Baffer, und thue fie darzu binein, und siede sie ben offtern lummern eine aus te Stunde, darnach winde fie aus, und tuble und spuhte sie aus, so ist der Absud bereitet. Farbe nimm 11 Pfund gute Drafilien- Gvanc, toche diefelbe, wie brauchlich, in einem Sack aus, und thue sie, wie offt gemeldet, in anuasames reis nes Wasser in Ressel, und deine Wagre Dazu binein, und fiede fie eine Biertelftunde, da wird fie gant leibfarbig werden, dann in diesem Steden öffters ausgezogen, damit keine Riecken fallen, und 3 Viertelstunden sieden tassen, fo wird sie recht hoch werden, alsdenn nimm i Dfund braun Holb, fiede es mit etwas diefer rothen Farbe aus m 2 in

in einem Säcklein, wie bräuchlich, denn thue es in diese vorige Farbe, und lummere geschwinde, bis du die verlangte Coleux siehest. Zulent thue etwas gebrannten Vitriol darzu hinein, und ziehe die Waare noch etliche mahl herum, so ist sie standhafftig genug.

Vornehmste Apfel Sina Farbe auf 14 Pfund Waare.

Nimm 2 Pfund Alaun, welche aut ift, zerstoffe fie und thue fie in anugsames Waffer, und die Maare darzu, laffe fie eine Stunde fieden, mit biftern umwenden der Maare, aledenn fuhle und fpuble fie aus, fo ift fie abgefotten. Dann nimm ju dem Gilben 7 Pfund Schart, auch wohl mehr. nachdem du mennest zu gilben, siede denselben in einem Reffel, benebft gnugfamen Waffer, rein aus, und schöpffe etliche mabl ab, und gieß ander Waster darzu, so wirst du viel der gelben Farbe erlangen; hernach wenn die Scharte nicht mehr Farbe von fich geben laft, fo feihe die Brube gufammen in Reffel, daß du fie benfammen haft. Dann fcopfe 3 Theile aus in ein reines Beschirr. und gieffe ju dem 4ten Theil im Reffel fast gnug. fames reines Waffer, Damit Die Farbe genug Feuchte habe, und farbe mit gelindem Feuer Diefe wenige Silbe an, hernach thue noch mehr von Diefer farbe hinein, wenn denn diefe wieder daran itt,fo schutte wieder ein Theil darein, bis die Bilbe alle ift. Go offt du nachschüttest, fo offt must du Die Baare beraus ziehen, damit du die Bilbe gefominde dran bringeft. Hernach gieffe gnugfame abgeabgekochte Prasitien-Brühe hinein. Wolte aber die Farbe ja nicht nach Wunsch gerathen, so gieffe abgekochte gelbe Blumen-Brühe dazu hinein, und lummere etliche mahl herum, so wirst du spüren, daß die Farbe schöner wird. Mercke aber, daß du Alaun darzu thust, wenn du BlumensPrühe darzu schüttest, denn ausgespühlet, so ist sie fertig.

Nelckenbluth-Farbe, D. Luther genannt, auf 21 Ptund Waare.

Nimm & Dfund Alaun, zerftoffe felbige, und thue sie in anugsames Wasser in Reffel, und wenn es an Sod kommen will, so thue deine Waare darzu hinein, und verfahre, wie brauchlich, mit etliche mahl Herumziehen der Waare, damit sie recht durchsotten werde, eine Stunde also procediret, so ist der Absud fertig, dann gekühlet, und im Waffer rein ausgespublet. Nimm zum andern wieder gnugsames Wasser, siede aber vorhero 9 Pfund gelbe Holks Spane in einem Sack in gnugfamen Waffer aus, und thue die Gilbe in voriges Waffer, und farbe, wenn vorhero die Waare hinein gethan worden auf die vorbeschries bene Urt, daß man 2 bis 3 Theile der gelben Rarbe jurucke behalt, und die Waare, wenn die vorige Gilbe dran ift, heraus ziehet, und wieder einen Theil Gilbe hinein thut, so wird die Farbe allezeit wohl anfallen, und dieses thue so lange, bis es gelbe genug ift. Mercke, diese Karbe wird schöner, als die mit dem Schart, derowegen gehet auch dieses allhier nicht an, daß man Alaun nachthäte, Sonsten M 2

sonften wurde die Waare verderben, kuble und spuhte sie aus, so ist sie fertig.

Lichtgelbe Farbe auf 18 Pfund Waare.

Rimm 2 Bfund Alaun, 18 Loth weissen Weinftein, 3 loth Galveter, 1 2 loth Sal ammoniacum. gerstosse diese Stucke wohl, und thue sie in anuge fames Waffer in Ressel, und wanns sieden will, fo thue deine Waare dazu hinein, und las sie mit etliche mabl Berumgiehen eine gute Stunde fochen. wann diß geschehen, so giesse den Sud hinweg. und spuble deine Waare aus, so ist der Absud tertia. Denn nimm wieder ein rein frisches Was fer, und koche 24 Pfund Schart darinnen ab. schopfe die Bruhe nach und nach ab, und thue and der Wasser dran, damit die Gilbe recht aus dem Schart kommt; man kan auch überdiß & Pfund Spanische gelbe Spane darzu nehmen auch wohl. wenn fein Schart vorhanden, gelbe Blumen, die Blumen aber und die Spanische gelbe Spane muffen in Lauge, welche recht scharff ift, abgesot= ten werden, desgleichen 3 Loth gelben Schwefel hinein gethan, welcher recht zart zerrieben ift, und wenn die Waare eine halbe Stunde gesotten bat, so decke den Ressel wohl zu, und laß es eine Weis le stehen, so wird sie schon glangen, ziehe die paare heraus, und last die Gilbe tehen, und thue darzu 12 Maakkannen scharffe Laugen, auch 3 Loth gebrannten weissen Weinstein, 14 Loth Salpeter, 6 Loth gemein Roch- Galk, zerftoffe diefe Stucke zart, und thue sie in die zugedeckte Gelbe in Ressel, denn die Waare wieder darein, und zus deckend gesärbet, so wird solche vortresslich werden, denn ziehe sie heraus, kühle und spühle sie aus, so ist sie fertig.

Coleur Fabelle aus Orlean auf Wolle

34 12 Pfund Waare.

Dimm 3 Pfund Alaun, zerftoffe denfelben recht, und thue ihn in genugsames Waffer in Reffel, und wenn das Waffer beginnet zu sieden, fo thue Deine Wolle oder Waare darzu hinein, und foche fie ben etliche mahl herumwenden eine gute Stun-De ab, dann kuhle und spuhle sie aus, so ist der Absud bereitet. Dann nimm zur Farbe 12 Loth Orlean, welcher den Abend zuvor eingeweichet worden, und gerrieben, und & Pfund Geiffe, welche vorhero zerschnitten worden, und in den eingeweichten Orlean gethan, und stehen laffen, wann man denn den Zag darauf farben will, fo laft mans mit einander sieden, und wirf in dem Sieden 11 Loth Salmiac, welcher vorhero zer-Stoffen, hinein, nach dem Sieden ziehe das Feuer vor, und lag die Farbe etwas erkühlen, dann thue deine Waare darein, und kehre fie offters herum, so bekommst du deine verlangte Karbe, und weil fie darinnen stecket, so thue unterdessen von 3 Loth Curcumen die Brube darein, und fehre fie herum, fo wird deine Waare vortrefflich fallen und glans ben, dann gespublet, so ift die Farbe bereitet.

Vornehme Schwefel Farbe auf 8
Pfund Waare.

Mimm 2 Pfund Alaun, zerftosse denselben wohl,

wohl, und thue folchen in genugsames Wasser in Kessel, und wanns sieden will, so thue deine Waare, es sep Garn oder Wolle, darzu hinein, und wanns gesotten hat, so nimm Johannis-Blumen 2 Ofund, und siede dieselben mit 2 Loth Alaun ab, und genugsamer Lauge, und giesse es zu dem Garn, und lasse es wohl aufsieden, dem kühle sie aus, und spühle sie in reinen Wasser aus, so ift die Waare gerecht und gut.

Besondere Orangen Farbe auf 24. Pfund Waare.

Dimm 4 Pfund Alaun, zerftoffe ihn wohl, und 28 Loth weissen Weinstein, 4 Loth guten Galpeter, 2 Loth Salmiac, auch wohl zerftoffen, und zusammen in genugsames Wasser gethan, und die Waare, wenn es am Sude ift, darzu hinein, und eis ne gute halbe Stunde gesotten, dann ausgekühlet, und in reinen Wasser ausgespühlet, so ift der Abfud bereitet. Dann wird die Bilbe gefarbet: Nimm 32 Dfund Schart oder gelbe Blumen. die Scharte wird in Wasser abgesotten, aber die Blumen in Holkaschen-Lauge, dief ift zu mercken, 8 Loth gestossenen Schwefel, 20 Kannen scharfer Laugen, wohl abgesotten, und die Waare etliche mahl darinen herumgewendet, hernach die Farbe wohl zugedeckt, so wird die Waare schoo ner werden, dieß muß ben nahe & Stunden ges schehen. Bit es an der Laugen nicht genug, so thue noch mehr darzu, dann zu dieser Karbe muß viel Lauge genommen werden, damit sie erhöhet wird; wo das nicht geschicht, so wird die Waare nicht schon genug. Dann nimm die Waare, woferne die Farbe

Farbe vorhero alle dran ift, ziehe sie aus, und les ge fie in ein reines frisches Wasser. Dann folget das Rothen: Nimm & Dfund Fernambuc in einem reinen Saten vorhero wohl abgesotten. und wann es aleich nach dem Absud 3 oder 4 Stunden rubet, wird es defto fraftiger, und wenn das Waffer im Reffel im Sieden ftebet, fo braue de die gernambucs, Cupve den halben Theil. und thue folgende Materie hinein: 4 Loth gebrannten weiffen Weinftein, 4 Loth guten Galpeter, 4 Loth gebrannten Alaun, 8 Kannen schare fer Solkaftben-Laugen darzu geschüttet, und fante te sieden lassen, damit es nicht überläuft, dann Das Ribren wird besonders bes ausgeklört. schrieben senn, suche Klörte-Arbeit.

Besondere Stahlgrune Karbe auf 36 Pfund Baare.

Dimm 4 Pfund Ataun, 31 Pfund weissen Meinstein, 6 Loth Galveter, 6 Loth Salmiac, geritoffe diese Stucke, wie brauchlich, und thue fie in genugsames Waffer, und die Waare, wann das Wasser sieden will, darzu hinein, und eine gute Stunde wohl abgesotten, dann ausges jogen, ausgefühlet, und gespühlet in reinem Bafs fer, so ist der absud fertig. Dann nimm zum gilben 32 Pfund Schart, 4 Pfund Spanische Gilbe, & Pfund gelben Schwefel, 14 Maaß=Rannen, auch wohl mehr, scharfer Laugen in Reffet gethan, und wenns warm ift, die abgesottene Maare darju gethan, und mit einem Creut die Waare zugesperret, eine halbe Stunde gesotten. M 5 Berlten

Berftebe, diefe Farbe muß ebenfalls hoch gegifbet werden, sonft komme Deine Coleur nicht vollkom. men heraus. Denn thue die Baare heraus, und Buble und fouble fie aus, und thue terner zum blaus en, wenn vorhero die Waare & Stunde in frischem Waffer gelegen, darzu ben nabe 5 Pfund braun Holy, fiede folches, wie brauchlich, in einem befondern Sack ab, und folches muß über eine halbe Stunde gefcheben, dann abgegoffen, und Dfund Indig darinnen gerrühret, daß er recht Flar wie Waffer werde. Um besten ift es, wenn er 2 Tage vorhero stehet, damit er nicht an die Farbe Endtricht falle. Urin und Gala thut fonders lich gut, jum anseten, darnach thue diesen beschries benen Indig in die abgesottene Blaue, und brauche noch darzu 6 Loth Brunfpan, 6 Loth gebrannten weiffen Beinftein, 6 Ochfen-Gallen, 24 Rannen Scharfer Laugen, daraus die Waare eine Stunde geblauet, über die Lummer lauffen laffen. 20il Dir ohnerachtet die Waare zu bleich werden, fo nimm noch 8 Pfund Schart, und fiede Diefelbe in genugsamen Waffer eine Stunde wohl aus, Todann gieffe fie unter vorgemeldte Farbe, fo werdet ihr, wann es etliche mahl herumgelummert wird, eine vortreffliche Coleur bekommen.

Meergrune Farbe zu 18 Pfund Waare.

Nimm 24 Pfund Sesische Alaun, 28 Loth weissen Weinstein, 4 Groschen Indig zerstoffen, 24 Kannen scharfer Laugen, den Indig in etwas Lauge gerieben, und darnach in die übrige Lauge gegof

gegoffen, und einen Zag zuvor angefest, damit er zu feinen Kraften kommt, dann darinnen 2 Stunden Die Baare gefarbet; aledann die Siede megge-Schlagen, u. zu dem Bilben ein recht rein frisch Mas fer, thue in dieses Waffer 9 Pfund Scharte in ein nem Sactiein befonders abgesotten, auch zu dem Schart 6 Loth braun Holf gethan, und wann es wohl abgesotten, so thue den Gack heraus, und brauche in die gelbe Brube 6 Loth Grunfpan, 6 Loth Berggrun, 1 Loth Indig, fete den India eine nealbend zuvor mit Lauge an, thue hernach darzu 6 Och sengallen, 3 Loth calcinirten Weinstein, 3 Loth gebrannten Alaun, 3 Loth Salammoniacum, alle diese Species recht klein zerstoffen, und darein gethan, dann die Waare eine halbe Stunde über die Lummer lauffen lassen, und die Gilbe eine Stunde ruhen lassen, hernach brauche 8 Rannen scharfer Laugen, und darein 3 Loth calcinirten Weinftein, 3 Loth Dobinisch Stein-Salk, die Bagre darzu gethan, 3 Stunden mit oftern Umwenden darinnen liegen laffen, dann ausgespühlet, fo werdet ibr eure Farbe fehr schon haben.

Undere Meergrune Farbe auf 8 Pfund Strumpfe.

Erst verfähret man also, die Strümpfe duncket man in Mannes, Urin, welcher vorhero etliche Tage gestanden, und sich aufgekläret, darnach nimm Wein-Eßig, welcher recht scharf und gut ist, darinnen zerrühre 6 Loth Grünspan, (der Grünspan muß recht gut senn, welchen man erman erkennet, wann er keine weisse Düpplein hat, dann

bann wo er diefelbe hat, fo ift er vermischet, und tan ber Farber leicht betrogen werden,) und Both Indig, laf es fich aufflaren, welches in 5 bis 6 Lagen faum geschiehet, dann duncke oder hange beine Strumpfe darein, bis du deine verlangte Farbe fie heft. 3ch will dir den rechten Modum procedendi Des Grunfpans anben feten, weil folchen ein Farber oftere baben muß, und damit er folchen unverfaticht haben kan zu feinen Waaren, denn die Betrügeren ift jeso fehr groß in der Welt: 12. Nehmet alte Rupfer Bleche 8 Pfund, auch wohl wes niger, und Weintreftern, machet Rupfer und Weintreftern in ein neu holhern Saggen, alfo, unten leget Beintreftern, darnach Rupfer-Blech. Dann wieder Treftern dann wieder Rupfer- Blech. und also fort verfahren, solches wird ben denen Chymicis genennet ftratum fuper ftratum, oder auf Teutsch, Lage auf Lage, aber oben drauf Schüttet etwas gestoffenen Alaun, damit Treftern geschärfet werden, auch wohl etwas Efig und Urin von Mannes : Perfonen drauf gegoffen, es muß fich aber folder geläutert, und etliche Sage gestanden haben, fonften hat er viele Feces oder Dreck ben sich, und wurde der Grunfvan wieder nicht recht zum farben werden, dann mache das Saf zu, und vergrabe es in die Erde, jedoch daß fein Regen dahin tomme, fo wird diefe Scharfe Das Rupfer zerfreffen, und dergestalt auflofen, Daß aus 8 Pfund Rupfer wohl auf die 24 Pfund Grunfvan werden, und dann werden die Weintreftern und Grunfpan jufammen heraus gethan, und mit scharfer Laugen oder Urin abgeschwems met. met, und dann in einen grossen Sopf mit gelint den Kohlseuer eingesotten, so werdet ihr in diesem V opi den Grünspan vortresslich sinden, den sicherlich zu allen Farben, worzu er kommt, gebraucht. Ich habe ihn also gemacht, und recht gut zu meinem tarben befunden, deswegen theile solchen denen Herren Liebhabern der Farberen mit, wohlmeisnende, weil es mich sehr gut gedeucht, da ich etwas ersahren konnen, habe auch noch andere Stücke, welche annoch anhero sehen werde, welche alle aufrichtig und bewährt sehn.

Eine schone Seneton grune Farbe auf 9 Pfund Baare.

Nimm einen alten Ressel von Rupsser, und thue gnugsamen Wein-Esig darein, und so viel des Wein-Esigs ist, must du zmahl so viel Bier-Esig darzu nehmen, thue auch etliche Hande voll Salt darein, und lasse es z Tage stehen, darnach thue deine Strümpsse oder Waare darein, und lasse sie, mit etlichen mahlen herumwenden, darinnen liezgen, so werden sie in etlichen Tagen die schönste Seneton grüne Farbe haben, dann spühle sie aus, so ists gut.

Andere Seneton-Karbe auf 2 Pfund Baare.

Nimm 3 Loth Grünspan, wohl zerstossen, 1 Loth Arabisch Gummi, laß diese bende Stücke in Eßig stehen etliche Tage, darnach mache es warm, und reibe es wohl, es muß sehr warm senn, daß man mit Noth eine Hand darinnen erleiden kan, dann thue deine Strümpse oder andere Waare darzu binein.

hinein, und laffe es zugedeckt in einem guten Sesschirre stehen, mit etlichen mahlen bin und wieder ziehen, so werden die Waaren schon werden, dann ausgespühlet, so ists gut.

Korn-Blumen blau auf 8 Pfund Baare.

Nimm 2 Pfund Alaun, I Pfund weissen Weinstein, zerstosse diese zwey Sucke recht zart, man kan auch etwas Borar darzu nehmen, so wirds desto bester, auch Urin darzu gethan, welches sehr gut thut, dieses alles in gnugsames Wasser gethan, und wanns sieden will, so thue deine Baare darzu hinein, u. siede sie eine Stunde darinnen, dann thue die Siede hinweg, und thue ander Wasser in Kefesel, zuvor must du aber 2 Pfund blau Dolf abgee sotten haben, darein thue 8 Loth Frünspan, 8 Loth Wasserblau, stecke deine Baare darein, und fars be es, bis es blau wird, darnach meistere es mit Laugen und 2 Loth Weid-Alschen ab, dann ausgespühlet, so ist die Farbe bereitet.

Eine andere auf 2 Pfund Garn.

Nimm 10 Loth Weinstein, 6 Loth Alaun, zere stosse diese bende Stücke zart, und lasse Wasser, so viel genug, in Ressel thun, und wenns sieden will, so thue deine Waare darzu hinein, sodann 2 Stunden wohl gesotten, dann ausgekühlet und gesvühlet, so ist die Waare abaesotten. Dann siede Pfund blau Holk ab, und abgegossen in diese Brühe, wenn ihrer nicht genug, giese noch etwas Wasser nach, und wenns heiß ist, so thue deine Waare darzu hinein, sodann etliche mahl umgewene

wendet; will es nicht werden, so thue etwas Srûnspan darein. Es ist am besten, man weiche das blaue Polk etliche Tage zuvor, ehe man es auskochet, in Wasser ein, so wird die Farbe stärcker.

Reh. Farbe auf 3 Pfund.

Nimm & Pfund Alaun, und 3 Geispelen Beisen-Rleven, siede deine Waaren benebst gnugsamen Wasser im Ressel eine gute Stunde ab, dann ausgekühlet und gespühlet, so ist der Absud sertig. Darnach nimm 12 Loth Gallus, 1 Pfund Bitriol, 1½ Pfund gelbe Spane, thue es zusammen in Ressel, und laß es ½ Stunde sieden, dann thue das Garn, wann vorhero die Spane abgesotten seyn, hinein, und wende es etliche mahl herum, so ist die Farbe fertig.

Erbiß-gelbe auf 12 Pfund Waare.

Nim Fuligum, das ist glankender Rost aus der Feuermauer, sonderlich aus einer Delmühlen, 3 Pfund, weiche solchen 2 Tage und Nächte in scharsse Laugen, dann gieß gnugsames Wasser in Ressel, und laß ihn darinnen 2 Stunden sieden, seiz ge hernachmals die Brühe ab, und reibe 6 Loth gebrannten Umbraun darein, und vin wenig, ohn gesehr eine Hand voll, Collnische Erde, und farbe deine Waare daraus.

Besondere Silber-Farbeauf 24 Pfund Waare.

Nimm 4 Dfund Alaun, & Pfund Weinstein, 4 Loth Salpeter, 2 Loth Salmiac, & Pf. Fernambuc, zerstoffe diese Species, und thue sie samt dem Fernambuc, welcher in einem Sacklein seyn muß, in genugsames Wasser in Ressel, und siede die Waare anderthalbe Stunden darinnen, dann kühle und spühle sie aus, so ist der Absud fertig. Dann nimm terner gnugsames reines Wasser, und thue darzu & Pfund Gallus, i Pfund Birriol, 12 Loth Fernambuc, 4 Loth gebrannten Alaun, diese Stücke lasse zusammen aussieden, und thue hernach die Waare darzu. Wann sie dann etwas drinne gewesen, so lasse sie über die Lummer laussen, und eine halbe Stunde ausgekühlet, und letztlich mit 8 Kannen scharffer Laugen und 12 Loth Salz, 3 Loth gebrannter Alaun, dann 9 oder 10 mahl über die Lummer laussen lassen, da werdet ihr eine vortressliche Silber-Farbe haben, dann ausgestühlet, und gespühlet, so ist sie fertig.

Undre Gilber Farbe

Nimm 4 Loth Alaun, zerstosse dieselbe wohl, und siede deine Waare, welche i Pfund senn muß, benebst gnugsamen Wasser in Ressel, das muß eine gute Stunde gesotten werden, dann nimm darzu 2 Loth klaren Gallus, 2 Loth Salkburgischen Wistriol, und laß die Strümpfe darinnen sieden, zustett thue ein wenig Prasilien-Brühe darein, und verfahre, wie ofsters gemeldet.

Eine schone Tripp Farbe, welche im Advent angestellt.

Nimm 2 Df. Gallus, 1 Df. Bitriol, I Pfund Grünspan, 2 Pfund braun Holk, 3 Loth weissen Gifft, vel Arsenicum, 4 Pfund Sal Alcali, oder Potasche, 12 Pf. weissen oder rothen Weinstein, 6 Loth guten Schmack, 4 Loth Sal ammoniscum, ½ Pfund

Hyfund Winter-Nothe, 2 Loth schwark Spießglaß, 2 Loth Deßische Alaun, I Faß Schliff, etliche Hande voll Salk, Limatura Martis, oder Feilspäne, dieses ist eine von den allerdesten kalten Tripp-Farben, woraus man eine lange Zeit färben kan. Ich habe mehrentheils diese gebraucht, wiewohl die andern auch nicht zu verachten, sonderlich die erstern.

Besondere Scharlach oder Macara-Farbe auf 1 Pfund.

Nimm zum ersten Gaß 3 Loth weissen Weinftein, 3 Loth abgezogen Scheidemaffer, I Loth Rupfer, & Loth Salmiac, & Loth weissen Arfenis cum, & Loth Binn, eine Mefferspite voll Curcumen. Zum andern Sat nimm i Loth weissen Weinftein, 2 Loth Scheidemaffer, I Loth Rupfer-Feil, I Both Urin, I Both Binn, I Both Curcumen, den Tag zuvor das Scheidemaffer holen taffen, I schwer Waffer darzu, das Zinn hinein gethan; das Zinn wird also gemacht, nemtich man granuliret oder körnet es auf folche Urt, man zerschmelst. das Zinn, und gieffet es auf kalt Waffer, fo fallen artige Trochisci oder Rügelgen ju Grunde, diese nimmt man, und thut fie in das Scheidemaffer, ftopft bas Glas, darinnen das Scheidewaffer ift, ju, fo wird das Scheidewasser dasselbige völlig solviren oder auflosen, je schwärter nun das Scheidemaffer wird, je besser es die Macara erheben wird, auch zerbeißt man vorhero ein Coccionell-Würmgen, und thut etwas Scheidemaffer darauf, ift nun die Coleur davon schon, so fan man sich sicherlich

daraufverlassen, daß man nicht fehl gehet, sondern es muß die Farbe gerathen. Es gehet auch an, daß man etwas geibe Spane zum Absud nimmt, und die ersten Sahe damit macht, zum andern mahl aber gehet es nicht an, sondern es wurde die Nacara verderben, und bleich machen. Es ist allhier ben dieser Nacara Farbe vieleren Farbens, der eine färbet so, der andere anders, als der erstere, der dritte anders, als der andere, und so fort, ein ieder hat hierinnen seinen eigenen Ropf, und heist hier wohl: Viele Köpse, viele Sinne; und kurt, es geht auch damit an, und kan mit Recht auf unterschiedliche Art gesarbet werden.

Besonder Brabander schwart auf 8 Vfund.

Nimm i Pf. weisen Weinstein, i Pf. Salsburgisch Bitriol oder Kupfferwasser, gnugsames Wasser in Ressel, und wanns sieden will, das Garn hinein gethan, 2 Stunden darinnen gesotten, dann heraus gethan, gekühlet und gespühlet, darnach thue ander gnugsames Wasser in Ressel, bierzu thue von 2 Pfund blauen Holz die Suppe, desgleischen etwas Schmack, ohngesehr 4 Loth, auch 18 Loth Potaschen, Epfund Breslauischendithe, dann die Waare Kotunde kochen lassen, mit öfftern herumwenden, denn gekühlet und gespühlet, so ist sie gut.

Braune Lysimachi-Farbe auf 8 Ellen Leinewand.

Nimm & Mege eichene Spane, koche sie in gnug-

famen Wasser ab, giesse sbernach von den Spåsnen ab, und beiße deine Leinewand 8 Stunden darinnen, mit etlichen mahlen hin und wieder zieshen, damit hernach in Fårben keine Flecken solsgen, hernach nimm sie, und ziehe sie etliche mahl durch die schwarze Leinewands-Küpe, daß sie fast boch Aschenfarbig wird. Wann dieß vorben, so koche erlene Schaalen ab, und thue Breslauische Röthe darzu hinein, und färbe es damit aus, wie man das Leinen zu färben pslegt. Du kanst auch auf eine andere Art procediren, nehmlich, daß du sie vorhero röthlicht färbest, und hernach mit der schwarzen Leinewand-Farbe schwärzest, bis du die begehrte Farbe hervor bringest, dann spühle sie aus, so ist sie fertig.

Hell-blaue Farbe.

Nimm einen Pott, und fülle ihn mit Waffer, whngefehr 6 Baumkannen, und reibe Indig i Pf. mit guten starcken Brandewein ab, dann nimm i Pfund Potasche, und i Pfund Röthe, thue es darzu, nach diesem thue auch i Pf. Weiben, Rlepen darzu binein, dann wann das Wasser vorhero warmist, so thue deine Species darzu binein, und taß es stehen, wann es vorhero umgerühret worden, daß es sich sebet, so ist die Schärsse bereitet. Dann reibe den Indig mit dieser Schärsse in einen Mörsel, und giesse das belle ab, bis der Indig alle zerrieben, alsdann decke das Faß zu, und versahre nach üblicher Weise, lasse nehmlich das Faß stehen, damit sich die Species recht auf den Boden seben, alsdann 12 Sunden gefärbet; ehe

du aber farbest, so mache vorhero die Mixtur warm, und hange einen Crang darein, so kanst du viel daraus farben.

Wie man die Potasche zu dieser Farbe bereiten soll.

Man nehme Sols-Alfche von allerlen Sols, von Weiden= und Papvel-Sola ift fie am beften, thue fie in eine durchlocherte Golte oder Laugen-Rorb, da unten Stroh liegt, und doppelte Buder, damit die Lauge recht flar durchlauffen fan, Dann nimm warm Waffer, hartes ift auch beffer, als weiches, und gieffe es auf die Afche, und laffe es durchlauffen, du muft dich aber huten, daß du nicht gar ju viel Waffer baran gieffest, fonft muß man auch viel Sols nehmen, und verbrennen, fon-Dern man fan, wenn man jum andern mahf Laus gen will, das warm gemachte Waffer erftlich auf Die juruck gebliebene Afche gieffen, und hernach auf die frische Afche; oder alfo gemacht, daß man den erften Laugen-Rorb auf den andern Rorb, da Die frische Afche drinnen ift, setzet, und zugleich mit einander durchlauget, dann die Lauge in einem Füpfernen Reffel zum Salt eingesotten. man nun das Salt aus dem Reffel gethan hat, wird es calcinirt, darzu fan man auch gang nabe Fommen, wenn man diefes Sals in eine topferne Brat- Dfanne thut, und in den Back- Dfen feken Taft, fo wird diß Galt fchneeweiß werden, und Die Botafche fertig fenn. Will man fie nun vermahren, daß fie nicht flieffet, fo fest man fie in eis nem trockenen Saggen hinten auf den Dfen, fo wird

wird sie schon trocken bleiben, daß man sie allezeit parat hat zu seiner Farberen, denn wenn sie
solte haussen stehen, sonderlich im Winter, wurde
sie naß werden, und zu vorhabender Arbeit nicht
so dienlich seyn. Man kan auch Potasche aus
Stroh, eben auf obige Weise versertigen, aber
daß sie zu vorhabender Arbeit so tractabel seyn
solte, ist nicht wahr, denn das Stroh ist nicht so
gut, als Holf, derowegen ist auch die Asche nicht
so schwer, als die Holf, Alsche, und zum farben
auch nicht durabel.

Beste Aschen Farbe auf 8 Ellen Leinwand.

Dimm & Loth Gallus, zerftoffe ibn zu einem garten Pulver, und siebe selben durch ein gartes Siebelein, daß du nicht gefahrt bift, denn der Gallus, wenn er nicht recht flar ift, legt fich leichtlich an die Waare, daß hernach Flecken folgen, denn nimm 2 Eymer voll warmes, oder beffet heisses Wasser, und thue solchen garten Gallus binein, und laß ihn etliche Stunden darinnen lie. gen, damit ihn das Wasser recht ausziehet, bernach nimm 3 Loth Englischen Bitriol, und las ihn darinnen zergehen, denn thue beine Waare Darzu hinein, und ziehe sie geschwinde herum, denn Die Farbe fällt starck an, solches hanthiere, bis du deine Farbe haft, dann ausgespuhlet, so ift fie fertia und bereitet, darnach kanst du sie stärcken, und trocknen, hernach in die Mangel schicken, so ist fcon.

Rôtel'

Rotel-Farbe auf 6 Ellen Leinewand.

Roche 11 Pfund guten Fernambue in hellen Wasser ab, thue die Brube in 1 bis 2 Eumer voll Waffer, mercte aber, er muß erst in ein besonder Sacklein gethan, bernach abgesotten werden eine gute Stunde, dann thue Befische Alaun darzu. porhero auch wohl zerstossen, und muß des Alauns I Dfund feun, lagibn darinnen zergeben, und thue Die Leinewand, so du farben willst, darzu binein. lak folche auf die 6 Stunden liegen, doch daß du fie zum öltern herumziehest, darnach nimm sie beraus, und fpuble fie aus in reinen Baffer. Deinett du aber, daß die Karbe noch nicht feste genug, fo trockne fie vorhero, und thuc fie wiederum hinein, fodann wird fie schoner seyn, du must aber den Kernambuc wohl consideriren, denn so dieser nicht acht ist, so ist die Farbe auch nicht durabel, sondern man muß folchen wohl noch fo viel nehmen. als gemeidet, oder man hat solcher Fernambucs. Brube vorrathig, damit man nachgiessen kan in mahrendem Farben, dann das gehet am allerbesten an, souten wurde deine Karbe nicht schon genng werden. Goldes schreibe angehenden farbern zur Rachricht, dann Gelehrten ift gut pres digen.

Halbe Stahlgrune Farbe auf 6 Ellen Leinewand.

Nimm schwarzen Sallus, denselben zerstosse zart, und thue ihn in genugsames Wasser, vorshero wohl warm gemacht, und thue die Leinewand darein, wende solche östers, und lasse sie 6 bis 8 Stuns

Stunden darinnen, so wird sie genug gebeiset senn, dann stosse etwas Eurcume, und siede sie in Wasser, und giesse, wenn das Wasser oder Cur-cume-Brühe etwas überschlagen, darzu hinein, so wirds auch mit anfallen, und etwas gitben, dann koche blau Holk und gelbe Spane, jedes besonders in einem Sack ab, und thue darzu etliche Messerssien voll gestossenen klaren Grünspan, dann koche Scharte, so viel genug ist, giesse selbige Brühe darzu hinein, und hanthiere deine Waare darinnen, bis du obige Farbe hast, hast du aber keine Scharte, so nimm gelbe Blumen, und siede solche in guter Holk-Alschen-Laugen ab, und schutte sie, statt der Scharte, in die Farbe, und särbe daraus deine Leinewand, so wird sie schon werden.

Ehrn. Rosen. Farbe auf 6 Ellen Leinewand.

Nimm eichene Spane, koche felbige wohl ab, sephe die Brühe davon, in dieser Brühe beiße deisne Leinwand ben nahe 8 Stunden mit öftern umsehren oder wenden, wann dieß geschehen, so koche Präsitien. Spane ab, und schütte die Brühe in genugsames Wasser, und thue deine Leinewand darein, und hanthiere sie, bis die Farbe alle dran ist, dann so thue etwas zerlassene Potasche und Grünspan darein, und hanthiere deine Waare etliche mahl hin und wieder, so wirst du deine verstangte Coleur ethalten, dann gespühlet und gestrocknet, wie bräuchlich.

Blaue Glockenblumen-Farbe auf 6 Pf.

Nimm i Pfund weissen Weinstein, und 3 Pf. Algun, bevdes recht klar zerstoffen, und in genugsames Wasser in Resset gethan, und wann das Wasser sieden will, so thue deine Waare darzu hinein, und siede sie eine Stunde wohl darinnen, hernach kühle und spühle deine Waare aus, so ist sie abgesotten. Wann dann dieß geschehen, so thue ander genugsames Wasser in Resset, und giesse von 2 Pfund blauen Holze die Brühe darzu hinzein, dann so tange hanthieret, bis sie blau fället, wann sie dann blau ist, so ziehe sie einmahl durch die blaue Indig-Rüpe, so wirst deine verlangte Karbe haben, dann spühle sie rein aus.

Grune Nußschaalen Farbe auf 6 Pfund Baare wolln.

Nimm ½ Pfund Alaun, und r Pfund weissen Weinstein, zerstosse bende Stücke wohl, und thue sie in genugsames Wasser, und wanns sieden will, so thue deine Waare darzu hinein, und siede sie ben nahe 2 Stunden, dann ausgekühlet und gespühlet, so ist die Waare abgesotten. Dann nimm ander Wasser in Ressel, thue darein 1 Pfund oder etwas mehr Sommer-Köthe, nachdem du vermeinest, daß sie frisch ist, darnach särbe es mit gank gesindem Feuer, sedoch, daß es nicht kochet, wie ben der gemein rothen Grapp. Farbe gemeldet, dann gekühlet und gespühlet, so ist sie fertig.

Anmerckung. Im May von dem vollen Mond bis zu dem legten letten Viertel mit einem leinen Lappen des Morgens vor der Sonnen Aufgang, wo das Gras am langsten ist, den Thau aufgefangen, in ein Glas gethan, macht alle verdorbene Farben wieder zurechte, aber das muß observiret werden, daß das Glas nicht an die Sonne gestellet wird, sons sten verdirbt es.

Grapy in Wein-Efig eine Nacht geweicht,

thut febr gut.

Mit Englischen Zinn zugerichtetes Scheides Wasser in Absod gethan, wenn man Caffee-Farbe farben will, giebt eine liebliche Karbe.

Den Safft von unzeitigen Citronen zu den roehen Span-Farben gethan, treibt hoch hinan, wie

auch der Saffor.

Mit gebrannten Galigenftein die Farben ges

meiftert, foll die Coleur auch hoch treiben.

Was schön roth zu farben, soll von einer Masterie gearbeitet werden, mit Ramen Orfellen, so

von Sternen-Bugen gemacht wird.

Desgleichen thun alle diese Stücke gut, die Farben in die Höhe zu bringen, als Ralek, Urin von Manns-Personen, Spiritus Vini, Branderwein, und alles, was sixes Salt ben sich führet, auch Scheidewasser und dergleichen.

Ein Absod der Seiden, daß sie schön weiß wird.

Auf jedes Pfund Seide nimm I Pfund Seiffe, eine Baumkanne weich Wasser, thue die Seide in ein fein weiß Sacklein, nahe dasselbe zu, und
thue sie in den Kessel, laß sie zwey Stunden wohl
No

sieden, alsdenn nimm ein halb Quentlein Indig, binde den in ein Läpplein, wirff es in den Kessel, und laß es mit sieden, davon wird die Seide blaudicht, und bedarff keines Schweselns, hernach die Seide heraus gethan, und rein gespühlet. Soll aber die Seide gesärbet werden, und nicht weiß bleiben, so nimm nur auf ein Pfund Seide & Pf. Seisse, denn wenn die Seide roh ist, so ist sie harte und gelbe.

Wie die weisse Seide geschwefelt wird.

Sange die Seide auf Stecken, (folches muß kin einem Kasten oder Faß geschehen,) seize ein wesnig Rohl-Feuer darein, und streue gröblich zersstossenen Schwesel darauf, und mache den Kasten oder Faß seize zu, daß kein Damps heraus komz men kan, davon wird sie blaulich, aber sie wird gar starr davon, und ist ohne Zweisel gesährlich wegen des Gestancke. Dieses kan man auch mit wollnen Garn thun, wenn man lichte Farben särben will, daß das Garn schön und weiß davon wird.

Wann die Seide in der Arbeit nicht halten will, oder zu rauch ist, so kan man sie etwas verbessern mit nachfolgenden Stücken.

Nimm Huner-Fett, Bomade, Spick-Del, weisse Seiffe, ein halb Loth Arabisch Gummi, oder besser ift der Gummi Tragacanth, diese Specereyen alle zusammen geschmelkt, auf eine weiche Bürste

Burfte gestrichen, und die seidene Kette damit ges burftet.

Lauge zu allerhand Waaren, sondertich Klort-Arbeit dienlich.

Nimm 18 Pfund Buchene Afchen, 8 Pfund reinen weissen Kalek, 3½ Pfund Kreiden, ½ Pfund gebrannten Weinstein, 4½ Loth Salpeter, 3½ Loth gelben Schwesel, 2 Loth Salt, zwey oder drey Sande voll Kleyen. Schrot, lege, wann diese Stuckenbthig zerstossen, und gnugsames Wasser drüber gegossen, unten Haber. Stroh unter, damit die Lauge muß hindurch laussen, so wird sie sich flar und braun werden. Nun ist ben jeder Farbe gemeldet, wie viel ihr solcher Laugen brauchen sollet, sie verderbt so leichlich nicht, sondern halt sich eine seine Zeit, davon könnet ihr zur Klött-Arbeit nehmen, wie viel ihr ihrer brauchet.

Etliche Speceren zu prapariren und zu brennen zu dem Abklören, wie folget.

Nimm 12 Pfund Alaun, 12 Loth Weinstein, I Pfund Salt, I Pfund Salpeter, 4 Loth Salmis ac, 6 Loth Sal gemmæ, 12 Loth Galikenstein, oder Vitriol, 6 Loth Kreiden, 6 Loth gelben Schwefel, I Pfund Krasstmehl. Diese zehen Specerenen zerstosse alle mit einander, und rühre sie unter eins ander, in einen Lopss oder Capelle gethan, verlustirt, und in gnugsame glüende Rohlen gesetzet, 6 Stunden geseuret. Von rechts wegen muß ein grosser Schmelk-Liegel darzu genommen wers den, und in einem Löpsserse Osen calcinitet wers den, dann heraus gestossen, und klein gemacht, in einem sauberen Sopt zum Gebrauch aufgehoben, ihr werdet hier und da Unterricht finden, wie viel ihr solches ben jedem Stücke nehmen solt.

Nun folget das Abklören, und wie ihr den Glant auf die Waare bringen solt.

Erstlich, wann die Waaren ihre Farben haben, auch nach jeder Farbe reine und sauber gespühlet, und im Wasser, das rein ist, eine Stunde geleget worden, so thue in Ressel rein frisch Wasser, taß es aussieden, und brauche zu dem schwarzen Farben auf ein Stück & Pfund Seissen zerschnitten, und in einem Hasen zertrieben, und zu einem Gescht geschlagen mit einem Quirl, und nimm von den gebrannten 10 Species, und 1 Loth Summi Urabicum, auch recht zart zerrieben, und die Waare eine halbe Stunde daraus geseisst, ihr dürsst es nicht wieder spühlen, und da habt ihr den Glank, und macht es über die Walke oder ausgesperrt.

Bum rothen Farben.

Rimm 4 Loth Seiffen, & Loth gebrannten Weinstein, auch eine halbe Stunde siedendheiß geseifft, da wird die Waare schon glangend.

Riort. Arbeit zu gummen.

Rimm 6 Loth Tragacanth, weiche ihn eine Nacht in Regen-Wasser, des Morgens Boche ihn eine halbe Stunde, und thue 4 Loth weisen Zu- Ger-Candi darein, und ein Nosel weisen Wein foll

foll er steiff senn, so thue 3 Loth Fisch Summi darzu. Mit diesem Gummi kan man kast gumemen, er muß gant dicke feyn.

Das Planiren.

Daß die Farben steif und einen anmuthigen Angrif bekommen.

Erstlich, wann die Karben abgeflort, und wies derum trocken worden find, fo brauche auf i Stück 8 Loth Leim, der schon geib und durchsichtig ift. und in einem reinen warmen Waffer und Topf zertrieben, ein wenig aufgesotten, daß er aber nicht überläuft, hernach durchgeschlagen, daß feine grobe Stucke darinne bleiben, und in den Reffel Kommen, und daß das Waffer siedendheiß ift, und der Leim darinnen, so nimm 2 Loth Arabisch Gummi, auch zerrieben, und folches thue in einen kleinen Topf, und hernach die Waare trocken eine halbe oder gange Viertelstunde, auch wohl eine halbe Stunde daraus geplaniret oder gestärcket. daß die Waare nicht runglicht bleibt, und wann es ein wenig schwellig ist, zusammen gelegt, und unter die Presse geschickt.

Eine andere Planirung.

Nimm Arabisch Gummi, Seiffe und Biolowurhel, laß es in lautern Wasser stehen und zerogehen, und ziehe die Stücke hindurch, so bekommen sie einen schönen Glank, und werden gank fein steif, auch ein wenig nach Wiolen, wegen der Wurhel, riechen.

Wie

Wie alle Waaren mit geringer Mühe schon rein und weiß zu waschen.

Gebrauchet zu einem solchen Wasser 4 Loth von den 10 gebrannten Stücken, 2 Loth gebrannste Allaun, 1 Loth gebrannten Weinstein, & Pfund Feldz oder Wasch Erde, wie die Tuchmacher haben, um ihre Tücker reine zu waschen, so wird die Waare rein und sauber, sast allen Schmuck sahren, viel geschwinder, als wenn man es aus Lauge waschet. Es ist vielmahl geschehen, daß die Waare murbe getressen, und runklicht gemacht, derohalben ist die Erde besser, weil sie Waare nicht zusammenrinnend macht.

Folget das Pressen. Warm zu pressen auf eiserne Blatten.

Man kan alle Zeuge mit der warmen Presse zum Glank zwingen, ausgenommen den Rosst, welcher es nicht brauchet. Es haben vor diesem die Presser eiserne Oesen gehabt, in welchen sie Blatten gebitzet haben; jeho aber hat man es besser, nehmlich man nimmt grosse viereckigte Backsteine, setzet solche auf die flache Seite, und leget die Blatten, welche von Eisen seyn, auf die Backsteine. Ferner nimmt man Stroh, und stöhret solches unter die Backsteine, damit solche in kurzer Zeit heiß werden; nun mussen 4 bis 5 Blatten zu einer Presse seyn, und jede Blatte eine Elle lang, damit sie auch groß genug seyn, starcke

Waaren zu bedecken. Geschliffene Blatten seynd die schönsten. Zur Presse gehören auch auf hundert Pappen, welche in der Grösse der Blatten seyn mussen, fein glatt, ohne Falten oder Runzeln, auch Pappier zwischen die Blatten gelegt, damit kein Schmut an die Waare kommt, und also gepreßt nach üblicher Wesse.

Von den Gummirungen und Staffirungen der Chamlotten und Viertraten.

Wann die Zeuge gefarbt und ausgekehrt fenn. sovsteat man dieselbigen durch folgende Materien zu ziehen, die Stucke aber muffen vorhero doppelt gelegt feyn, aledenn nimm auf 10 Stuck folgende Species: 1 Mfund Gummi, in Bier gergeben laffen, eine Rinds-Galle dazu, aledenn die Zeuge durchgezogen, wohl naß gemacht, und scharff gerungen, alsdenn lassen trocken werden, und bernach wohl mangeln oder rollen lassen, je bester es gemangelt oder gerollet wird, je beffer es ift, und fich jusammen legt, wie auch Mafferblumiat wird, denn die Wasser=Blume giebt folden Zeugen das schönste Unsehen, dann zwey Stücke auf einander geleget, unten und oben eine Blatte in die Presse gelegt, feste zugeschraubet, und 24 Stunden fteben lassen, bis es kalt wird. Andere braus chen auf 10 Stuck ein Pfund Leim und ein halb Pfund Summi, bendes wird in Waffer zerlaffen. Etliche brauchen Tragacanth und Saufenbiafe, ift schon recht, aber es ift koftbar. Sch habe auf ein Stuck Biertrat gebraucht 4 Loth Leim, 4 Loth Gummi.

Gummi, i Loth Fibhfaat, und habe wohl damit bestanden. Etliche nehmen auch Flohfaat, Eras gacanth und Hausenblasen.

Auf Hollandisch zu pressen, da das Feuer unter der Presse ist.

Wann du diese Arbeit verfertigen willt, so gie= he awolf Stucke durch folgende Materien: 3 Df. Gumi, 6 Loth Actelen: Saamen, 6 Loth Flohfaat, 8 Loth Saufenblasen. Diefes alles muß unter einander gethan, und in heiffen Waffer zerschmelbet werden, hernach die Zeuge wohl durchgezogen, aledenn fete diefe Stlicke naß in die Preffe, Die Dreffe muß einen eifern Sifd und eine fuvfer= ne Blatte haben, da aledenn 12 Stucke eingefest werden; man muß aber alle halbe Stunden auf machen, und darnach feben, denn was oben ftehet, muß man umwenden, und alfo unten feten, und fo fort an, bis es herum ift mit den zwolf Wenns denn seine Zeit gestanden Stucken. hat, so fanst du bestehen, und ist die allerschönste Bereitung; du muft aber gute Aufficht haben, denn es ift gar bald geschehen, daß es verbrennet. Es ift bemnach ein gefährlich Werck, benn man kan bald umsonst arbeiten, und sich in Unkosten und Schaden fturgen.

Eine andere Urt, welches man auch auf Sollandische Urt brauchen kan.

Nimm 4 Loth Ackelen-Saamen, 6 Loth Hausenblase, 2 Loth Gummi Traganth, 2 Loth weissen Immich, 4 Loth Flohsaat, von 6 Epern das WeisWeisse. Dieses alles mit gnugsamen Wasser unter einander gekocht, doch daß es nicht zu sehr siede, darnach 4 Loth Gummi hinein gethan, wenn es kühte werden will, und theile es auf 10 Theile, daß ein Theil wird wie das andere. Wann die Stücke sollen durchgezogen werden, so muß man Wasser nehmen, auf ein Stück und auf ein Theil Materien, darunter gerühret, und durchgezogen, auf ein Stöcklein hart aufgewunden, eine Stunde liegen lassen, aufgehängt, daß es trocken wird, und in die Mangel geschickt.

Eine andere Art, welche man auf Hollan. disch die Quelle nennet, daß die Waaren nicht flecken, und sindschon zu

tragen.

So man will Tamascheten, Satanist, Bierstrat, oder andere Waaren zurichten auf die Brazbandische Art, wird es also gemacht: Wann die Zeuge gefärbt und gemangelt senn, so muß man holkerne Walken haben, daß ein 4eckigt Eisen durchgehet, da man 6 biß 7 Stücke darauf consrogen kan, ein Stück leinen Tuch sein seste darum gewickelt, thue Wasser in Kessel, und mache ein holkern Gitter darauf, und stürke die Walke mit den Zeugen auf das Gitter über Kessel.

Wasch, Kunst-Stücke, wie man alle Farben rein was schen soll.

Diese Kunst, Stucke habe ich aus eines gelehrten

bers Buche, welcher ein Kunst-Farber war, ausgeschrieben, indem ich ben ihm ein ganges Jahr ferviret.

Seiden gewürckt ist, daß es stehet, als ob es neu ware.

Mimm eine Ochsen-Galle, i Pfund Honig, I Pfund Seiffe, 6 Loth Biolenmurk-Bulver, thue Diefes alles jufammen in ein glafern Gefchirr, und mifche es, daß es werde wie ein Zeig, laf es bernach 10 Tage an der Sonnen stehen, wasche das mit allerlen Arbeit von Gold, Seiden, oder andern Wercken. Mercke aber, du muft erstlich eis nen Safft von Zwiebeln machen, lag ibn fein Flar werden, und schmiere die Arbeit mit obgemeldten Dingen an allen Orten, mo du Unreis nigkeit befindeft, und masche darnach mit obges meldten Zwiebel-Saffte fo lange, bis es rein und fauber wird, trocfne es hernach fein ab mit einem reinen Tuchlein, hernach laß es an der Sonnen trocten werden, und presse es wohl, oder lege es zwischen zwen Steine, fo wird es gar foon feben. NB. Die Steine muffen wohl warm fenn.

Eine Kunft, das Gold allein zu waschen.

Nimm Lauge und Seiffe, die Lauge aber muß recht heiß sevn, und wasche es gar geschwind damit, du must aber einen Sag vorher Arabisch Summi-Basser bereiten, und zwar auf folgende Art: Stosse den Gummi Arabicum recht klar in einem einem kalten Mörsel, und weiche ihn in recht warm Wasser, daß er darinnen zergeht, so ist das Wasser fertig. Thue ein wenig gestossenen Saffran darzu, laß es sein klar werden, thue es darauf, und laß es trocknen eine Nacht, so ist es gut.

Allerhand wollne Waaren zu waschen, daß dieselben scheinen, als waren sie neu.

Nimm Urin und Waffer, eines fo viel, als das andere, 2 Loth Alaun, 2 Loth gebrannten Weinftein, und 2 Loth weiffen Weinftein, Diefes thue alles jusammen in einen Reffel mit dem Waller und Urin, thue auch ein wenig Zwiebeln barein, darnach nimm ein ander Geschier, thue darauf ein grob hanffen Tuch, (gleichwie man ein Tuch auf den Korb teget, wenn man Langestecken will,) auf das Euch lege Zwiebeln, und auf die Zwiebeln Asche, und geuß das Wasser mit dem Urin dars auf. Mercke aber, das Wasser muß vorber uns ter einander recht aufgesotten merden, und wann es also durchgelauffen ift, so nimm daffetbe, und wasche damit, wo du wilt, das Zeug mit allen Flecfen. Du kanft es auch ein wenig in der wars men Lauge liegen laffen, daß es durchweicht, mas fche es hernach in einem flieffenden Waffer wohl aus, und laß es im Schatten trocken werden.

Wie man die Farben, so man waschen will, verwahren soll, dass es ihnen nicht schadet.

Ein jedes Thun, Sthick oder Werck, so von

Seide gemacht ist, soll man mit Zwiebel. Safft waschen, darein ein wenig gestoßne Alaun gethan ist, so werden die Farben nicht verdorben werden.

Eine schöne Runft, allerlen Farben, welche verdorben, wieder zurechte zu bringen, ausgenommen Granaten-Farbe.

Nimm zwen Theile ungeloschten Kalck, ein Theil Asche, 6 Theile klares reines Wasser, thue dieses alles zusammen in ein kupfern Geschirr, und rühre es mit einem Stock wohl unter einander, so lange, bis es klar wird, nimm darnach von demsselben klaren Wasser, und wasche die Flecken das mit, und laß es wieder trocken werden, so wird es wieder zu seiner rechten Farbe kommen. Wilt du das Wasser aber verbessern, so thue ein wenig Lauge darein, und wasche es, wie oben gemeldet. Wann aber auf einem Stück, so Granaten-Farbe, Flecken waren, so bestreiche selbige mit stare den Wein-Eßig und Baum-Oel, so wirst du es auch zu seiner Farbe wieder bringen können.

Eine schöne Kunst, so ein Werck schwartz gefärbet wäre, wenn man dasselbige wäschet, daß es schöner und glängender davon wird.

Nimm die Waare gewaschen, sie sen groß oder klein, nebe und wasche sie wieder in einer Decoction von Feigen-Blattern, dann laß sie trocken werden, so wird sie gar schon. Die Decoction aber soll also zugerichtet werden: Laß die Feigen-Blatter in Wasser sieden, so lange, bis der dritte Ebeil

Theil eingesotten ist, mit demselben Wasser nete die Waare, und wasche, das schon einmahl gewaschen ist, um der Flecken willen.

Ein schoner Gummi, damit man alle Waaren, auch den Tripp, fan gummen und fteiff machen.

Nimm 16 Loth Arabisches Gummi, thue dasselbe in ein Maaß Regen - Wasser, lasse ihn eine Nacht weichen, nimm auch 8 Loth Fisch-Summi, weiche ihn auch eine Nacht ein, und thue ihn in einen undestillirten Brandewein, des Morgens giesse es zusammen in einen andern Lopf, giesse mehr Negen - Wasser darzu, thue darein vor 6 Pfennige Acketen-Saamen, eine halbe Ochsen-Galle, lasse es zusammen kochen, und gummire darmit sein warn. Dieser Summi ist wegen seiner Lugenden nicht zu bezahlen, denn es ist kein Falsch an ihm, welches ich vielmahls probiret.

Munst Dtucke, Aus allen Waaren die Flecken zu bringen.

Allerhand Flecken von Waaren hinweg zu nehmen, sie mogen Namen haben, wie sie wollen.

Nimm starcken Wein-Chig, von weissen Wein gemacht, und gieß es auf die Flecken, reibe es wohl damit, nimm hernach warm Wasser und D 3 Seitse, und wasche es auch wohl damit, und las es trocken werden, und wann du keinen Weine Esig halt, so nimm warmen Menschen-Urin, und verfahre so damit, hernach mit warmen Wasser und Seitse ausgewaschen.

Alle Flecken im Gold, auf Tuch gewürckt, hinweg zu nehmen.

Mimm den Saft von weissen Zwiebeln, und wohl abgeläuterten Menschen- Urin, sonderlich Mannes-Urin, eines so viel als das andere, thue genugsames Sals daran, und mische alles zusams men, neze die Flecken damit, und laß es an der Sonnen trocken werden, thue dieses eins oder dreymahl, so werden die Flecken vergehen und weakommen, darüber du dich verwundern wirst.

Eine andere sthone Kunst, die Flecken hinweg zu nehmen.

Schmiere die Flecken mit weicher Seiffe, und nese es darnach mit Basser, laß es in der Sonnen trocken werden, thue dieses so lange, bis die Flezchen nicht mehr zu sehen sind, welches in kurper Zelt geschehen wird.

Wie man alle Flecken auf Tuch, Wolle, Seiden und Tamaschek hinweg nehmen fan.

Nimm ungelöschten Kalckethue ihn in ein Geschirr, und nege ihn mit Waffer, mache eine starcfe Lauge daraus, laß es zusammen stehen 2 Tage lang, und rühre es allezeit, daß es dicke wird,
sephe

senhe es durch ein Tuch in ein ander Geschirr, und laß es stehen, bis es klar wird, und nețe mit die sem Wasser die Flecken. Mercke aber, daß die Flecken auf grüner Seiden-Waare mussen mit Pomeranțen-Sast genețet werden.

Alle Flecken auf wollener Arbeit von Delund anderer Feistigkeit hinweg zu nehmen.

Nimm weisse Seisse nach deinem Gefallen, die solft du sein klein schaben, und in ein klein Geschirr thun, gieß das halb voll Lauge, thue auch in die Lauge Salmiac, und das Gelbe von zwenen frischen Eyern, Rohlkraut, Saft und Ochsen-Gallen, so viel als dich bedüncket genug zu senn, und Zeoth Weinstein, thue das alles zusammen in ein Geschirr, und setze es 4 Lage an die Sonne, wann sie warm scheinet, und erhalts, dann dieß Wasser ist vortresslich, die Flecken hinweg zu nehmen, man muß aber die Flecken in und auswendig nehen, laß es wieder trocken werden, und wasche es wieder mit klaren Wasser und mit obgemeldter Seisse, so es nothig senn wird.

Seiffen Ballen zu machen, damit man auch die Flecken ausmachen fan.

Nimm Seiffe, und incorporire sie mit Asche von Weinreben-Hoth, und gleich so viel Kreide, wohld durchgesiebet, desgleichen gebrannten Asau und Weinstein, auch wohl zerstossen, thue dieß alles zusammen in einen Morfel, und mache einen Teig daraus, damit du seine Ballen machen kanst, rund oder

ober lang nach deinem Gefallen, und laß sie im Schatten trocknen, dann behalte sie, und brauche sie vor die Rlecken, wie oben gemeldet.

Del-Fleden aus dem Tuch zu bringen.

Nimm Weinstein-Oel, und thue es auf die Flecken des Tuchs, hernach wasche es mit marmen Wasser wiederum aus, alsdenn mit katten Wasser eingemacht 3 bis 4 Tage und Nachte, so wird das Tuch wieder schon, und gehen die Flecken alle heraus.

Bon Sammet und andern Baaren die Riecken hinweg zu nehmen.

Nimm Zwiebeln, und laß sie in Betonien. Saft sieden, mit demfelben bestreiche die Flecken.

Wie man Wachs auf Sammet, von allerlen Farben gefärbt, ausgenommen roth, hinweg nehmen kan.

Nimm ein sein lockeres Brodt oder Semmel, und roste es sein auf glüenden Kohlen, und lege es aufs Wachs, und reibe dies so lange, bis das Wachs alle heraus kommt. Dieß kanft du zu als len Farben brauchen, ausgenommen roth und Carmesin.

Eine andere Kunst, die Flecken hinweg zu nehmen.

Nimm 1 Maaß gemein Wasser, schwars te Seiffe, Votasche, eines so viel als des ans dern, und Ochsens Gallen, mische das alles mit einans

einander wohl zusammen, und mit demfelben was sche die Rlecken.

Fleden von allerlen Waaren hinweg zu nehmen, so von allerlen Karben gefärbt.

Nimm & Pfund robes Honig, das Gelbe von einem frischen Ey, und so groß als eine welsche Ruf Salmiac, incorporire es wohl zusammen, und lege es auf Seiden und wollne Waaren, vont allerlen Farben gefarbt, laß eine Zeitlang drauf-liegen, so wird der Fleck hinweg kommen, wasche es darnach mit reinen Wasser, und lag trocken merden.

Wie man Wachs auf Seiden, wie auch auf grobgrun und andern Dingen hinweg nehmen soll.

Schmiere das Wachs mit weicher Seiffe, lak es an der Sonnen fteben, bis es ein wenig warm wird, wasche es darnach mit Wasser wohl, so wird es hinweg kommen, daß du nicht weist, wo es bin ift.

Alle Flecken von Seiden und andern Waaren himveg zu nehmen, derer Karben, als Dinten, oder Art, fo mit Gummi, Leim, oder Eper temperirt werden.

Minim starcken weissen Wein-Efig, und geuß ihn auf die Flecken, reibe es wohl damit, nimm darnach warm Wasser und Seiffe, und wasche

61.73

es auch wohl damit, und laffe es trocken werden, und wann du feinen Wein-Effig baft, fo nimm warmen Menschenstirin, thue ihn auf die Riecten. wie mit dem Efig gemeldet, hernach masche es mit Flaren Maffet wiederum aus.

Wech von allen Waaren hinweg zu nehmen.

Schmiere die Rlecken mit guten gemeinen Del, und laft es eine Macht drauf stehen, damit es trocen wird, reibe es darnach mit warmen Wasser und Seiffe wohl mit den Sanden. Dig Stuck. lein kan man ju Dech, Hart und allerhand Terpentin - Flecken gebrauchen, es wird das feinige wohl thun.

Bu den Fleden auf grune Baare.

Wasche die Flecken auf gruner Waare mit warmer Laugen, und thue darein Alaun. Epers figr mit Donig gemischt, ift auch fehr gut darzu. The second secon

AND THE ROOM HE TO DESCRIPT OF THE PARTY OF

many of the group of the car An words to the second of the 19 Mill 14" 1 1 2 3

The removed of the market was a mile

and the supports have a

Fernere schöne Wissenschafft Von Zeuge oder Leinwand, wie auch

Pappier. Drucken und Färben, welche lehret,

wie man Del-Fürnisse und Pappiers Farben künstlich verfertigen kan.

Das erste Capitel.

Von Zeuge oder Leinwand. Drucken.

Wie man den schwarzen Fürniß bereiten soll.

Seimm frisches gutes Ledis Del, thue es in eis nen verglasurten irdenen Topf, seise ihn auf gank gelindes Kohl-Feuer, und laß es immer nach und nach kochen, bis es gank zehe wird, alsdann ist dis die Probe, daß mans zwischen denen Finsgern ziehen kan, wie Venetischen Terpentin, dann ist es genug gesotten. Aber dis ist zu mercken, daß man eine Kinde Brodt gleich Ansangs hinein thut, damit sich die Fettigkeit in das Brodt ziehet, sonsten wurde der Fürnis sich nicht leichtlich trockenen lassen. Zu einem Pfund Del-Firnis kan man vor 2 Pkennige Arabisch Gummi thun, es muß aber solches vorhero sehr zart pulversiret sepn, hernach auch zugleich etwas Silber-Glett,

ohngefehr eine Messerspisen voll, oder 2, wenn auch das Del bis zur Dicke mit diesen Speciebus gesotten ist, must du es hernach mit einer Stürke zudecken, damit es nicht mehr brennet, denn es brennet gleich Anfangs zum Topfe das volle Feuser heraus. Solte es aber ohngesehr noch etwas knötricht werden, so muß man ander frisches Del, so viel man meinet gnugzu senn, darunter schütten, dann ist ihm gleich geholffen. Alsdann nimm Rühntuß, welcher vorherd mit Brandewein muß abgedämpstet und gerieben senn zu einem dicken Wuß, und 2 Lössel voll Umbraun, welcher auch vorherd wohl gerieben worden, hernach mit dem Kühnruß laulicht werden lassen, unter deinen schwarzen Fürniß gerühret, und gedruckt.

Ein schöner Fürniß zu roth.

Rimm Lein-Del, thue es in einen neuen Topf, febe es aufs Robl - Feuer, und toche es so lange, bis es zehe wird, mit brennen jum Jopf beraus, doch gieb wohl Achtung, daß es nicht überläufft, und wenn es ohngefahr, ehe man sichs versiehet, überlauffen wolte, fo bebe den Topf geschwinde pom Reuer, und decte ibn mit einer Sturge ju; ift es noch nicht genug gefotten, fo fete den Topf wieder zum Feuer, bis es gabe genug ift, darnach thue vor 4 Pfennige Spiefglas und vor 4 Pfennige Gilberglett, welches bendes recht zart gerieben fenn muß, oder durch ein derbes Buch gefchlagen worden, ruhre es unter einander, und fete es wieder zum Feuer, Darnach laf es fuhle werden, und rubre es wieder unter einander, thue gestof. fenen

senen Zinnober oder Mennige darein, doch ist der Zinnober schöner. Soll es aber schwarker Fürsniß sepn, so muß Umbraun und Kühnruß darein gerühret werden. Es können auch die Materialien, als Umbraun, Silberglett und Grünspan gleich darein gerühret, und mit dem Del zum Fürsniß gesotten werden. Mercke aber, die Rinde Brodt muß nicht heraus gelassen werden, damit die Fettigkeit, die in dem Del sich befindet, darein kreucht. Das Del muß allezeit brennen, wenn es anders zum schwarken Fürniß soll gebrauchet werden.

Ein besonderer Fürniß, welcher über alle Fürnisse fan gebraucht werden.

Nimm 2 Pfund Lein-Oel, welches recht frisch und reine ist, thue gleich anfanglich, wie brauch-lich, eine Kinde Brodt hinein, dann nimm vor & Pfennige Mennige, vor & Pfennige Silberglett, und vor 3 Pfennige Mastir, zereibe alles recht klar, thue ce darzu hinein, und rühre es um, alsdenn siede das Oel ben gant gelinden Kohl. Feuer. Mercke aber, was schone Farben Fürnisse werden sollen, muß das Oel nicht brennen, sondern es muß der Fürnis ohne Brennen gesotten werden, so wird man sich verwundern über die schone Coleur dieses Fürnisses, denn es ist gant ein bessonderer Fürnis, welcher dem andern ohnsehlbar vorgehet.

Ein anderer Fürniß, damit man weisse Blumen drucken fan.

Man nimmt das Lein - Del, siedet es vor sich,

bis es dicke wird, doch darff die Gluth nicht hins ein schlagen, und das Del anzunden, die Brodt Rinde muß auch nicht vergeffen werden, daß fols che aleich anfanas hinein gethan wird, damit die Rettigkeit beraus kommt, boch gar ju gabe darif Dieser Kurnik auch nicht werden, sonften schadet es, denn zu denen weissen Blumen muß er gant besonders seun, weil die am allerbesten in die Aus gen fallen, und der Furnig wurde statt weiß bräuntich werden; alsdenn thut man gebranntes Birschhorn, welches recht weiß gebrannt ift, und auf das garteste gerrieben, hinein, und rubret es Mann du nun weiffe Blumen drucken willit, so geht es damit noch nicht an, sondern man muß vorhero ein schones reines Schiefers weiß darunter ruhren, welches auf einem Marmorstein, wie die Mahler führen, recht gart geries ben worden. Der beste Modus des Reibens ist. daß man etwas Schieferweiß wieder a varte aut den Reibestein thut, nebst etwas gesottenen Rur= nif, und reibet es mit dem Reibestein wohl unter einander, und darnach mit gedruckt. Man kan es auch mit den andern Farben also machen, daß man die Farben, welche man mischen will, auf dem Reibestein unter einander rühret und reibet, und hernach damit drucket.

Modus, wie man druden foll.

Hierzu muß man einen mit Tuch beschlagenen Bisch haben, nemlich oben Glank = Leinewand auf das Bollne, sonderlich von der schwarken Blank-Leinewand; hinter dem Tisch mussen Saulen

Caulen neben einander fteben, oben an der Des che und unten an dem guf. Boden fein veste angemacht werden, in der Stube, und zwar fo, daß ein schwach Queer- Solt durch bende Gaulen geben fan, in die 2 ftebende Saulen muffen Locher gebohret werden, daß das Queer- Holf, fo dadurch gehet, vermittelft eines Pflocks, fan vejte gemacht werden, darnach richte es fo, das Queer-Solt muß über den Gifch geben, aledann fchicke dich jum Drucken. Nimm erftlich 2 mit Leder überzogene Pulfen, wie die Drucker baben, und thue auf den einen etwas geriebenen Farbe-Fürnif, mit dem andern extendire die Farbe drauf, durch fters bin- und wiederschlagen, bis es überall beschlagen ift, aledann bringe den Farben-Furnif, vermittelft des Pulfen, auf die Forme durch Das hin- und wiederschlagen, bis die Forme überall beschlagen ist, darnach lege die Forme auf die auf dem Tifch liegende vorhero gerollete Leinewand, lege oben darauf ein dickes Bret, und bringe das über dem Tisch stehende Queer-Holy drauf, lege dich mit dem Leibe drauf, und drucke, was du fanft, mit Wiederholung etlicher mahlen, dann hebe die Forme auf einer Seite gang gelinde auf, fo mers den schone Blumen fenn, darnach procedire wies der, wie vor gemeldet, doch fo, daß du allezeit accurat die Forme auffețest, wo du aufgehöret haft, und fo weiter, bis es genug ift. Diefes muß ich hierben nicht unerinnert laffen, daß du den Binnos ber allezeit sowohl, als den Kuhnruß, mit Brandewein abreibest, denn der Brandewein exaltiret die Farben, und treibet sie hoch hinan, und konnen

nen auf folche Urt allerlen vermischte Farben zum Druck befördert werden.

Eine schone Ditsche, damit man in die Blumen mahlen kan.

Nimm 2 Loth Fürniß, welchen du haben willst, und vermische ihn mit etwas rothen Lack, sonders derlich aus Consenell gemacht, und mache mit gant dunnen Fürniß diesen Lack zurechte, soll hers nach der Lack schon roth werden, nimmt man von dem Florentiner-Lack, bester Sorte, auch wohl Carmin, sonderlich zur schonen Leinewands. Druscheren; man kan den Carmin nur mit etwas weißen dunnen Fürniß vermischen, und in die Blusmen mahlen, so wirds wie der schönste. Cattun werden, und wird veste halten.

Das andere Capitel.

Von der Pappier-Färberen.

Gold Pappier zu farben.

Scimm zu einem Rieß Pappier 2 Pfund Prafilien-Holk, I Pfund Leim-Leder, I Pfund Alaun, davon 2 Sud, und der zte zum Leim-Farben, zum Leib-Farben gehöret kein Leimwasser, ausser wanns fertig, thut man es mit Leimwasser, und ein klein wenig Starcke grunden.

Gemein roth aus Mennige auf ein Rieß Pappier.

Dimm 3 Pfund Mennige, weisse Starcke nach Gutduncken, siede die Starcke ordentlich, wie die Weiber solche zu sieden pflegen, dann wann sie noch warm ist, so thue deine Mennige darein, aber sie muß vorhero wohl gerieben seyn, damit sie nicht knötrigt bleibt, sonsten würde das Pappier das beste Ansehen verlieren, und unansehnslich werden.

Blau auf ein Rieß.

Nimm r Pfund Lackmuß, i Pfund weisse Starcke, vorhero koche Prasilien. Spane ab 4 Loth, darnach koche wieder blau Holk ab, das blaue Holk muß recht gut senn, und muß zu einem Nieß Pfund genommen werden, die Starcke wird ordentlich gemacht, hernach die blaue Suppe darunter gegossen, und dann das Lackmuß auch darzu, und hernach gerühret, bis sie kalt wird, damit sich das Lackmuß nicht zu Brunde seizet, dann das Pappier damit bestreichen.

Hellblau auf ein Rieß Pappier.

Lackmuß und recht weiß Blenweiß I Pfund, Starcke & Pfund, dif wird mit der Starcke gesotten, wie sichs gehöret, und erkalten lassen, indem es erkaltet, so muß man gleichfalls immer rühren, damit sich dies Lackmuß nicht zu Frunde setet, sonsten würde die Farbe nicht ordentlich ausgenstrichen werden können.

Graßgrun Poppier.

Nimm gelbe Beere von Scheißbeeren-Holh, wenn sie annoch unzeitig seyn, und siede sie in gnugsamen Wasser ab, der Beere mussen 2 Pf. seyn, und vorhero wohl zerstossen werden, ehe sie

gesotten werden, dann durchgeseihet, und in diese gelbe Brühe zerlassene Stärcke & Pfund gerüheret, darnach muß man Indig zerrühret haben, in etwas Brandewein. Des Indigs muß 2 Loth seyn, abgerieben, und hinein gethan werden, dann gerühret, bis es kalt wird, sodann auf Papspier gestrichen.

Meergrun Pappier zu farben zu einem Rieß.

Nimm & Pfund Grünspan, zerreibe denselben sart, und 2 Loth Indig mit Eßig abgerieben, thue solche bende Stücke zusammen, und siede vorhes to Stärcke, wie bräuchlich, ab, ohngefahr I Pfund, und wann die Stärcke fertig ist, und etwas ers kuhlet, so thue die obigen 2 Stücke darunter, und so lange gerühret, bis es kalt wird, dann mit Pinsseln auf Pappier gestrichen, so wird die Farbe da senn.

Gelbe Pappier zu farben.

Nimm zu einem Rieß Pappier 2 Pfund gelbe Beere, oder gelbe Spane, koche dieselben recht aus, mit gnugsamen Wasser, und sephe die gelbe Brühe davon, dannszerlasse zuf. Stärcke, und giesse sie in die Brühe, und koche sie auf, wie ordentlische Stärcke, so wird sie schön gelbe werden, dann gerühret, bis es kalt wird, und zum Gebrauch hinsgesett.

Roth Papvier aus Prasilien.

Roche Prasilien-Spane ab, und fenhe die klare Bruhe ab, und thue Starcke, die zuvor in Was-fex

ferzerlassen, drunter, dann Lackmuß mit Brandewein abgerieben, und auch darzu, dann die Stårcke gesotten, bis sie dick wird, und so lange gerühret, bis sie kalt worden, so ist sie ferrig zum rothen Pappier.

Die blaue Farbe zum Patroniren.

Siede Lackmuß ab, darnach nimm die Brühe, und reibe ander Lackmuß damit ab, dann Starsche gemacht, wie sichs gehöret, und obige Stücke drunter gethan, und abermahls so lange gerühret, dis es kalt wird, darnach auf Pappier gestichen. Violet-Ruglack und Lackmuß unter einander gestieben, dann Stärcke gesotten, und drunter gezmacht, dis es kalt wird, so ist die Violet-Farbe fertig.

Bum Patroniren gehört auf gelb.

Gelbe Beere abgesotten, dann die Brühe abs geseihet, und mit Gummi angemacht. Der Gums mi wird zerstossen, und mit Wasser zerlassen, dars nach unter die Beer-Suppe gethan.

Graßgrun.

Selbe Beere mit genugsamen Basser abges sotten, und durchgeseihet; in dieser Brühe, welschevorhero überschlagen seyn muß, wird der Gumsmizerlassen, darnach Indig mit Brandtewein absgerieben, und darunter gethan, hernach umgerühzet, und erkalten lassen, so ist es fertig.

Roth.

Rugel-Lack und Prasslien angemarkt, den Rus gel-Lack zuvor mit Brandewein abgerieben, und P2 daruns Darunter gemischt, dann in einen Sopf gethan, und Bummi darunter zerlassen.

Meergrun.

Grünspan mit etwas Indig und Summi angemacht, NB. der Grünspan muß allhier mit Baum-Del abgerieben sepn, dann Summi in warmen Wasser zerlassen, und unter einander mit diesen Speciebus gerühret, die es kalt ist.

Roth von Mennige.

Nimm Mennige, und zerreibe sie mohl, und zerlasse hernach Gummi in warmen Wasser, und thue die klare Mennige darein, und rühre so lange, bis es kalt wird.

Leib-Farbe.

Ruglack in Brandewein zerrieben in einem Morfer, und geriebene Mennige darunter gethan, dann Summi in Waffer, welches vorhero warm gemacht worden, zerlassen, und das obige darunter gethan, dann starck umgerühret und erkalten lassen, so ist es fertig.

Leib.Farbe, welche schöner als die vorige.

Zinnober und Bleyweiß mit Brandewein absgerieben, darnach Stärcke gesotten, und wann sie erkühren will, darunter gerühret, so wird, wenn man so lange rühret, bis die Stärcke kalt wird, die Farbe vortrefflich werden, denn die Stärcke hebt solche Farben gar sehr.

Turdisch Pappier auf I Rieß.

Nimm & Pfund Gummi Traganth, 1 Pfund Ruglack, & Pfund Krenden, 1 Loth Indig, 2 Loth Operment, ist Aurum pigmentum, 2 Loth Rauschgelb. Der Gummi Traganth muß auf die zwen Tage weichen, hernach durch ein Tuchelein gedruckt oder gezwengt, der Ruglack aber wird mit Brandewein und Wasser eingeweicht und abgerieben, vorhero aber zerstossen, und durchsgesiebet, zum Rauschgelb wird etwas Krende gesthan, und abgerieben, zum Operment Indig, dieses alles mit Brandewein und Wasser abgerieben, hernach mit Wasser, Brandewein und einem Lössel voll Gallen angemacht, du wirst wohl selbesten sehen, wo es sehlet.

Nimm & Pfund Lacemuß, 4 Loth Potaschen, laß dieses mit gnugsamen Wasser in einem reisnen Copffe einstieden, einer queer hand hoch, welsches fast zwen Stunden erfordert, hernach abges gossen, und mit Starce dicke gemacht, daß es zum Drucken taugt.

2) Roth.

8 Rüglein Lace, mit Brandewein abgerieben, hernach Präsisten-Brühe mit Stärcke angemacht, und alles unter einander gerieben, weil es noch wärmlich ist, alsdann wieder aufsieden und erkalten lassen, hernach damit gedruckt.

THERE

3) Grün.

Mimm grune Scheiß-Beere, und toche sie mit gnungsamen Wasser, darnach sephe das Wasser bavon, und zerlasse vorherd Starcke in kalten Wasser, und giesse diese unter die heisse Brübe, daß sichs recht zusammen vereiniget, dann gerühret, bis sie kalt wird, so ist sie zum drucken fertig.

Cattun Pappier zu farben gelb. ... "

Nimm grune Bircken Blatter einen Safen voll, und koche dieselben mit gnugsamen Basser ab, thue eine Hand voll Alaune darzu, dieweil es noch siedet, dann unter die gemachte Starke gesgoffen, weil ste noch warm it, und ben öfftern ruh, ben erkalten lassen, und das Pappier damit beskrichen, so wirds schon gelbe werden.

Eine grune Farbe oder Safft zu machen auf Leder, es senn Alaun-Felle oder gelblichte Felle.

Erstlich nimm 14 Maaß Creukbeer voer Scheißbeer genannt, die thue alle alle aufammen in einen Hafen, und thue darunter 4 Pfund Alaun klein zerstoffen, durch ein Sieb lauffen lassen, und 2 Maaß halb Bier- und Wein-Eßig daran geschützet, 14 Tage stehen lassen, aber bisweilen umgerühret, und wann die Zeit vorüber, ausgepreßt, und die Brühe 4 oder 5 Tage stehen lassen, alssdann in eine Ochsen-Blase gethan, und aufgehenckt, daß es bald trocknet, die Blase muß aber oben durchlöchert werden, sonsten zerspringt sie, wann es dann vertrocknet, so thue es heraus, so fanst

tanst du es viele Jahre aufheben, und wann du nun damit farben milt, so zerflosse es mit einem Efig wieder, die Felle mussen mit Bimstein aufgerieben werden.

Roth zu färben.

Erstlich laß das Leim-Leder wohl einsieden, hernach die Präsitien-Spane darein gethan, und wieder mit einem steten Feuer eine Stunde sieden lassen, der Leim muß aber vorhero abgegossen werden, hernach in ein Geschirr gethan, eine Biertelstunde stehen lassen, alsdenn Alaun darein gethan, so viel du dran haben wilt, so ist es gut.

Purpur - Roth.

Nimm rothe Spane, siede sie mit Wasser ab, und giesse die Brühe ab, und setze sie aufs Feuer, zerlasse Stärcke in Wasser, giesse sie darzu, und etwas Potasche darzu gethan, und unter steten Umrühren erkalten lassen. Hernach wird es gesteimt, wenn der Leim gut ist, einmahl, wo nicht, zweymahl.

Biolen . blau.

Blave Spane mit Waffer abgesotten, hernach durchgeseihet, und Alaun dran gethan, dann absgeschüttet, die Brühe mit Starcke gesotten, wie brauchlich, unter steten Umrühren erkalten lassen, damit gefärbet, und dann geleimet.

Blau.

Zerschneide Lackmuß, i Pfund auf ein Nieß Pappier, und siede es in Wasser, hernach i Pfund und

und 4 Loth Starcke in Wasser zerrühret, und und ter einander gegossen, und etwas Kalck darzu gethan, und gerühret, bis es kalt wird, und damit gefarbet, alsdenn geleimet.

Roth.

Mennige mit gesottenen Leim angemacht, und wanns etwas erkühlet ist, auf Pappier gestrichen, und folches damit geleimet, so wirds schon roth und ansehnlich werden.

Gelb.

Diefes kan von Bircken-Blattern oder Creuß-Beeren gemacht werden, diese in gnugsamen Wasser abgesotten, und Starcke darunter, und bernach langsam erkalten lassen. Dann wird das Pappier zweymahl geleimet.

Grine Farbe.

Lackmuß und Creuk-Beere, jedes vor sich gesotten, unter das blaue kommt die Stärcke, und bernach die gelbe Brühe dran gegossen, und Potasche darzu, so ists grün, hernach bestrichen und geleimt.

Schwarg.

Auch mit Stärcke abgerieben, und gleich mit Leim angemacht, zweymahl überstrichen. NB. Der Grund zum aufrichten halb Gummi Trasganth, und halb schlechten Gummi, jedes a parte angemacht, und hernach zusammen gegossen.

Der Goldgrund zum gangen Gold und geprägten Pappier ist, wie folget.

Mimm Starce,thue fie in ein flein rein Dfanntein, mit einem fleinen Bisgen Baffer angerube ret, hernach den gesottenen Leim daran, und fieden laffen, bis es dicke wird, und dann Both unterm Sieden dran geschabt. Bann nun diefer Grund fertig ift, fo tauche das weisse Pappier ein Bogen ins Maffer, hernach lege wieder einen trocken draut. dann wieder einen naffen, und fo fort an. 2Bann nun diefe ein wenig gepreßt, dann mit dem obigen Grund gegrundet, bernach mit Blatter-Bold oder Blatter-Gilber überlegt, aufgedeckt und trocken merden laffen, aledenn geglattet. Wilt bu es ges pragt haben, fo feuchte es nur mit frischen Baf. fer mit einem Schwamm auf der einen Seiten, dann wieder auf die Preffe gethan, und trocken werden lassen.

Die Farben zum Patroniten.

Mennige mit Leim angemacht.

Belbe. Creup oder Scheif Beere und Alaun.

Blau. Lackmuß gesotten.

Etwas weiß oder Kalck zum Grund.

Roth. Ruglack mit etwas Rreide gemacht. Leibfarb. Ruglack mit etwas Bleyweiß zum Grund angemacht.

Meergrun. Grunfpan mit Grund angemache. Sittichgrun. Grunfpan mit Hennen-Safft

mit Grund angemacht.

NB. Das ist der Grund, danit man anseuchs ten thut.

Die Karben zum Marmoriren.

Nothe Farbe zu einem Rieß.

Ein wenig Ruglack auf dem Stein gart geries Ben, alsdann i Dfund Spane abgesotten, Alaun Darein gethan, alsdann die Starce mit dem Drafilien- Baffer gefotten, Denn Ruglack drunter gerühret. Ag mannen i enten die die

Blaue Karbe, und Blaue Karbe,

3 Bfund Ladmuß flein gefchnitten, abgefotten mit gnugfamen Baffer, hernach Starce mit Baffer abgefotten, alsbann wann Die Starce fertig ift, mit der bloffen Brube blau gemacht, unter die blaue Bruhe muß vorhero etwas Pot-

Gelb.

state and and Greut-Beer mit Alaun abgefotten, und mit Starcfe angemacht.

Creug. Beer und Lackmuß unter einander, und mit Potafchen-Grund gemacht. NB. In allen Schort ju einem Rif 4 Dfund Starte.

Das einfarbige Pappier, wie es die befte Mahler mahlen, wird auf folgende Art A bank and tractiret. 19.

Bu einem Rieg roth.

11 Pfund Prafilien. Spane, 1 Pfund Leim. Leder bon Schuftern und Sattlern, es muffen aber 101

aber lauter weisse und rothe Lederlein senn, und damit obiges zmahl abgesotten, & Pfund Alaun zum steden auf zmahl, jedesmal & Psund, 2 Pfund Kuttel-Wasser, dieses läst man etwas stehen, und das Fette davon abgethan, & Psund Alaun, diese in Wasser gethan zerstossen. Dieses Wasser gehöret auch auf die 3 Süde. Wanns schön helle seyn soll, so nimmt man noch 4 Loth Alaun zerstossen, und thut solche im Färben nach und nach drein. Jeder Sud in einem Sud sort muß Estunde seyn.

Blau zu einem Rieß.

1 Pfund 4 Loth blau Holk, 1 Pfund Lederlein von Reflern, blau, kosten & Pfennige, diese mussen zuerst ohne blau Holk abgesotten werden, 1 Pf. Alaun, 2 Kannen Wasser, davon obiger Alaun & Pfund Wasser dran.

Leibfarb zu einem Rieß.

2 Pfund Kreiden-Mehl, mit der rothen Farbe angemacht, nehmlichen & Sud.

Gelb zu einem Rieß.

1 Pfund Creuk Beere gerftoffen, & Pfund gere ftoffenen Alaun, 4 bis 5 Maaf fiedendheiß Wafe fer dran gegoffen, aledenn durch ein Sieb geseihet.

Grun zu einem Rieß.

1½ Pf. Grunspan klein gerieben, 4 Loth weiffen Weinstein, auch klein gerieben. 4 Loth grunen Sasst in Eßig geweicht, 3 Seidel Bier-Eßig, und so mit angemacht. NB. Zu diesen muß ein blaulihes Pappier seyn.

Men-

Mennige zu einem Rieß.

Falt ist; angemacht.

Was das Kuttel-Wasser ift.

Das Kuttel-Wasser wird also gemacht: 4 Loth Alaun aufgesotten, dann erkalten lassen, damit auf die leste die Waaren überstrichen, ist eigentlich der Glank, und wird damit alle und jede Waare bestrichen, damit es seinen Glank bekommt.

Bellblau zu einem Rieg.

1 Pfund Lackmuß, auf zwepmahl halbiret, bann abgesotten, I Stunde auf dem Reibes Stein gerieben, und eine Starte dran gethan, so viel als 4 Loth.

Schwartzu einem Rieß.

ten, mit Kuttel-Wasser angemacht, hernach abgestieben. NB. Zu obigen Farben allen, ausser der rothen und grünen, kan man Druck-Pappier nehmen, und mit Kuttel-Wasser, so mit & Psund gesstoffener Alaun angemacht, leimen, und glatt machen.

Das Silber- oder Gold. Pappier von Schabin.

Rimm gut Schreibe-Pappier, thue folches mit einem Starck = Grund anstreichen, auf einander gelegt,

gelegt, und dann Bogen vor Bogen eingerieben, aufgehangt, aledenn geglattet, aber ohne Seiffe.

Pappier von geriebenen Metall.

Mache einen dunnlichen Stärckgrund, mit ete was Gummi vermischt, das Metall darein gethan, und gefärbt, dann hänge es auf, und wenn es trocken worden, so glätte es.

Bon Cattun Drucken.

Zum galliren auf 60 Ellen auf drenmahl.

7½ Pf. 5½ Pf. 3 Pf.

16 Pf. Gallus.

Dieses verstehet sich also, weil man nicht alle 60 Ellen auf einmahl beraus galliren kan, daß er nach und nach daran gethan wird, alsdenn trocken werzen lassen, und gemandelt, so sind sie fertig zum drucken.

Roth zum Grund, oder rother Grund.

Nimm 18 Pfund Sommi, und 24 Maaß Waffer darüber geschüttet, woh! weichen lassen, als dann nimm 12 Loth Sutæ, reibe ihn wohl ab, und thue thue solchen auch hinein, alsdenn 6½ Pfund Alaun, vorhero wohl zerstossen, solchen hinein gethan, und abgesotten, thue Lyf. Del darein, so ist es fertig.

Die schwarze Farbe zu machen. Dazu nimmt man altes Eisen, so vorhero klein gefeilt worden, und gießt genugsamen Bier-Efig Darüber, laffet es etliche Lage fteben, aledenn den Schleim davon genommen, wieder Efig mit Starce genommen oder gesotten, auch Creuk. Beere in diesem Efig gesotten, und den Schleim und das andere zusammen gemischt, und mit gedruckt, man auch etwas Perventin darunter thun.

Das Gilberfarbne

wird mit blau Solt und Rupferwasser gefarbt. darnach auf die Bleiche gethan.

Die rothen Stucke muffen zuvor in warmen

Grapp gefarbet werden.

Blaue Decke vor die gedruckten Cattune, wann Diefe Paffelhaft ausseben. Erftlich nimm 9 Df. Summi, schatte gnugsames Wasser darüber, daß er wohl zergehet, alsdann thue ihn über das Feuer, lak ihn etwas warm werden, hernach thue & Pf. Unschlit darein, ruhre es wohl durch einander, alsdann thue & Pfund geweichte Latte darzu hinein, als der Summi seyn mag, er muß aber zuvor zerschlagen und zerrühret werden, als dann so vermifcht, und damit gedruckt, und fo offt ein Sifch gedruckt, flaren Sand drauf gestreuet, daß es fein Fleck macht, alsdann trucken werden laffen, und gefårbt.

Gelb, so das Waschen halten muß.

14 Pfund Wasser, i Pfund Grantaviabau, wohl zu Mehl gestossen, und mit dem Wasser toden laffen, 2 Loth Mlaun Darzu hinein gethan, auch

auch wohl ben nahe 8 Loth Bitriol, auch wohl mehr oder weniger darein, wie mans haben will.

Eisen-Farbe.

Das gefeilte Eisen wird mit Bier-Esig angenest, von diesen nimm, und mache dann damit Stärcke an, auf übliche Weise, laß einkochen, damit es tüchtig werde zum drucken, alsdann drucke damit, dann farbe es durch blau Holf, so mit Alaun und Rupferwasser abaekocht, und ziehe es wieder durch ein heisses Wasser ab, aber mercke, die Waare muß vorhero gegalliret senn, hernach auf die Bleiche gebracht, und gebleichet.

Einn Biolblaue Farbe, so in kalten Baffer das Waschen halt.

Nimm blau Holk und Alaun, siede es mie Bier-Esig ab, und thue in wahrendem Sieden mit Brandewein zerriebenen Indig darein, so viel dir deucht genug zu sepn, hernach nimm von der dicken Eisenfarbe, mit Stärcke angemache, und mische es unter einander, und drucke so damit, aber es muß die Leinewand erstlich gegallieret sepn.

Grune Del Farbe.

Indig, Lackmuß und Rauschgelb, den Indig aber vorhero in Brandewein getödtet, Indig mit Lack oder karum mit frischen Brunnen. Wasser kochen tassen, das Wasser weggegossen.

Bell blau.

Indig, Bleuweiß, die Farben in Brandewein getödtet.

Bom Druck.

Erstlich nimm einen Ressel, thue darein 20 Pf. Pech, so weis und klar ist, und 4 Pfund gut Bachs, laß über dem Feuer zergeben, alsdann schäume es wohl ab, thue darein 5 Pfund Unschlit, darnach lege ein grob leinen Tuch, welches aus einen Siebslauff gespannet, und drucke darauf, der Modell aber muß allezeit warm gehalten wers den. Wann ohngesehr der Grund wolte zu kalt werden, so thue Kohl-Feuer in eine Pfanne, und lege den Modell drauf, so wird er wieder ers wärmet.

Englisch Belswerck zu farben.

4 Pfund Kalck, 4 Pfund Holkaschen, ½ Pfund Englisch Rupserwasser, 6 Loth Salmiac, ½ Pf. Liederisch, 8 Loth Alaun, das Fellwerck muß vorsher in eine Ruffe mit warmen Wasser geweicht werden, dann das obige mit einander zerstossen, und im Wasser zerühret, dann daran an die Felle zugeschüttet. Dieser Grund gehöret zu Raken, Hunden und Füchsen.

Gelber Grund.

4 Pfund Kupfermasser, 4 Pfund Afchen, 4 Loth Grunipan, 2 Hande voll Salt, diefes kan auf alle Beltwercke genommen werden.

Schwarze Farbe.

2 Pfund Gallus, 8 Loth Rupferwasser, 4 Loth Salmiac, 2 Loth Liederisch, 2 Loth Bleyweiß, 4 Loth Grunfpan, 2 Loth Schwarzlot.



21.

Mbflaren	46.006
St des Carmesins	56. 204
	160
Absieden des Fernambucs zu langen Geb	
21bfud	27 seq.
Absud der Seide, daß sie schon werde	201
Alaunfelle, grune Saffifarbe darzu zu ma	chen 230
Allaun, Begischer, ift gut zur Leim-Farbe	126
Alve, worzu sie im Farben nuse	21
Alt Gifen, wie zum Farben zu gebraucher	1 61
Unfang der Karberen	15
Angriff, feiner, der gefarbten 2Baaren, n	oie er que
wege gebracht wird	57
Apfelbluth=Farbe	39
auf leinen 79. auf Seiden	95
Apfel-Sina Farbe, vornebmite	180
Stufed Fine Sould Or	117.128
Arfenicum, jum Farben gebraucht	23
Afchen von Eichen und Buchen, worzu	im Cara
ben nothig	-
Afchen-Farbe, die beste auf Leinwand	99
Aschen-Farbe hoch	197
besondere 108. sie zu blauen	53
Aufkandern, was es sev	54
	80
Augenmaß ist der beste Meister im Farber	130.143
25.	
Baille kosibar zu färben	16.114
	Baun-

	The same of the sa
Baumwolle zu farben sittig-grun	77
Meer grun 77. Lieber Farbe.	78
Rausch-Karbe 78. Stahl grun	ibid.
Silber-Farbe ibid. 18 Apfel-Bluth	79
Silber-Farbe ibid. Apfel-Bluth Raum-Farbe 79. Gelbe	ibid.
Belkwerck, Englisches, zu farben	240
Beere, Creus- oder Scheiß- wozu zu	gebraus
chen	230
	83
Bircken-Laub, wie es farbet	9
kommt zum Cattun-Pappier	230
	09, 110
	48. seq.
Blaue Glocken-Blumen Farbe	200.
Blave helle Farbe	195
Blau Holf, wie es zu denen Pappier-Fa	
wie viel zu einem Rieß zu nehmen	225
Mie diet in einem Atek in neduen	1DIU.
Blaue Kupe vortrefflich anzustellen	
Bleumerant auf halbwolln Blumen zu mahlen, eine schone Ditsche be	147
Diamen zu manten, ente popule Luique de	121
Blund-Farbe	144
Blund-Farbe auf halbwollen Brabander schwark	101
Signosition of the control	194
Brabandisch gelbe schon auf Gold Urt	168
Praune Farbe, vornehmste	178
	165
	39.83
auf vortreffliche Art	112
halbe Farbe	124
Braunroth	161
	Braune

Braune Lysimachi-Farbe	194
C,	
Coffe-Farbe	85
- auserlesene	715
Carmesin-Farbe abzuflaren	160
Carmesin auf leinen Garn	69
Carmesin zu färben	29
aus Grapp	ibid.
gank besonders	116
vortrefflich beständig	173
Cattun-Pappier zu farben	239
Cattun zu drucken	37.240
zu galliren	237
rother Grund darzu	237
schwarze Farbe	238
Silber-Farbe	ibid.
gelbe, so das Waschen halten muß	ibid.
Chamlotten und Biertraten, deren Gumi	
Citronen gelbe	207
Confenell oder Coccionell, was es fev	92
Conrogen, siehe Aufklaudern.	7
Couleur de Nacra	16
braufrothe, harring and the	104
Crens-Beere, wozu sie gebraucht werben	230
Cronat aus Ifabel	93
Curcumey, Wurkel zum schwarsbraun	färben
	104
	-
Ditsche, schone, damit man in die Blumer	mah-
ten kan	224
1 (1 mm) 1 mm	Dung

- S O Quinmant Monnier ac	allore
Drucken auf Zeug, Leinwand, Pappier 2c.	, uner-
len Farben	219
Drucken, der Modus oder die Beschreibur	ng das
von 22	22. feq.
den Cattun, wie es gemacht wird 23	7.240
Drucken, was vor Farben zum Pappier	
ren state of Succession and Supply	. 229
****	105
Dunckelbraun	20,
€.	
Ehrn-Rosen-Farbe auf Leinwand	199
Eichen Solk-Alfche jum Farben nothig	99
Cichene Spane, was sie für Dienste thun	133
Einfarbig Pappier, wie es die besten I	
	234
mahlen	
Eisen-Farbe zum Cattun	239
Eifen, gefeiltes	ibid.
Englisch Belywerck zu farben	249
Erbsegelbe zu färden 12	9.191
Erine Schaalen, wozu sie zu gebrauchen	61
æ	
2.	
Färberen, wie sich daben zu verhalten	15
Färberen auf Pappier	224
Farben benm Bafchen zu verwahren, daß	es ih
nen nicht schadet	211
Farben, verdorbene, wieder gurecht gu bring	en 212
Farbe jum Cattun, schwarte	238
Silber-Farbe	ibid.
catha to Dag O'Dalchan halten mus	ibid.
gelbe, so das Waschen halten muß	-
Eisen-Farbe	239
Biolet, so im kalten Baffer das Basch	in ide
ten muß	ibid.
	Farbe

Farbe jum Cattun, grune Del-Farbe	239
Farben zum marmoriren auf Pappier	234
zum Dapvier vatroniren	233
Saggen, daraus lange kan gefarbet werden	36
Fernambucs-Farben	30
Fernambuc abzusieden zu langen Gebrauch	35
dessen Observation	36
Biol-Farben daraus	38
aus demselben viel zu farben	160
Relle zu farben grun	230
Riecken aus allen Waaren zu bringen	213
aus Gold, Tuch, Seiden 214	. feq.
aus seidenen und andern Waaren hinm	
nebmen	217
Firnig von Del kunftlich zu bereiten	219
schöner, zu roth	220
befonderer, über alle andere zu gebraucher	122I
weisse Blumen damit zu drucken	ibid.
G.	
Sallen von Ochsen jum Meergrune	187
Galliren	24
den Cattun	237
Sallus schwark zu farben	19
Gallus, wie er beschaffen senn muß	7
Gelbe	226
Selb, braunlich	121
Selbe Cattun-Pappier zu farben	230
Belbe Farben besondere, in denen Riederla	inden '
erlernet	167
fo das Waschen halten muß	238
Schmerd-Lilien-Farbe	178
23/1/19/19	Selbe

Gelbe Farbe, unterschiedene Arten 40	0.41.42
befondere !	106
zu patroniren	227
Gemein roth aus Brestauischer Rothe	97
Gerieben Metall zum Pappier	237
Gilbig-bräuntich	145
Glank auf die Waaren zu bringen	: 56
denen gefarbten Zeugen zu geben	14.204
Slaß-Rothe	31
Glocken-Blumen-Farbe blaue	200
Goldgelbe auf Grapp	93
Goldgelbe Farbe, vortreffliche	107
Goldene Arbeit auf Seiden gewirckt	tu mas
fchen getein und Getein geteinen	210
Gold alleine zu waschen	ibid.
Grund zum geprägten Pappier	233
Pappier zu färben	224
Pappier von Schabin	236
Granatbluth-Farbe besondere	129
Grapp, wie zu gebrauchen	9
Grasgrun Pappier zu farben	225
Grobgrun schun zu farben	18
Grune Farben verschiedene	45. feq.
aus Indig zu farben	87
Lowen-Fuß-Farbe	176
Nuß-Schaalen-Farbe	200
Del-Farbe zum Cattun	239
Saft-Farbe zu machen	230
zum gelblichten Fellen	ibid.
Baaren, Flecken heraus zu bringen	218
Grinspan, woven er bereitet wird	.9
wie er recht und gut soll bereitet werder	
Total of cools with Sue lan assesses to contact	Grün-
	A ALALA

Grund, rother, zum Cattundrucken	237
Summen zur Klort-Arbeit	204
Gummi schöner, die Waaren, auch den S	
steif zu machen	213
Gummi Arabicum, wie aussehen foll	7
	seq.
Summirung der Chamlotten	207
"5.	
Halb Aschen-Farbe	123
Apfel-Bluth	142
Mongrau	ibid.
Sanett-Farbe 124	149
braun und halb Violen-Farbe	162
Salbwolln rothsbraun zu färven	15 T
Granat-Bluth	ibid.
Pfirsich=Bluth	152
Oliven-Farbe	ibid.
Raden-Farbe	153
Halb Stablgrun auf Leinewand	198
Handgriff, forgsamer, im Sarben	#14
Baar-Farbe	53
auf Leinewand	141
auf Seiden	84
Secht-Faßgen, wie es zu der Farberen mo	
gebrauchen	36
Hell, blaue Farbe	195
Pappier zu färben	225
zum Cattun	239
Hollandische Pressung der Zeuge	208
	schön
zu tragen sind	209 Sale
D. 4	holk,

	-
Holk, blaues, wie viel zu einem Rief Pa	ppier
zur Farbe gehöret	225
Holk-Schwärke, provirte	20
S .	
Indigo Corsiscau genennet	118
Indig-Rupe anzustellen	48
Charles and a second of	7. 99
besondere blaue Farbe daraus anzustellen	99
grun daraus zu farben	100
Isabell-Farbe auf Wolle	43
auf Leinen	73
	. 183
R.	
	- 100
Kalte Farbe, vortreffliche, auf Schwart	172
Tripp-Farben, eigentlicher Bericht davo Klort-Arbeit zu gummen	n 60
Kornblumen blau	190
Kreide, wie zum farben zu gebrauchen	190
Kunft. Stuck, alle Farben rein zu waschen	209
aus allen Waaren die Flecken zu bringen	213
Kunft, schone, verdorbene Farben wieder zu	
zu bringen	212
schwarte Sachen durch waschen schoner	
glankender zu machen	ibid.
Kunftler im Weid, wer sie fenn	91
Rupe, schone schwarze anzustellen	66
vortressliche in blau wolln	48
der Gebrauch, und wie vielerlen Farben	dar-
aus zu färben 50.5.	
zur Weid=Farbe sehr gute	87
Ruttel=Wasser, was es ist	236
2.	Lack,

2.

40	
Lack, was es sep	8
Lackmuß, wie viel zu einem Rieß Pappier zu	far=
ben gehöret	225
Lauge ju allerhand Farben	55
zu allerhand Waaren, sonderlich der K	lort
Arbeit dienlich	203
Lebensbaum-Bluth-Parbe	177
Leder-Farbe, achte	127
Leder, grune Safft-Farbe darzu zu machen	230
Levkoyen-Farbe	129
Leib-Farbe aus Fernambue	174
	ibid.
Leibfarben Pappier zum patroniren	228
recht schon	ibid.
Leim-Rarbe	125
0.1	1079
Aschen-Farben 76. 134 Blau 75.76	
Braun 136 Carmesin	69
Gelbe 71.72.139 Grun 73.74	
Isabell-Farbe	73
Musch= und Reh-Farbe 77 Purpur	
Roth 67. 68. 137 Schwart	159
And the state of t	135
Leinewand schwark zu farben, eine besor	idere
Art	132
eben so auf blau 134.	140
Leinewand zu drucken	219
Lowen-Fuß-Farbe grune	176
Luchs-Farbe	125
Lummern, was es heisse 98. 109.	- 4
Lysimachii braun	194
O. s m. g	
7 7 7	A 544.

Megister.

M.

Marmorirung des Pappiers	234
Mayen- Thau, wann und wie er zum farb	en aut-
zufangen - 2	oo leq.
Meergrun	87
bleiche Farbe davon	119
	86. 187
Dappier zu färben	226
jum patroniren	228
Meister zum abklören	31
Metall, geriebenes, zum Pappier	237
Mispelbraune Farbe	130
Modus, wie auf Zeug, Leinewand und 3	Supplet
zu drucken	222
Mongrau zu färben	117
Müllers-Farbe	125
Muscat-Bluth-Farbe	179
Musch zu färben	52.53
\mathfrak{N}_{ullet}	
Nacara, oder Leibfarbe	16
hesondere	193
Machsinnen ist nothig ben Zuthun des	Aupfer=
wassers	121
Meldenbluth-Farbe, D. Luther genannt	181
Meldenbraun zu farben	50
portreffliches	107
Garten-Melckenbraun	122
auf halb wolln	146
Miederlandische hohe Goldfarbe	169
rothe Farbe	178
Rußschaalen-Farbe grune	200
0).	Drans

D.	
Dehfen-Galle zum Meergrune	187
zum Gold waschen	210
Del-Farbe, grune, zum Cattun	239
Del-Fürnisse künstlich zu bereiten	219
Del- und Fett-Flecken aus allerhand Gewa	nd zu
bringen	215
Orange Farbe auf Seiden	93
zu andern Sachen	121
auf halb wolln befondere	146
Strümpfe zu farben	184
	'93
1.	
Pappier drucken und färben	219
Dunckelblau	225
Gelbe 226.	23 I
gemein roth aus Mennige,	224
Grasgrun	225
Hell-blau Meergrun	225
mit Gold zu färben	226
mit Gold zu prägen	224
Purpurroth	233
CO . I	231
Edwark	232
Lurckisch zu farben	229
Niolblau Niolblau	131
wie Cattun	230
zu patroniren, was vor Farben dazu g	jeho=
ren	233
zu marmoriren	234
9\an	nier.

Bappier, einfarbiges, wie es recht s	hon zu tractis
ren	234
Silber und Gold von Schabin	236
Parisroth, wie es bereitet wird	8
Patroniren	. 227
auf gelb	ibid.
Graßgrun	ibid.
auf roth	ibid.
Dech von allen Waaren hinweggun	ehmen 218
Pfirschbluth-Farbe	173
Planirung der Farben	57.58.205
Nomerangen-Sarbe	44. 93
Potasche jum farben nothig	10
zur hellblauen Farbe zu bereiten	196
Prasilien-Sarbe	166
Pressen der Waaren, warm	206
auf Hollandisch	208
Purpur Zarbe	44. 93
N.	
Reh-Farbe auf Seiden	84. 191
Rosenfarbe auf halb wolln	, 149
Rothe, was es sev	9
Rothel-Sarbe auf Leinewand	198
Rothe Sarben	27 seq.
fehr schön	34
auf leinen zu färben	68
besondere aus Gernambuc	113
portrefflich, wie Scharlach	159
besonders aus Conseneu	358
schlecht auf halbwolln	147
auf Niederlandisch	104
Roth-braune Couleur	Roth
	01419

Roth auf Pappier zu farben	224
au patroniren	227
Rother Grund zum Cattundrucken	237
Ruß, glangender aus der Jeuer-Mauer, zu	mas.
vor Sarbe er genommen wird	191
	,
Safft-Rarbe, grune, ju machen	230
Sammet, die Blecke heraus zu bringen	216
Sattgelbe, niederlandisches	168
Schabin, Gold- und Gilber-Pappier davor	1236
Scharlach beständig zu färben	28
Scharlach-Farbe, besondere	193
Schart, gelbe Sarbe daraus zu machen	93
Schaue zu blauen Waaren	13
Schmack, schwark	21
halb und halb Holk schwark	22
Schwark auf Baumwollen	33
auf halbwollen	150
auf Seiden und wollen	80
Schwark aus Rothe zu farben	375
Schwark Brabandisch, besonders	194
Schwarkbraun für und Farbe beständig	103
Schwarkgrau	119
Schwark mit Holk zu farben	156
Schwarke Farbe kalt anzusețen	25
kalt auf Seiden	175
Schwarze Brabander Holf-Farbe	157
Schwarze Farbe, gang neue	173
Schwarke Felle zu färben	232 66
Schwarke Kupe anzustellen Schwarke Sachen durch waschen schöner	
glangender zu machen	122
Biniidelitet In iiniden	eide
The state of the s	ALC AM

Scheidewasser, wie es recht zu praparir	en 15
Schwefel-Zarbe, vornehme	183
Schwefelgelbe	43.91
niederländisches	168
Schwerdt-Lilien-Farbe, gelbe	178
Geiden-Farberen, wie sie zu tractiren	79. 109.
Seide, wie fie abzusieden, daß sie schon w	ird 201
die weisse zu schwefeln	202
wenn sie in der Arbeit nicht halten wil	I, wie sie
zu verbessern	202
Geiffen Ballen, die Glecken wegzunehm	ien 215
Seladon aus Grünspan	91
grun auf halb wollen	148
Seneton-grune Sarbe, schone	189
Silber=Farbe, schon	54.55
auf Baumwollen	78
auf leinen	76
auf Seiden beständig	81
Silber-Farbe zum Cattun	238
	135.19r
Specereyen zum Abklaren der Sarben z	
riven	56.203
Staffirung der Chamlotten	207
Stahl grune Sarbe, besondere	185
Stahlgrune Sarbe, halbe, auf Leinwand	198
Steiffung der Leinwand	14,213
Strumpfe Orangen, garbe gu farben	93
Strümpfe Biolenbraun zu farben	39
Meergrune	187
\X .	
Saffet braun	8,3
Nanett braun	39.83
	Tanett

Register-

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
Sanett braun auf vortreffliche Art 112
halbe Farbe
Thau, wann und wie er im May jum garben
aufzufangen 200. 201
Zölsch braun 165
Traganth, was es fey-
Tripp-Barbe
vielerlen kalte, wie sie anzustellen 60
deren Gebrauch
auf 12 Eymer 10 1194 1194 1195 1172
schöne im Advent angestellt 192
Tuch-Farben, gebräuchliche hier zu Lande 33
Turckisch Pappier zu farben und patroniren 229
The state of the s
Verdorbene Sarben wieder gurecht zu brin-
gen 212
Verhaltung ben dem Sarben
Bernunft muß ben der Arbeit jusammen gefaßt
werden 119
Verwahrung der Sarben beym Waschen, daß es
ihnen nicht schadet 211
Viertraten zu gummiren 207
Biol blaue Farbe, so im kalten Wasser das Was
schen halt.
Biot-Farbe auf feinen Garn 70
Violen blau Pappier zu farben 231
Viol braun auf Seiden
Violen braunlich, besonders 164
Biolett beständig
Sarbe, bewährte, aus Lernambuc 162
Urin zum Sarben muß von Manns-Personen ace
nommen werden
w. Mae

With the same of t
Maaren warm zu pressen
Machs-Slecken aus Sammet zu bringen 210
Wafch-Runft-Stuck, alle Sarben zu reinigen 209
Waschung der goldenen Arbeit auf Seiden ge
fictet 210
Bafdung der Baaren ju guten und feichtes
Sarben 58. 206
Waffer Blume giebt den Zeugen das schonft
20 Unjehen Mattanen aman 20
Wasser-Sarbe, besondere
auf halb wollen
Wasser, Ruttel Wasser, was es ist 236
Wasser, so am besten jum Sarben
hartes weich zu machen 12 falkiges zu verbessern
Weid, wie in der Rupe zu tractiren
Beid-Sarbe Rupen, wie fie zu machen und anzu-
fiellen 200 mad ny 120 mg
Meinstein, was es fen, und wie zu gebrauchen ro
Weisse Kalbe-Karbe 122. auf halb wollen 148
20iffenschaft, schone, von Zeug- Leinwand- und
Pappier Drucken und farben 219
Wollene Waaren zu waschen, daß sie wie neu
scheinen 211
Wullen-Kraut-Bluth-Sarbe 144
Side in the the thirty of the state of the s
Zinnober, wie und mann zu gebrauchen



essonen gen

printery (series)

SPECIAL 85-B 24110

GETTY CENTER LIBRARY

857) (goo.

